Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник В23

МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДЕНЫ


Министерством внергетики и электрификации СССР
по согласованию с ЦК профсоюза рабочих
электростанций и влектропромышленности
и Центральным бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС)
при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном икституте труда
в строительстве Госстроя СССР
для обязательного применения в организациях Министерства
на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах



«ЭНЕРГИЯ» МОСКВА 1969

Разработаны Центром по научной организации труда и управления в энергетическом строительстве (Энергостройтруд), Мини-стерства энергетики и электрификации СССР совместно с Нормативно-исследовательской станцией № 8 при тресте Гидромеханизация (НИС № 8).

Все вопросы по сборнику следует направлять в Нормативно-исследовательскую станцию № 8 при тресте Гидромеханизация по адресу: Москва, Е-266, Семеновский вал., 10.



Ведущий исполнитель В. К. КОНСТАНТИНОВСКИЙ Исполнители: Н. А. ЩУР, Т. Н. ВИХРОВА, Е. Р. ИВАНОВА

СОДЕРЖАНИЕ

Вводная часть
раздел і
изготовление и сборка плавучих средств
Глава 1. Изготовление деталей корпусов земснарядов и поплавков плавучего пульповода 10
Указания по производству работ
§ В 23-1. Изготовление деталей корпусов земснарядов 10 § В 23-2. Изготовление деталей поплавков плавучего пульповода
§ В 23-3. Изготовление металлического напорного пуль- повода и фасонных частей для него 12
§ В 23-4. Изготовление бандажей из труб 16
§ В 23-5. Изготовление шиберной задвижки 16
§ В 23-6. Изготовление башмаков для типовых инвентарных опор
§ В 23-7. Изготовление раструба
§ В 23-8. Устройство стапеля для сборки корпусов зем- снарядов
Глава 2. Сборка корпусов земснаряда и поплавков плавучего пульповода
Указания по производству работ
§ В 23-9. Сборка корпусов земснарядов 21
§ В 23-10. Испытание корпусов земснарядов на водоне- проницаемость
§ В 23-11. Спуск земснарядов на воду и вытаскивание их из воды на берег
§ В 23-12. Сборка палубной надстройки земснарядов 28
§ В 23-13. Сборка поплавков плавучего пульповода 30
§ В 23-14. Сборка деталей трубы для быстроразъемных раструбных соединений
§ В 23-15. Окраска корпусов земснарядов, палубной надстройки и поплавков плавучего пульповода

РАЗДЕЛ Ц

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ НАЗЕМНЫХ И ПЛАВУЧИХ ЗЕМЛЕСОСНЫХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

Указания по производству работ	35
Глава 1. Монтаж и демонтаж оборудования землесосных установок	40
§ В 23-16. Предмонтажный осмотр грунтовых насосов	40
§ В 23-17. Монтаж и демонтаж землесосных агрегатов	41
§ В 23-18. Напрессовка полумуфт на валы, соединение,	
разъединение и спрессовка их	42
§ В 23-19. Установка или снятие манометров н вакуум- метров	44
§ В 23-20. Сборка и разборка всасывающего или напорного трубопровода в пределах плавучих, стационарных и передвижных землесосных установок	44
§ В 23-21. Опробование землесосных агрегатов	47
§ В 23-22. Монтаж и демонтаж разрыхлителя	47
§ В 23-23. Монтаж и демонтаж свайного аппарата	51
§ В 23-24. Монтаж и демонтаж электрических лебедок	50
вемснарядов типа 300-40, 350-50Л и 500-60	52
§ В 23-25. Опробование лебедок земснарядов	53
§ В 23-26. Монтаж и демонтаж вспомогательных насос- ных агрегатов (насоса и электродвигателя)	54
Глава 2. Монтаж и демонтаж оборудования насосных	54
yctahobok	01
§ В 23-27. Установка и снятие рамы или плиты под на- сосный агрегат (насос и электродвигатель)	54
§ В 23-28. Установка и снятие центробежных насосов	55
§ В 23-29. Опробование насосных агрегатов (насоса и электродвигателя)	55
§ В 23-30. Разные работы при монтаже оборудования гидромеханизации	56
РАЗДЕЛ III	
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ, ПУЛЬПОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ПУЛЬПОВОДА	
Указания по производству работ	62
Глава 1. Оборудование гидромеханизации	- 63
§ В 23-31. Ремонт корпуса земснаряда типа 500-60 в плавучем доке	63
§ В 23-32. Устранение трещин в днище корпуса земле- сосного снаряда	67

	§ E	23-33.	Ремонт грунтовых насосов 68
	•		Ремонт разрыхлителей
	_	23-35.	Ремонт редукторов
	~	23-36.	Ремонт электрических лебедок 120
	~		Ремонт коробки скоростей типа ЯАЗ 130
	-		Ремонт свайных аппаратов
	_		Ремонт центробежных насосов 148
	•		Ремонт гидромониторов с диаметром вход-
			ного отверстия 250 мм
	§ E	3 23-41.	Ремонт кранов ПК-2 и ПК-3
	Ş E	3 23-42.	Ремонт навесного оборудования трубоукладчика ТЛ-3
	§ E	3 23-43.	Ремонт дощатых лодок
	§ E	3 23-44.	Разные слесарно-ремонтные работы 172
Гла	ава	а 2. Пу	ульповодная арматура и пульповод
		•	Ремонт поплавков
	-		Ремонт обратных клапанов
	_		Ремонт параллельных задвижек 179
	_		Ремонт шаровых шарииров
,	ŞΕ	23-49.	Ремонт быстроразъемных соединений 187
			Ремонт вентилей
	§ E	3 23-51.	Правка вмятин на трубах 190
Гл			окарные, фрезерные и прочие работы 190
			Балансировка рабочих колес при помощи
	J		оправок и призм
	§ E	3 23-53.	Токарная обработка шеек валов 19
	§ E	3 23-54.	Обработка шпонок
	§ E	3 23-55.	Выборка шпоночных канавок 192
	§ E	23-56.	Фрезерование шпоночных канавок 193
	§ E	23-57.	Строгание шпоночных канавок 193
	~		Токарная обработка втулок 194
	ŞΕ	3 23-59.	Токарная обработка подшипников, залитых
	§ E	23-60	баббитом
	-		Токарная обработка стопорных колец 196
			Обработка пальцев
	_		Обработка роликов
	_		Обработка полумуфт
			Обточка фланцев
			Разные токарные работы
	-		Развертывание отверстий вручную 201
	_		Завертывание двухконечных шпилек 202
			Изготовление пресс-масленок
		23-70.	Изготовление двухконечных шпилек 204
	§ E		Изготовление двухконечных шпилек 204 Изготовление прокладок для подшипников 204

4	§В	23-72.	Наплавка ных дет ложении		элек		повосвар				опэн энжне	•	
Гла	ва	4. Ky	знечные	рабо	ты								
5	βB	23-73.	Отковка	якор	ей								
\$	B	23-74.	Отковка	коу	ша								
5	B	23-75.	Разные	кузн	ечны	е	рабо	ты					•
				PAS	ВДЕ.	л	ıv						
			вымо	P030	ЭЧНЬ	ЫE	PAB	OTI	οI				
Указ	ани рабо		произво	дству	/ ле	цок	ольн	ых	и і	зым	ороз	очн	ых
•			 Вымороз	 ка	корпч	vco	· в зе	MCH	аря <i>і</i>	юв	по	бор	TV
•			подходні		ящи			•		•			
(B	23-77.	Вымороз	ка п	од д	ни	щем	кор	пуса	36	емсн	аря	да
5			Вымороз для окр	ка і					пуса		емсн	аря.	да
6	βB	23-79.	Околка		у ко	рпу	са з	емсь	аря	да			
i			Выколка								n a		

.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по изготовлению и сборке конструктивных элементов плавучих средств, монтажу, демонтажу и ремонту механического оборудования плавучих электрических землесосных снарядов и землесосных установок типов 8Н3, 12Р-7, 100-40К, 12А-4, 12А-5, 300-40, 350-50Л, 500-60 и 1000-80 и, кроме того, по ремонту пульповодной арматуры.

2. Нормами на ремонтные работы предусмотрены условия проведения ремонта оборудования непосредственно на земснарядах с изготовлением и ремонтом отдельных деталей и узлов в условиях

единичного производства в механических мастерских.

3. Пооперационные нормы, помещенные в данном сборнике, охватывают комплекс операций по капитальному ремонту в соответствии с техническими условиями на производство и приемку этих работ. При установлении комплексной нормы в расчет следует вводить пооперационные нормы по тем работам, которые перечислены и соответствуют составу ремонта, исходя из описи технического состояния или дефектной ведомости.

4. Перед производством ремонта машины на основании записей в ремонтном журнале, аварийных актов, наружных осмотров и частичной разработки составляется опись технического состояния,

которая уточняется в процессе производства ремонта.

5. Работы по монтажу, демонтажу и ремонту производятся при помощи талей, домкратов, тельферов, лебедок, кранов, тракторов,

бульдозеров.

6. Нормами настоящего сборника предусмотрено перемещение механизмов, узлов и деталей оборудования земснарядов в пределах рабочего места на расстояние до 50 м и раскантовка их в положение, удобное для выполнения соответствующих операций.

7. Диаметры пульповода и пульповодной арматуры приняты по

условному проходу.

8. Нормами настоящего сборника предусмотрены следующие условия производства работ: а) металл в количестве до 25% перед разметкой должен пройти предварительную правку для исправления погнутостей, происшедших при транспортировании; б) резка листовой стали толщиной 3 мм и более, а также резка всех крупных профилей сортовой стали производится газорезкой; в) кромки и торцы заготовок после газорезки зачищаются от наплывов зубилом и драчевой пилой; г) сверление на приводном станке предусмотрено для деталей легкоперемещаемых; отверстия в тяжелых деталях и в малом количестве сверлятся электро- или пневмодрелью; д) сборочные прихватки электросваркой предусмотрены на прямолинейных участках через 300 мм, на криволинейных — через 100—200 мм в зависимости от конфигурации деталей, на профильной стали не менее двух — на торец.

9. Мелкие вспомогательные, подготовительные и транспортные операции, составляющие неотъемлемую часть технологического процесса пормируемой работы (папример, зачистка металла и деталей, проверка правильности обработки, завинчивание, отвинчивание и прогонка болтов и гаек, постановка ригелей, подноска, подъем и разноска деталей в пределах землесосного снаряда, очистка с внешней стороны оборудования, поступающего в ремонт или монтаж, устройство простых настилов и т. д.), включены в нормы и в составах работ особо не оговорены.

10. Нормами настоящего сборника не предусмотрены:

а) установка и перестановка такелажных приспособлений и механизмов (подвеска талей, блоков и полиспастов, установка подъемных и оттяжных лебедок), которые нормируются по сборнику 24 ЕНиР «Такелажные работы»;

б) исправление повреждений оборудования, происшедших при его доставке и хранении, за исключением мелких дефектов, устраняемых в процессе монтажа и предусмотренных в составах работ

соответствующих параграфов;

в) доставка оборудования, деталей и материалов от складов и мастерских за пределами рабочего места;

г) исправление дефектов оборудования, допущенных заводом-

изготовителем;

- д) комплексное опробование оборудования, земснарядов под нагрузкой, производимое для определения готовности земснаряда к эксплуатации;
- е) устройство подмостей, кроме особо оговоренных случаев в отдельных параграфах норм;
- ж) работа трактористов, машинистов кранов и бульдозеристов должна оплачиваться отдельно.
- 111. Нормы настоящего сборника могут быть использованы для пормирования аналогичного оборудования, не включенного в настоящий сборник.
- 12. В составах звеньев пастоящего сборника приведены сокращенные наименования по следующим профессиям:

lолное напменование профессий в соответствии с ETKC	Сокращенное наиме- нование профессий, принятых в сборнике
лесарь строительный	Слесарь
лесарь-монтажник на монтаже техноло- гического оборудования и связанных с	Слесарь-монтажник
ровельщик на устройстве покрытий из листовой стали (кровельщик по сталь-	Кровельщик
ечной рабочий на эксплуатации и обслу- живании несамоходных и плавучих зем- лесосных снарядов и других плавучих	Речной рабочий
серхогы узнецы ручной ковки	Электросварщик Кузнецы
	лесарь строительный лесарь-монтажник на монтаже технологического оборудования и связанных с ним конструкций ровельщик на устройстве покрытий из листовой стали (кровельщик по стальным кровлям) ечной рабочий на эксплуатации и обслуживании несамоходных и плавучих землесосных снарядов и других плавучих средств

13. Указания, приведенные в Общей части к сборникам ЕНиР, полностью распространяются на настоящий сборник ВНиР.

14. В тех случаях когда в состав звена включены рабочие разных профессий (слесари, котельщики, газо- и электросварщики), нормами и расценками предусматривается, что в свободное от основной работы по профессии время они участвуют в выполнении других операций, предусмотренных составом работы звена.

15. Электросварочные работы, в том числе электроприхватка, предусмотренные технологией работ настоящего сборника, нормами не учтены и должны выполняться электросварщиком, а нормиро-

ваться по сборнику 22 ЕНиР «Сварочные работы».

16. В нормах времени на станочные работы кроме основного и вспомогательного времени для выполнения производственного задания включено также подготовительно-заключительное время, кроме особо оговоренных случаев. Подготовительно-заключительное время включает получение наряда, инструктажа, чертежей, эскизов и образцов, инструмента, смену режима обработки, подноску заготовок и деталей в пределах до 10 м от станка, очистку и смазку станка в процессе работы, измерение деталей и проверку их по чертежам, эскизам и образцам.

17. Припуск на заготовках деталей снимается за три прохода (три стружки), из которых два обдирочных и один отделочный.

18. Точность обработки и допуск посадок принимаются по третьему классу точности.

19. Нэрмы предусматривают работу резцами из быстрорежущей стали или из ее заменителей. При работе резцами из углеродистой

стали Н. вр. и Расц. умножать на 1,2.

20. Околку гидросооружений и другие ледохольные работы следует нормировать по сборнику 13 ЕНиР «Берегоукрепительные и выправительные работы».

РАЗЛЕЛ І

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ

ГЛАВА 1

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСОВ ЗЕМСНАРЯДОВ И ПОПЛАВКОВ ПЛАВУЧЕГО ПУЛЬПОВОДА

Указания по производству работ

Резка заготовок производится только по разметке или по шаблонам, проверенным и принятым ОГМ или ОТК и подготовленным с точностью, обеспечивающей выполнение чертежных размеров в пределах 9-го класса точности по ГОСТ, если их допуски не оговорены чертежами.

После резки ножницами кромки деталей должны быть очищены

от заусениц, а при газовой резке — и от окалины.

Гибка деталей производится холодным способом по шаблонам

с соблюдением допусков.

Заготовленные детали не должны иметь искривлений, волнистости и других нарушений формы и допускаются на сборку только после проверки ОГМ или ОТК.

Детали или группа деталей должны иметь маркировку, обеспечивающую правильность сборки как отдельных узлов, так и корпуса

в целом.

§ В 23-1. Изготовление деталей корпусов земснарядов

Состав работы

1. Сортировка металла. 2. Очистка от ржавчины и грязи. 3. Разметка деталей. 4. Резка металла. 5. Правка деталей. 6. Сверление отверстий. 7. Маркировка деталей.

Состав звена

Слесарь 6 разр. — 1 » 4 » — 1 » 2 » — 2

Нормы времени и расценки на 1 т

Наименование деталей	Н. вр.	Расц.	№
Листы днища, бортов, палубы, переборок, тран- цев и межпонтонного покрытия	9	5—40	1
Люки (палубные и трюмные)		5163	2
Трапы для люков и трапы забортные		46—22	3
Внутрикорпусные элементы и межкоробочные соединения	23	13—81	4

Примечания: 1. К внутрикорпусным элементам относятся: флорные и колостые шпангоуты, продольные фермы кормовой и промежуточной частей, кильсоны машинного отделения, стрингеры флорные и колостые, 2. Газорезочные работы при изготовлении деталей нормировать дополинтельно по сборнику 22 ЕНиР "Сварочные работы".

§ В 23-2. Изготовление деталей поплавков плавучего пульповода

Состав работы

1. Сортировка металла. 2. Очистка от ржавчины и грязи. 3. Разметка деталей. 4. Резка металла. 5. Гнутье и вальцовка обсчаек. 6. Сверление отверстий. 7. Маркировка деталей.

Состав звена

Таблица 1

	Тип земснарядов				
Профессия и разряд	8НЗ, 12А-4, 12А-5, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60		
Слесарь 6 разр. . 4 . . 2 .	1 2 1	1 2 2	1 2 3		

Нормы времени и расценки на 1 поплавок

Таблица 2

	Ти	Тип земснарядов			
Наименование деталей	8НЗ, 12А-4, 12А-5, 12Р-7 н 100-40К	300-40 н 350-50Л	500-60		
Опоры для кабеля и настила	0,27 0—17,1	0,81 0—49	$\frac{0,27}{0-15,8}$]	

	Тип	земснарядо	В	
Наименование деталей	8НЗ, 12А-4, 12А-5, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	
Поперечные связи поплавко- вой пары с подкладками под ложе трубы, жесткостями, ко- сынками и хомутами	4,1	8,6 5—20	30 17—60	2
Обечайки поплавка с доныш- ками и отверстиями для лю- ков	7—60	16 9-68	36 21—11	3
Форкопфы с косынками, на- кладками, уголками и серьга- ми	3,1 1—96	4,1 2-48		4
Уголки для крепления цепных ограничителей со штырями	0,63	1,35 0—81,7		5
Люки поплавков с цилипдри- ческими горловинами, жестко- стями, фланцами и крышками	2,3	2,8	5,9 3—46	6
Уголки для крепления упор- ного бруса			$\frac{8,2}{4-81}$	7
Внутрикорпусные элементы прочности поплавка	_		11 6—45	8
	a	б	В	Nō

Примечания: 1. Газорезочные работы при изготовлении деталей нормировать дополнительно по сборнику 22 ЕНиР "Сварочные работы."
2. Изготовление деревянных деталей нормировать по сборнику 38 ЕНиР "Изготовление строительных конструкций, деталей и полуфабрикатов", вып. 3 "Изготовление деревянных конструкций и деталей".

§ В 23-3. Изготовление металлического напорного пульповода и фасонных частей для него

Нормами времени и расценками настоящего параграфа предусмотрено:

- а) изготовление в мастерских строительных площадок металлических сварных труб из пяти обечаек длиной каждая 1,4 м и фасонных частей из листовой стали площадью листа 4 м²;
- б) толщина металла в мм для труб и фасонных частей, кроме фланцев, принята в зависимости от диаметра труб:

Днаметр труб в мм

300—350	400—600	700—800
4—6	6—7	8

в) для изготовления дисковых фланцев приняты заготовки из листовой стали толщиной до 22 мм, а для воротниковых — угловая размером до $120\times120\times18$ мм со следующим количеством и диаметром отверстий во фланцах:

Фланцы для труб днаметром в мм	300	350—400	450—600	700—800
Количество отверстий	12	16	20	24
Диаметр отверстий в мм	22	22	25	29

г) длина патрубков принята в размере трех их диаметров, а длина каждого конца для крестовии и тройников — в размере полутора диаметров.

А. ТРУБЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ФЛАНЦЫ

Состав работы

1. Разметка всех деталей по чертежу. 2. Резка стали на приводных пресс-ножницах (для труб толщиной стенок до 8 мм). 3. Вальцовка заготовок для труб и фасонных частей на приводных вальцах в холодном состоянии с подбивкой кромок на плите и пригонкой по шаблону (для труб толщиной стенок до 8 мм). 4. Сборка трубы или фасонной части из отдельных деталей под сварку с перекантовкой деталей. 5. Сгибание фланца из угловой стали и сверление отверстий на станке. 6. Разметка дискового фланца по шаблону с обрубкой кромок и сверлением отверстий. 7. Изготовление из труб деталей фасонных частей с разметкой по шаблону, с его изготовлением, обрубкой фасок вручную и зачисткой кромок после газовой резки, с подгонкой деталей и сборкой под сварку и поддерживанием при прихватке, с правкой концов труб для насадки фланцев. 8. Крепление деталей. 9. Маркировка секторов.

Состав звена

Таблица 1

Профессия и разряд	Для труб и фасонных частей с толщиной	Для фасонных частей с толщиной стенок	Для фланцев
Котельщики 5 разр.	стенок до 8 мм	более 8 мм	
3 , 2 ,	1 2 2	1 1	

Нормы времени и расценки на 1 конструктивный элемент с толщиной стенок до 8 мм

Таблица 2

	Ди	аметр труб	в мм	
Вид конструктивных элементов	300—350	400500	600—800	
Труба	$\frac{4.8}{2-61}$	$\frac{5.4}{2-94}$	$\frac{7,4}{4-03}$	1
Крестовина	5 2—72	<u>6</u> 3—27	9,9 5—39	2
Тройник	3,2	3,9 2—12	6,3 3—43	3
Патрубок	1,35 0—73,5	1,6 0—87,1	2,9 1—58	4
	a	б	В	N₂

Нормы времени и расценки на 1 конструктивный элемент с толщиной стенок более 8 мм

Таблица 3

Вид конструктивных элементов		Į	Інаметр тру	бвим	
вид констру	KINDIDAK SVEMENTOD	300—350	400—500	600—800	
Крестовина		2,7 1—57	4,5	9,9 5—77	1
Тройник		$\frac{1,6}{0-93,3}$	2,6 1—52	$\frac{5,7}{3-32}$	2
5.4 ()	нз 2 секторов	0,99 0—57,7	1,15 0—67,1	$\frac{1,6}{0-93,3}$	3
Колено	из 3 секторов	1,45 0—84,6	1,6 0—93,3	2,3 1—34	4

Вид конструктивных элементов		Ţ	Імаметр тру	б в мм	
		300—350	400500	600800	
	из 4 секторов	1,9 1—11	2,1 1—22	2,9 1—69	5
	из 5 секторов	2,2 1—28	$\frac{2,4}{1-40}$	3,2	6
Колено	из 6 секторов		2,5 1—46	3,3 1—92	7
,	нз 7 секторов		2,6 1—52	3,5	8
	из 8—10 секторов		2,9 1—69	3,8 2-22	9
	дисковый	0,69 0-40,7	0,82 0—48,4	1,15 0—67,9	10
Фланец	воротниковый	2 1—18	2,9 1—71	5 2—95	11
		a	б	В	№

Б. ПЕРЕХОДЫ ИЗ ТРУБ

Состав работы

1. Изготовление шаблона для разметки клиньев на трубе. 2. Разметка с помощью шаблона. 3. Вырезка газом клиньев на трубе по разметке. 4. Удаление окалины и наплывов в местах вырезки. 5. Нагревание конца трубы газом и осадка его с приданием плавного перехода с большего диаметра на меньший. 6. Накладывание швов, удаление окалины и наплывов. 7. Опиливание швов с наружной стороны.

Состав звена
Котельщик 4 разр.—1
Газосварщик 4 » —1
3 » —1

Днаметр труб в мм. до

Начальный	250	. 3	00	350	4(00	500	6	00
Конечный	200	200	250	300	300	350	450	500	550
Н. вр.	1,3	1,9	1,6	1,9	2,7	2,4	3,5	5	3.8
Расц.	0-78,2	1—14	0—96,3	1-14	162	1-44	2—11	3-01	2—29
	a	б	В	Г	Д	è	ж	3	и

§ В 23-4. Изготовление бандажей из труб

Состав работы

1. Размещение для вырезки бандажа. 2. Обрубка и зачистка кромок после резки. 3. Подгонка бандажа по стыку для электросварки.

Котельщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 штуку

	Диаметр труб в мм. до				
400	600	700	900		
0,25 0—13,9	0,32 0—17,8	0,4	0,45 0—25		
а	б	В	r		

§ В 23-5. Изготовление шиберной задвижки

Состав работы

1. Изготовление шиберной задвижки по чертежу с разметкой отдельных деталей, подрубкой и зачисткой кромок после резки, со сверлением отверстий, наклепкой резины, кузнечной и слесарной обработкой всех деталей задвижки и сборкой ее. 2. Гидравлическое опробование задвижки.

Нормы времени и расценки на 1 задвижку

Состав звена	Диаметр	входного отверстия	в мм, до
котельщиков	400	600	900
5 pasp. — 1 3 " — 1	13 8—17	16 10—06	20 12—57
	а	б	В

§ В 23-6. Изготовление башмаков для типовых инвентарных опор

Состав работы

Изготовление стального башмака с разметкой деталей по шаблону, рубкой и сборкой деталей под электросварку.

Норма времени и расценка на 1 башмак

Разряд рабочих слесарей	Н. вр.	Расц.
4 разр.	0,67	0—41,9

§ В 23-7. Изготовление раструба

Состав работы

Размещение из листовой стали раструба (конуса) для трубы днаметром 400—600 *мм* с рубкой, вальцовкой и правкой после электросварки.

Норма времени и расценка на 1 раструб

Состав звена слесарей	Н. вр.	Расц.
4 pasp. — 1 3 " — 1	2,9	171

§ В 23-8. Устройство стапеля для сборки корпусов земснарядов

Норма времени и расценка на 10 м2 площади стапеля

Состав работы	Состав звена слесарей	Н. вр.	Расц.
1. Подборка материалов. 2. Уклад- ка шпальных клеток с закреплением скобами. 3. Устройство обвязки. 4. Укладка балок из рельсов с вывер- кой по уровню и закреплением	6 pasp. — 1 4 " — 1 2 " — 4	5,7	3—22

ГЛАВА 2

СБОРКА КОРПУСОВ ЗЕМСНАРЯДА И ПОПЛАВКОВ ПЛАВУЧЕГО ПУЛЬПОВОДА

Указания по производству работ

А. СБОРКА КОРГІУСА

Сборка корпуса землесосного снаряда, в зависимости от его типа (неразборные сварные, разборные из отдельных понтонов) и местных условий, производится либо на берегу (стапеле), либо на воде. Рабочая площадка должна быть обеспечена необходимыми механизмами, приспособлениями, инструментом и инвентарем, элекгрээнергией, а в ночное время — хорошо освещена.

Последовательность сборки корпуса определяется специальным графиком, в соответствии с которым следует завозить на площадку элементы корпуса.

Сборка и сварка внутрикорпусных элементов и корпуса земснаряда в целом ведется в соответствии с имеющимися компоновочными и поузловыми чертежами, техническими условиями, в соответствии с «Правилами постройки стальных судов внутреннего плавания» Речного регистра СССР.

Детали, поступающие на сборку, должны быть проверены ОТК или ОГМ и разобраны по группам в соэтветствии с маркировкой деталей и узлов.

Особое внимание должно быть уделено складированию узлов во избежание их поломки при разгрузке и такелаже.

Сборка цельнометаллического корпуса ведется в следующей последовательности:

- а) сборка и сварка шпангоутных рамок в кондукторе;
- б) сборка и сварка поперечных переборок, транцев и секций продольных стрингеров на стеллажах и межкоробочных соединений в кондукторе;
 - в) сборка элементов динща, бортов и палубы на стеллажах;
 - г) сборка и сварка коробок люков в кондукторе;

д) стапельная сборка и сварка корпуса: установка поперечного набора шпангоутов, переборок, транцев, приварка обшивки, скуловых уголков, наварных листов, подкреплений и т. д.

Установка деталей межкоробочных соединений— на стапеле Запрещается принудительная пригонка деталей путем ударов или других способов, вызывающих дополнительные внутренние напряжения в конструкции.

Соединение элементов и деталей под сварку должно производиться при помощи прихваток, с фиксацией каждого взаимного положения деталей гребенками, струбцинами или другими приспособлениями (при серийном прэизводстве — специальными кондукторами). Прихватка выполняется электродами марки ЦМ-7 в виде коротких швов длиной от 10 до 20 мм и располагается по длине с шагом:

а) при ручной сварке 300 мм;

б) при полуавтоматической сварке 500 мм.

Расположение прихваток в местах пересечения швов не допускается. Гребенки, употребляемые для стыковых швов при ручной сварке, а также все другие, временно привариваемые к конструкции приспособления после выполнения основных швов удаляются, а места приварки зачищаются.

Сварка ведется обратноступенчатым швом от середины к кон-

Размеры сварочного шва должны соответствовать указаниям чертежа и обеспечивать необходимую прочность и водонепроницаемость.

После сборки основные размеры и форма корпуса и его конструктивных элементов должны быть выдержаны в пределах, указанных чертежами. Размеры, не ограниченные допуском, должны соответствовать 9-му классу точности по ГОСТ.

Испытание корпуса на водонепроницаемость производится по

специальной инструкции.

испытании осмотру подвергаются все швы, в том числе в местах расположения клеток стапеля.

Исправления замеченных дефектов производятся после высыхания корпуса с последующим проверочным испытанием керосином.

Испытание корпуса на водонепроницаемость должно быть зафиксировано ОТК специальным актом.

Б. СБОРКА НАДСТРОИКИ

Сборка надстройки ведется по чертежам и техническим условиям.

Детали каркаса и деревянные щиты должны быть разобраны в соответствии с маркировкой. Все повреждения, возникшие при транспортировании, должны быть устранены до начала монтажа. Сборка каркаса ведется в следующей последовательности:

- по палубе нижней обвязки с установкой стоек а) укладка и элементов верхней обвязки (с подмостей); отклонение стоек от вертикали допускается не свыше 10 мм;
- б) установка строительных ферм (при помощи ручной лебедки) с закреплением на болтах;
- в) установка щитов общивки и ворот; ворота должны легко передвигаться по направляющим; головки болтов, закрепляющих деревянные элементы, должны быть установлены заподлицо с ли-

цевой поверхностью, концы болтов не должны выступать из гаёк более чем на две-три питки резьбы;

 г) укладка деревянного настила, крыши, обшивка сопряжений между щитами стен и настилом крыши; щели между смежными щитами и в примыканиях крыши к щитовым стенам не допускаются;

д) устройство железной кровли.

Размеры, точность которых не оговорена чертежами или техшическими условиями, выполняются по 9-му классу точности по ГОСТ.

В. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Окраска корпусов, палубной надстройки и поплавков производится согласно техническим условиям, этинолево-виниловыми или масляными красками. Палуба снаружи не окрашивается, а протирается нефтяными остатками. Перед грунтовкой корпус должен быть очищен от продуктов коррозии, масел, мусора, грязи.

Хорошо сохранившийся слой масляной, пентафталевой, этино-

левой, перхлорвиниловой краски может быть оставлен.

Очистка металлической поверхности под окраску производится стальными скребками, ручными или электрическими щетками, протиркой мест окраски ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Поверхности, подлежащие грунтовке или окраске, должны быть

сухими.

Все поверхности при окраске грунтуются, шпаклюются и покрываются двумя слоями краски (внутренняя поверхность коробок корпуса — одним слоем). Обязательным условием является нанесение каждого последующего слоя по вполне высохшему предыдушему.

Этинолево-виниловые краски наносятся за два раза кистью или краскораспылителями на сухие, обезжиренные, загрунтованные или ранее окрашенные металлические палубы, надводную часть

борта и палубные механизмы.

Кистью эти краски наносятся без длительной растушевки. Вязкость красок кистевого нанесения $30-40~ce\kappa$ по вискозиметру B-4 при $18-23^{\circ}$ C.

Срок сушки каждого слоя при различной температуре состав-

» 0—минус 10° С — 5—12 ч

При окрашивании поверхности краскораспылителем эмали также напосятся в два слоя. Особое внимание следует уделять подготовке краски для напесения распылителем (процеживанию и разбавлению до необходимой рабочей вязкости), так как производительность и качество покрытий находятся в прямой зависимости от качества эмалей. Расстояние сопла пистолета до поверхности должно быть 250—300 мм.

Окрашенные поверхности должны иметь однотонную фактуру и не допускать: просвечивания нижележащих слоев, пятен, наличия подтеков, морщин, отлипов и т. д.

При сопряжении поверхностей различной окраски искривление

линии не должно превышать 5 мм.

Филенки должны быть одинаковой ширины и не иметь видимых стыков.




Рис. 1. Общий вид разборного корпуса земснаряда.

А. СБОРКА СВАРНЫХ КОРПУСОВ ЗЕМСНАРЯДОВ Состав работ

а) При сборке конструктивных элементов

1. Подборка деталей конструктивных элементов по размерам и наименованиям. 2. Пригонка заготовленных деталей. 3. Сборка конструктивных элементов. 4. Закрепление собранных конструктивных элементов.

б) При сборке корпуса или коробки корпуса

1. Подборка конструктивных элементов по размерам и наименованиям. 2. Разметка. 3. Установка и раскрепление струбцинами. 4. Пригонка. 5. Выверка по отвесу и уровню. 6. Закрепление собранных конструкций.

в) При установке соединений коробок корпуса

1. Подборка элементов соединений. 2. Выравнивание коробок на стапеле. 3. Установка и закрепление соединений.

Состав звена

Нормы времени и расценки на 1 т

Таблица 1

Наименованне работ	Наименование собираемых конструкций		Н. вр.	Расц.	Vē
	Внутрикорпусные конструктивные элементы Межкоробочные соединения корпусов земснарядов 8НЗ, 12Р-7 и 100-40К		7,8	4—68	1
Сборка кон- структивных элементов			9	5—40	2
		днища и палубы	9	5—40	3
Сборка корпуса или коробки корпуса	Листы	бортов, транцев и переборок	23	1381	4
	Каркас корпуса или ко- робки корпуса		15	900	5
	Люки палубные и трюм- ные		32	19—21	6
	Трапы люков и заборт- ные		8,6	5—16	7
Установка межкоробочных соединений кор- пуса земснарядов 8НЗ, 12Р-7 и 100-40К		10,5	6-30	8	

Примечания: 1. К внутрикорпусным элементам относятся: флорные и холостые шпангоуты носовой, кормовой и промежуточной частей; продольные фермы посовой, кормовой и промежуточной частей, кильсоны машинного отделения; стрингеры флорные и холостые.

^{2.} Сборку деревянного пола машинного отделения земснарядов нормировать по сборнику 6 ЕНиР "Плотинчные и столярные работы", вып. 1. "Здания и промышленные сооружения".

Б. СБОРКА КОРПУСОВ ЗЕМСНАРЯДОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОНТОНОВ (рис. 2)




Рис. 2. Общий вид корпуса земснаряда типа 12А-4.

Состав работы

1. Подборка конструктивных элементов (12 понтонов и 6 меж-понтонных соединений). 2. Транспортирование их к месту сборки на расстояние до 100 м. 3. Сборка конструктивных элементов с креплением их болтами.

Норма времени и расценка на 1 корпус

Таблица 2

Состав звена Гслесарей- монтажников	Тип земснарядов	Н. вр.	Расц.
6 pasp. — 1 4 — 1 2 — 2	12A-4, 12A-5	55	33—02

Примечание. Нормами и расценками настоящего параграфа табл. 2 предусмотрено производство работ с помощью автокрана грузоподъемностью 7.5 m. При производстве работ с помощью кранов грузоподъемностью 10 m и более H. вр. и Расц. умножать на 0.8.

§ В 23-10. Испытание корпусов земснарядов на водонепроницаемость

Состав работ

- а) При испытании сварных швов коробок и секций корпуса на водонепроницаемость керосином
- 1. Очистка швов от шлака и ржавчины. 2. Приготовление мелового раствора для окраски. 3. Промазка швов с внешней стороны корпуса меловым раствором. 4. Промазка швов с внут-

ренней стороны корпуса керосином. 5. Контроль за появлением керосиновых пятен на меловом растворе. 6. Отметка дефектных мест сварки.

б) При опробовании корпуса на водонепроницаемость водой

1. Устройство временного трубопровода длиной до 50 м. 2. Налив воды в каждую секцию корпуса. 3. Осмотр и простукивание швов. 4. Отметка дефектных мест сварки. 5. Разборка временного трубопровода.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Тип зем- лесосных спарядов	Изме- ритель	Состав звена слесарей- монтажни- ков	Н. вр.	Расц.	₩
Испытание сварки швов коробок и секций корпуса на водонепроницаемость керосином	Все типы	10 <i>м</i> шва	3 pusp.—1	0,33	018,3	1
Опробование корпусов на водонепроницаемость водой	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	1 кор- пус	4 pas p.—1	16	9—44	2
	300-40 н 350-50Л	То же	То же	24	14—16	3
	500-60			30	17—70	4
	1000-80	,	D.	35	20—65	5

Примечание. Слив воды после опробования нормами не предусмотрен.

§ В 23-11. Спуск земснарядов на воду и вытаскивание их из воды на берег

Указания по производству работ

А. УСТРОИСТВО НАКЛОННЫХ СТАПЕЛЬНЫХ ДОРОЖЕК

Станельные дорожки устранваются на шпал, на которые краном укладываются рельсы. Рельсы к шпалам крепятся костылями, стыки соединяются накладками на болтах.

В зависимости от типа земспарядов укладывается от трех до пяти стапельных дорожек.

Каждая секция дорожки состоит из двух рельсов, расположенных параллельно на расстоянии 1,5 м друг от друга. Рельсовый путь смазывается смазкой УС.

Готовые секции при помощи крана подводятся под днище земснарядов с одновременной перекладкой шпальных клеток стапеля.

Б. ИЗГОТОВЛЕНИЕ САНЕЙ ДЛЯ СПУСКА ЗЕМСНАРЯДОВ

Сани изготовляются из шпал, швеллера и листовой стали непосредственно на рельсах стапельной дорожки.

В шпалах должны быть сделаны пазы, которыми они уклады-

ваются на рельсы стапельной дорожки.

На шпалы накладываются отрезки швеллера и крепятся к шпалам костылями. Затем нарезается полосами листовая сталь, накладывается на швеллер и приваривается к нему.

Сани при помощи трактора подводятся под земснаряд и кре-

пятся к корпусу электросваркой.

В. СПУСК ЗЕМСНАРЯДОВ НА ВОДУ

Земснаряд приподнимается 100—200-тонными механическими или гидравлическими домкратами. Шпальные клетки разбираются, и земснаряд постепенно опускается на установленные на рельсах сани.

На борту земснаряда закрепляются кранцы для упора буль-

дозеров.

Спуск на воду осуществляется тремя-четырьмя бульдозерами

Д-271.

По команде начальника земснаряда бульдозеры одновременно упираются в борт и производят спуск земснаряда по стапельным дорожкам до полной плавучести.

При необходимости используются дополнительно установлен-

ные на земснаряде лебедки.

Г. ВЫТАСКИВАНИЕ ЗЕМСНАРЯДОВ ИЗ ВОДЫ НА БЕРЕГ

При вытаскивании земснарядов из воды на берег производится строповка корпуса земснаряда стальным канатом: под днище корпуса подводятся стальные канаты, которые одним концом крепятся к кнехтам на палубе корпуса, а вторым — к подвижной части блоков полиспастов.

С помощью тракторов стальные канаты растягиваются на всю длину и производится запасовка их в блоки полиспастов с опробованием системы канатов полиспастов и укладкой подкладок под канаты.

Рельсовый путь смазывается смазкой УС. Вытаскивание земснаряда из воды осуществляется тракторами с предварительной регулировкой и последующей перестроповкой канатов в блоках полиспастов.

Во избежание смещения корпуса земснаряда к рельсам привариваются металлические упоры, после чего корпус земснаряда расстропливается.

Состав работ

а) При устройстве наклонных стапельных дорожек

1. Планировка поверхности. 2. Подноска и раскладка шпал. 3. Укладка рельсов на шпалы при помощи крана с выверкой и закреплением их костылями. 4. Соединение стыков рельсов с наложением накладок и креплением болтами. 5. Подведение дорожек под корпус земснаряда с перекладкой шпальных клеток.

б) При изготовлении саней для спуска земснарядов

1. Подноска и раскладка шпал на рельсах стапельной дорожки. 2. Заготовка отрезков из швеллера с креплением их к рельсам костылями. 3. Резка полос из листовой стали с креплением их к швеллеру при помощи электросварки. 4. Подведение саней под земснаряд с креплением их к корпусу земснаряда.

в) При спуске земснарядов на воду

1. Поддомкрачивание земснарядов и разборка шпальных клеток. 2. Опускание земснаряда на сани со смазыванием рельсов смазкой УС. 3. Заготовка и закрепление кранцев на борту корпуса земснаряда для упора бульдозеров. 4. Строповка и спуск земснаряда при помощи бульдозеров до полной плавучести. 5. Расстроповка корпуса земснаряда.

г) При вытаскивании земснарядов из воды на берег

1. Строповка корпуса земснаряда стальными канатами. 2. Запасовка канатов в полиспасты с подноской и подготовкой их. 3. Опробование системы полиспастов. 4. Подноска и укладка подкладок под канаты. 5. Смазывание рельсов смазкой УС. 6. Вытаскивание земснаряда из воды при помощи тракторов, регулировкой и перестановкой канатов в блоках полиспастов. 7. Расстроповка корпуса земснаряда.

А. УСТРОЙСТВО НАКЛОННЫХ СТАПЕЛЬНЫХ ДОРОЖЕК в две нитки

Норма времени и расценка на 10 м дорожки

Таблица 1

Состав звена	Н. вр.	Расц.
Слесари-монтажники 5 разр. — 2 2 — 4 Электросварщик 5 разр. — 1	15	8—74

Б. ИЗГОТОВЛЕНИЕ САНЕЙ

Норма времени и расценка на 1 шт.

-		Таблица 2
Состав звена	Н. вр.	Расц.
Слесари-монтажники 5 разр.— 1 2 — 2 Электросварщик 5 разр.— 1	5	2—99

В. СПУСК ЗЕМСНАРЯДОВ НА ВОДУ И ВЫТАСКИВАНИЕ ИХ ИЗ ВОДЫ НА БЕРЕГ

Нормы времени и расценки на 1 земснаряд

•				T a	блица З
	Состав звена слесарей-	Тип земснарядов	Наимено	ование работ	
	монтажников	тип веменаридов	спуск	вытаскивание	
5 4 3	pasp. — 4 . — 2 . — 2	12P-7, 12A-4, 12A-5, 100-40K	40 25—84	76 49—10	I
6 5 4 3	разр. — 1 • — 4 • — 3 • — 2	300-40, 350-50Л	50 3 2—9 2	95 62—54	2
6 5 4 3	pasp. — 2 • — 4 • — 3 • — 2	500-60	95 63—68	180 120—65	3
			a	б	№

Примечания: 1. Нормами предусмотрен угол наклона стапельной до-рожки до 10°. 2. Нормы на спуск и вызаскивание земснарядов предусмотрены без рамы разрыжлителя и свай. 3. Забивка свай (при спуске земснарядов) и уждадка "мертрянков" нормами настоящего параграфа не предусмотрены и должны

§ В 23-12. Сборка палубной надстройки земснарядов

Состав работ

- a) При установке элементов стального каркаса, портала, монорельсов и стропильных ферм
- 1. Подборка элементов в соответствии с маркировкой. 2. Строновка и установка монтируемой конструкции. 3. Выверка стоек по отвесу. 4. Постановка монтажных болтов. 5. Закрепление монтируемой конструкции.
 - б) При установке на монорельсе кошки с механизмом передвижения
- 1. Подъем монтнруемого механизма при помощи лебедки с палубы на монорельс. 2. Закрепление и опробование механизма с необходимым регулированием.

в) При установке трапов

- 1. Строповка монтируемого трапа. 2. Установка трана с постановкой монтажных болтов. 3. Закрепление трапа.
- г) При установке деревянных щитов или ворот
- 1. Подгонка по мосту. 2. Разметка и сверление отверстий. 3. Закрепление болтами к каркасу. 4. Установка и закрепление направляющих ворот. 5. Установка ворот.
 - д) При установке оконного переплета в щит
- 1. Подгонка по месту. 2. Установка. 3. Закрепление оконного переплета.
- e) При покрытии крыши каркаса (надстройки) листовой сталью
- 1. Заготовка картин. 2. Соединение картин двойным фальцем. 3. Устройство желобов. 4. Заделка примыканий.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Измери- тель	Состав звена	Н. вр.	Расц.	№
Установка элементов стального каркаса, портала и монорельсов	1 m	Слесари- моніпажники 5 разр.— 1 4 — 2 3 — 3	12	7—23	1
Установка стропильных ферм	То же	Слесари- монтажники 6 разр.—1 5 ——2 4 ——4	24	16—09	2

				* * P	OUUNIN	епие
Наименование 1	работ	Измери- тель	Состав звена	Н. вр.	Расц.	₩
Установка на моно- ре тъс кошки с меха- ниямом передвиже- ния для земснаря-	8H3, 12A-4 12A-5, 12P-7 H 100-40K	і меха- ннзм	Слесари- монтажники 4 разр.—1 2 "—1	1,1	061,5	3
дов типа	300-40 и 350-50Л	То же	Памерн- Состав звена Н. вр. Раменам Измерн- Состав звена Н. вр. Раменам Измерн- П. 1 О- Метереплет Сполер 1 1,6 О- Метереплет Столер 1 1,6 О- Метереплет 1 1,6 О- Мет	0—92,2	4	
Установка трапов	к пульту управле- ния зем- снаряда типов; 300-40% 350-50Л	І трап	монтажники 4 разр.—1	5,6	301	5
	ВНЗ. 12 А-4, 1 меха- 12 А-5, 12 Р-7 н 100-40К же- ри- 300-40 п 350-50Л К пульту управлення зем- снаряда типов 1 300-40Д 350-50Л на боко- вых стен- ках кор- пуса зем- снаряда	0-89,4	6			
	ных ішн-	10 м²	4 pasp.—1	8	425	7
Установка		То же	То же	13	691	8
6 - -	переплета	1 переплет	То же То же 1,65 0—9: То же То же 1,65 0—9: То же Слесари- монтажники 4 разр.—1 2 "—1 Плотники 4 разр.—1 2 "—3 То же То же 13 6—9:		0-59,4	9
Покрытие крыши кар стройки) листовой ста.	лью		4 pasp.—1 22		1—56	10
примечания:	і. При сия	тин элемен	тов палубной п	адствой	ки Н. в	о и

Примечания: 1. При сиятни элементов палубной надстройки Н. вр. и Расц. строк № 1, 2, 5—9 умножать на 0,6. 2. При сиятии с монорельса кошки с межанизмом передвижения Н. вр. и Расц. строк № 3, 4 умножать на 0,8. 3. Нормами настоящего параграфа, кроме оговоренных случаев, предусмотрены работы по земнснарядам всех типов. 4. Укладку деревянного настила крыши и устройство сопряжений между ним и щитовыми стенами нормировать по сборнику 6 ЕНир "Плотичные и столярные работы", вып. 1 "Здания и промышленные сооружения".

§ В 23-13. Сборка поплавков плавучего пульповода (рис. 3 и 4)




Рис. 3. Поплавок к земснаряду типа 300-40. 1 — уголки крепления цепных ограничителей; 2 — люк; 3 — опоры для настила; 4 — ложе для труб.




Рис. 4. Поплавок к земснаряду типа 500-60. 1 — понтон; 2 — труба; 3 — настил; 4 — шаровое соединение; 5 — люк; 6 — опора для настила; 7 — ложе для труб; 8 — привальный брус.

Состав работы

Подборка деталей конструктивных элементов по размерам шар наименованиям. 2. Пригонка заготовленных деталей. 3. Сборкатру конструктивных элементов. 4. Закрепление собранных конструктивных элементов.

Состав звена

Таблица 1

	Тип земснарядов			
Профессия и разряд Слесарь-монтажник 5 разр. 2 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8НЗ, 12А-4, 12А-5, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	
Слесарь-монтажник 5 разр. — 4 — 4 — 2 — — 2 — — — — — — — — — — —	1 2 1	1 2 2	1 2 3	

Нормы времени и расценки на 1 поплавок

Таблица 2

*			гаолиц	, a 2
	Тн	п земснаря,	ДОВ	
Наименование конструктивных элементов	8НЗ, 12А-4, 12А-5, 12Р-7 и 100-40К	300-40 н 350-50Л	500-60	
Обечайки поплавка с донышка- ми и отверстиями для люков	11,5 7—03	15 8—81	32 18—30	1
Внутрикорпусные элементы прочности поплавка	_		3,7 2—12	2
Форкопфы со всеми деталями (косынками, накладками, уголка- ми и серьгами)	2,9 1—77	4 2—35	<u>-</u>	3
Уголки для крепления цепных ограничителей со штырями	0,57 0-34,8	1,25 0—73,5	_	4
Люки поплавка с цилиндриче- скими горловинами, жесткостями, фланцами и крышками	$\frac{2,1}{1-28}$	$\frac{2,7}{1-59}$	2,3 1—32	5
Опоры для кабеля из листовой стали; опоры для настила из угловой стали	0,23 0—14,1	0,75 0—44,1	_	6
Опоры для настила	_	_	0,27 $0-15,4$	7
Поперечные связи поплавковой шпары с подкладками под ложе трубы, жесткостями, косынками и хомутами	3,8 2—32	7,7 4—52	27 15—44	8
	l i			l ว1

	Tu	п земснаряд	дов	
Наименование конструктивных элементов	8НЗ, 12А-1, 12А-5, 12Р-7 н 100-40К	300-40 н 350-50 Л	500-60	
В том числе: 1. Укладка поперечных связей поплавковой пары. 2. Закрепление их болтами. 3. Установка раскосов			2,6 1—49	9
Уголки для крепления упорного бруса	_	_	7,7 4—40	10
Деревянный трап с устройством пастила и перил	_	_	$\frac{3,6}{2-06}$	11
1. Укладка трубы в ложе меж- поплавковых соединений. 2. Креп- ление трубы хомутами. 3. Уста- новка растяжек. 4. Присоединение фланца шарового шарнира к трубе с двух сторон		_	6,6 3—77	12
	а	б	В	Nº

§ В 23-14. Сборка деталей трубы для быстроразъемных раструбных соединений

Состав работы

1. Сборка и установка деталей (крючков, серег, раструбов, пе- с тель, колец) быстроразъемных раструбных соединений труб с креп- в лением и установкой резинового уплотияющего кольца.

Норма времени и расценка на 1 трубу

Состав звена	Н. вр.	Расц.
Слесарь 4 разр. — 1 . 3 . — 1	2,1	124

§ В 23-15. Окраска корпусов земснарядов, палубной надстройки и поплавков плавучего пульповода

Состав работ

- а) При окраске вручную по металлу и дереву
- 1. Очистка. 2. Проолифка. 3. Частичная шпаклевка. 4. Шлифование подмазанных мест пемзой. 5. Окраска поверхностей.
 - б) При вытягиванни ватерлинии
- 1. Разметка ватерлинин. 2. Приготовление колера. 3. Вытягивание ватерлинии по линейке.

Состав звена Маляр 4 разр.—1 » 2 » —1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

,	Наименование работ	Изме- ритель	Н. вр.	Расц.	₩
	за два раза с наружной стороны боковых поверхностей днища корпуса земснаряда, стальной обшивки палубной надстройки или наружных поверхностей поплавка	10 м²	1,25	0—69,9	1
Окраска вручную	за один раз с внутренней стороны боковых поверхно- стей, днища и палубы кор- пуса земснаряда и стальной обшивки палубной надстройки	То же	1,15	0-64,3	2
	за один раз внутренних по- верхностей поплавка		1,65	0-92,2	3
	за один раз внутрикорпус- ных элементов	1 m	1,9	106	4

	Нанменованне работ	Изме- ритель	Н. вр.	Расц.	Ŋã
Окраска вручную	за два раза деревянных щи- тов, ворот и оконных пере- плетов надстройки	10 м²	2,1	1—17	5
	за два раза элементов сталь- ного каркаса надстройки	1 m	2,9	1—62	6
	за два раза крышн палуб- ной надстройки	10 м²	1,3	0—72,7	7
	Вытяпуть ватерлиппо	10 м	1,6	0-89,4	8

РАЗДЕЛИ

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ НАЗЕМНЫХ И ПЛАВУЧИХ ЗЕМЛЕСОСНЫХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Монтаж земснарядов должен осуществляться по монтажным чертежам и с соблюдением технических условий.

А. МОНТАЖ ГРУНТОВОГО НАСОСА

Перед монтажом грунтовой насос необходимо разобрать и осмотреть, очистить все детали от грязи и коррозии и исправить обнаруженные при этом дефекты.

Монтаж грунтового насоса на фундаментной раме производится одновременно с монтажом электродвигателя. Начинается монтаж Примечания: 1. Окраску с внутренней стороны боковых поверхностей стия для фундаментных болтов и контрольных шпилек, затем устамашинного отделения корпуса пормировать по строке № 1. 2. При окраске пистов навливается на раму корпус (консоль) грунтового насоса и крепитлетом-распылителем Н. вр. и Расц. умножать на 0,4. 3. При окраске наружный ся фундаментными болтами.

Ме 1, 5, 6 и 7 умножать на 0,6.

затем производят дальнейший монтаж грунтового насоса, непрерывно следя за тем, чтобы не было перекосов и чтобы были выдержаны соответствующие зазоры (допуски), приведенные в табл. 1.

Таблица Л

		гаолица ф
11-11-	Показателн	Допуски
1 2 3 4 5 6	Несоосность валов грунтового насоса и электродвигателя, не более Взаимный перекос валов грунтового насоса и электродвигателя, не более Зазор между отбойными лопатками рабочего колеса и бронедисками, не более Зазор между уплотнительным кольцом и торщом рабочего колеса, не более Несоосность вала грунтового насоса с сальниковой коробкой напорной крышки Осевое смещение вала электродвигателя	0,2 мм на 1 м длины 1—2 мм 70,3—0,5 мм

№	Показатели	Допуски
7	Зазор между наружной обоймой заднего упорно-	0,25 мм
8	го подшипника и крышкой корпуса пяты Зазор в подшипниках скольжения между валом	0,65 мм.
U	н вкладышем, не более	
9	Воздушный зазор между ротором и статором электродвигателя (не должен отличаться от пас-	土10%
10	портных данных) Нагрев подшипников грунтового насоса и электродвигателя при нормальном режиме работы и температуре окружающей среды 20°С, не более	60°
		ł

При монтаже необходимо следить за правильной установкой рабочего колеса, проверяя биение его в осевом и радиальном направлении. Крышки нужно затягивать равномерно во избежание перекосов. По окончании сборки необходимо тщательно провести центрирование агрегатов. Все болты должны быть плотно затянуты, а гайки предохранены от самоотвинчивания. Опорные грани болтов и гаек должны прилегать без перекоса к плоскостям соединяемых элементов таким образом, чтобы в стык не проходил щуп 0,1 мм.

Набивка салынка уплотнения вала должна составляться из отдельных колец, причем стыки колец должны быть поставлены

вразбивку.

Все присоединения трубопроводов и уплотнения грунтового насоса должны быть полностью герметичными. После центровки пронзводится заливка масла в маслосистему через консольную опору. Во время заливки масла необходимо открыть все вентили и краны, чтобы заполнить им всю систему. После заполнения системы маслом приступают к испытанию грунтового насоса.

Испытание груптового насоса на воде производится при наличии задвижки или заглушки на поворотном колене, при этом откры-

тием задвижки регулируются расход и напор.

Б. ДЕМОНТАЖ ЗЕМЛЕСОСНОГО АГРЕГАТА (грунтовой насос и электродвигатель)

Полный демонтаж грунтового насоса и электродвигателя на земснаряде может производиться поагрегатно, без разборки на отдельные детали, и может быть выполнен с разборкой на детали в зависимости от наличия подъемных средств, места демонтажа и наличия монтажного фонаря в крыше земснаряда.

а) При агрегатном демонтаже грунтового пасоса и электродвигателя с помощью гусеничного или мощного плавучего крана при выемке агрегата через монтажный фонарь работы проводятся в следующем порядке:

а) демонтируется и убирается из машинного зала напорный трубопровод, снимается кожух ограждения полумуфт грунтового

насоса и электродвигателя, полумуфты разъединяются;

б) разбирается ревизия и всасывающая труба закрывается за-

в) отсоединяются от грунтового насоса все вспомогательные трубопроводы и трубки приборов:

г) отворачиваются болты крепления станины и корпуса к раме. После этого грунтовой насос стропят двумя стропами, с помощью крана вынимают его через монтажный фонарь и устанавливают на берег или на баржу.

Затем отсоединяются кабели питания от главного электродвигателя, отворачиваются болты крепления его к раме и двигатель

краном переносится на берег или баржу.

б) При демонтаже грунтового насоса и электродвигателя с разборкой на узлы работы должны выполняться в следующей последовательности.

1. Отсоединяются от грунтового насоса напорный и всасывающий трубопроводы с обязательной постановкой заглушки на всасывающую трубу.

2. Отсоединяются все коммуникации водяных, масляных и дру-

гих трубопроводов.

3. Снимается ограждение полумуфт, вынимаются пальцы и отсоединяются кабели питания электродвигателя.

4. Отсоединяется всасывающая крышка и снимается с вала рабочее колесо.

5. Отсоединяется корпус грунтового насоса от станины и рамы. После разборки указанные выше детали с помощью электротельфера или таль-кошки доставляются через ворота на палубу земснаряда, а оттуда с помощью крана укладываются на берег или

6. Отсоединяется станина и разворачивается для спрессовки

полумуфты.

7. Снимается крышка скользящих подшипников и вынимаются вкладыши.

8. Вынимается вал грунтового насоса, а станина убирается на

палубу.

Станину грунтового насоса при наличии подъемных средств можно убрать из машинного зала целиком без ее разборки; в этом случае не потребуется спрессовка полумуфты и разборка упорного и скользящих подшипников, а также выемка вала грунтового насоса.

9. При демонтаже электродвигателя ротор отделяется от статора и укладывается на специально подготовленные козлы или клети.

В. МОНТАЖ РАЗРЫХЛИТЕЛЯ

Для монтажа разрыхлителя земснаряд ставится носовой частью к причалу или к берегу. Сначала монтируют подъемную стрелу, которая в смонтированном виде облегчает впоследствии монтаж разрыхлителя.

Сборка рамы разрыхлителя производится на выровненной горизонтальной площадке. Закрепив раму, приступают к монтажу электродвигателя редуктора, открытой зубчатой передачи и подшиников. Выверив нижние вкладыши подшипников по струне, приступают к укладке линии валов, которая начинается со стороны упорной пяты. Валы укаладываются с одновременной установкой соединительных муфт, установкой верхних вкладышей и закрытием подшипников.

После закрытия подшипников проверяется качество монтажа в соответствии с допусками, приведенными в табл. 2,

№ п.п.	Показатели	Допуски
1	Смещение осей стрелы и портала от диамет- ральной плоскости, не более	10 мм
2	Перекос в плане оси разрыхлителя и стрелы относительно диаметральной плоскости, не более	3 <i>мм</i> на 1 <i>м</i> длины
3	Смещение оси цапф опор разрыхлителя и оси вращения сальникового шарнира всасывающего	1 мм
4	трубопровода, не более Длина стального каната, соединяющего стрелу	±100 мм
5	с порталом Расстояние на обенх тягах проушин между осями отверстий для пальцев портала и корпуса	±10 .
6	Перпендикулярность портала к палубе	+0°30′
6 7	Смещение осей стоек портала с осями соответствующих жесткостей палубы в месте опира-	±0°30′ ±3 мм

Липпя валов должна легко прокручиваться от руки со стороны электродвигателя. Затем монтируются всасывающая труба, фреза, блоки, роульсы и система смазки.

По окончании монтажа производят испытание разрыхлителя на холостом ходу, что должно определить правильность взаимодействия и удовлетворительную работу всех его узлов. Демонтаж разрыхлителя производится в обратном порядке.

г. монтаж свайного аппарата

Сначала монтируется металлический каркас свайного аппарата. Установка отдельных элементов рамы производится с подмостей, а подъем элементов с помощью плавучего крана. Затем монтируются направляющие обоймы. Нижние и верхние обоймы должны быть смонтированы по отвесу или по струне. Перекос не должен быть более 5 мм. Бълты крепления обоймы не должны иметь слабины, они прочно закрепляются гайками и контргайками. Нижняя и верхняя обоймы должны быть раскрыты. Внутренняя часть направляющих обойм смазывается густой смазкой, а наружные половины обоймы должны легко открываться и закрываться.

Во избежание самозакрывания во время подъема сваи обоймы закрепляются. Захват для подъема свай должен быть закреплен на свае; к захвату рекомендуется прикрепять трос, предназначенный для постоянной эксплуатации, который облегчает перепасовку троса по мере поднятия сваи и заменяет собой специальный монтажный трос. Подъем свай является ответственной операцией, поэтому необходимо тщательно продумать все действия, связанные с ее проведением.

Перед подъемом свай проверяется исправность блоков свайного аппарата, электротормозов и храповиков подъемных лебедок.

Установив сваи и закрыв обоймы направляющих, приступают к монтажу верхиих блоков, нижнего и верхнего фрикционов, регулирующих тяг, системы рычагов, магнитного толкателя и пружины.

Для регулирования механизмов свайного хода требуется поднятие и сбрасывание свай 10—15 раз.

Регулирование свайного аппарата заключается в установке зазоров между подъемным, тормозным фрикционом и стенкой сваи.

Зазоры между подъемными фрикционами и стенками свай в свободном состоянии не должны быть более 3—4 мм и должны допускать свободное падения без заедания фрикциона по свае.

Зазоры между тормозными колодками и стенками свай в свободном состоянии при опущенной свае не должны быть более 5 мм.

Д. ДЕМОНТАЖ СВАЙНОГО АППАРАТА

При полном демонтаже свайного аппарата земснаряд отсоединяется от плавучего пульповода и ставится кормой или носовой частью к берегу в зависимости от наличия подъемных средств (плавучий кран или кран, установленный на берегу).

После закрепления земснаряда на месте демонтажа сваи устанавливаются на грунт и стропятся в средней части стропами.

Тросы отсоединяются, раскрываются верхний и нижний хомуты, убираются захваты, и после этого сваи с помощью крана поочередно выводятся из направляющих и укладываются на берег или баржу.

После снятия свай свайный аппарат в сборе или по отдельным узлам демонтируется и снимается с палубы земснаряда. Снятые узлы укладываются на берег или баржу. Работы по демонтажу выполняются звеном рабочих под руководством механика или началынка земснаряда.

Е. МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ

При сборке лебедок необходимо следить за правильным зацеплением зубчатых передач. Зазоры при зацеплении должны быть равномерными, и всякого рода перекосы не допускаются.

При центрировании валов отклонение в межцентровом расстоянии валов при числе оборотов более 200 в минуту не должно превышать 0.2 мм на 1 м длины вала.

Перед испытанием лебедок необходимо проверить: надежность крепления их к корпусу земснаряда и фундаментным рамам; затяжку подшипников и наличие в них смазки; правильность регулирования тормозных устройств; исправность ограждений.

Выполнив указанные условия, приступают к испытанию лебедки.

Ж. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

При соединении труб на резьбе должно быть произведено ее уплотнение суриком на олифе, а при соединении их на фланцах головки болтов и гайки должны прилегать к опорным плоскостям так, чтобы в зазор не мог пройти щуп 0,1 мм.

Соединение труб, а также места в переборках, через которые проходят трубы, должны быть герметичными.

Непараллельность осей труб с соседними горизонтальными эле-

ментами должна быть не более 3 мм на 1 м длины.

Каждая система трубопроводов в самой нижней части должна быть снабжена вентилем или заглушкой для возможности полного спуска из нее воды. Принудительная подгонка стыкуемых участков труб допускаться не должна.

ГЛАВА I

монтаж и демонтаж оборудования землесосных установок

§ В 23-16. Предмонтажный осмотр грунтовых насосов

Состав работы

1. Отсоединение и снятие крышек: всасывающей стороны грунтового насоса, подшипников и сальника. 2. Удаление сальниковой набивки. 3. Проверка сборки, осмотр плотности посадки рабочего колеса на вал и зазора между рабочим колесом и бронедисками, регулирование. 4. Промывка масляной ванны или системы смазки. 5. Установка и закрепление крышки всасывающей стороны подшинников. 6. Провертывание вала. 7. Набивка сальника, установка сальниковой крышки.

Нормы времени и расценки на 1 грунтовый насос

Состав звена слесарей	Тип груптовых насосов	Н. вр.	Расц.	Ne
5 разр. — 1	мЕН8	9,5	5—49	1
5 pasp. — 1 4 " — 1 2 " — 2	· 3ΓM-2M	22	12—72	2
5 pasp. — 1 4	20Р-11 и 20Р-11М	40	23—50	3
5 pasp. — 1 4	500-60	82	46—89	4
40	•	-		

§ В 23-17. Монтаж и демонтаж землесосных агрегатов Состав работ

- а) При монтаже фундаментной рамы
- 1. Разметка. 2. Сверление или вырезка отверстий. 3. Установка рамы на фундамент с разворотом на 90°, рихтовка при помощи ломов. 4. Подбивка клиньев с выверкой по осевым линиям агрегата. 5. Закрепление.
 - б) При монтаже землесосного агрегата
- 1. Разметка. 2. Сверление отверстий в фундаментной раме по месту. 3. Установка электродвигателя и грунтового насоса с напрессованными полумуфтами на фундаментную раму. 4. Выверка по осям валов. 5. Выполнение необходимых креплений.
 - в) При соединении вала грунтового насоса и электродвигателя
- 1. Запрессовка соединительных пальцев. 2. Закручивание гаек. 3. Шплинтовка пальцев.

Нормы времени и расценки на монтаж 1 агрегата

			Наны	ленование	работ	
Вид землесосной установки	Тип земле- сосных установок	Состав звена слесарей-мон- тажников	монтаж фундаментной рамы и землесосного агрегата	в том числе монтаж землесосного агре- гата	в том числе соедине- ние вала грунтового насоса с валом элек- тродвигателя	
	8 3M	5 pasp.—1 4 " —1 3 " —1 2 " —1	22 13—06	16,5 9—80	-	1
Плавучая или передвижная	3ΓM-2M	5 pasp. —1 4 , —1 3 , —1 2 , —3	39 21—85	32 17—93		2
	20P-11 и 20P-11M	5 pasp. —1 4 " —1 3 " —2 2 " —4	90 49—60	76 41—88	2,7 1—49	3
	50060	5 pasp.—1 4 "—2 3 "—2 2 "—5		170 93—96	<u> </u>	4

		`				
			Нанм	енование	работ	
Вид землесосной установки	Тип земле- сосных установок	Состав звена слесарей-мон- тажинков	монтаж фундамент- ной рамы и земле- сссного агрегата	монтаж фундамент- ной рамы и земле- сосного агрегата в том числе монтаж— землесосного агре- гата в том числе соедине- ние вала грунгового насоса с валом элек-		
	8H3M	5 pasp. —1 4 " —1 3 " —1 2 " —1	17,5 10—39	12 7—13	_	5
Стационарная	3FM-2M	5 pasp. —1 4 " —1 3 " —1 2 " —3	32 17—93	26 14—57		6
	20Р-11 и 20Р-11М	5 pa3p. —1 4 " —1 3 " —2 2 " —4	75 41—33	60 33—07	_	7
	500-60	5 pasp. —1 4 " —2 3 " —2 2 " —5		135 74—61	_	8
			a	б	В	Nō

Примечания: 1. При демонтаже агрегатов Н. вр. и Расц. настоящего параграфа умножать на 0.5. 2. При монтаже только грунтового насоса (без электродвигателя) Н. вр. и Расц. графы "С. умножать на 0.5, а при демонтаже на 0.25. 2. При разъединении вала грунтового насоса и электродвигателя Н. вр. и Расц. умножать на 0.6.

§ В 23-18. Напрессовка полумуфт на валы, соединение, разъединение и спрессовка их

Состав работ

- а) При напрессовке полумуфт
- 1. Очистка и промывка вала и ступицы полумуфты. 2. Проверка шпонки по канавке вала. 3. Подгонка и установка шпонки. 4. Подогрев полумуфты. 5. Напрессовка полумуфты.
 - б) При соединении полумуфт
- 1. Вставка пальцев. 2. Закрепление пальцев. 3. Установка кожуха ограждения муфты.

- в) При разъединении полумуфт
- 1. Снятие кожуха ограждения. 2. Снятие соединительных паль
 - г) При спрессовке полумуфт
 - 1. Установка съемника. 2. Спрессовка полумуфты с вала.

Состав звена

Таблина 1

			Наименование работ				
	Профессия и разряд		или сп ка пол при	ссовка рессов- умуфт весе	соединение или разъеди- нение полу- муфт		
·			100	500			
Слес	арь-монтажник 6 разр.		_	1			
*: 	, 5 ,,		1	- 1			
	, 4 ,,			1	1		
à .	, 3 ,		1	1	1		
		I	i	1			

Нормы времени и расценки на 1 полумуфту при напрессовке или спрессовке и на 2 полумуфты при соединении или разъединении полумуфт

Таблица 2

Vanuauanauun nasan		Вес полумуфты в кг. до							
Наименование работ	10	35	50	100	200	300	500		
Напрессовка полу- муфт	1.05	2,3	2.6	5,4	9,8	12	15	1	
	066	145	163	339	644	788	985	۲	
Спрессовка полу- муфт	0.69 0-43,4	1,35 0—84,8	1,5	3.3	5.9 3—87	8,9 5—84	9.8	2	
Соединение полу-	0,61	0,93 0-54.9	1,15	1,85	3,5 2-07	5 2-95	5,8	3	
Разъединение по- пумуфт	0,32	0.52	0,61	0,93	1,75	2,5	2,9	4	
~~~~	0—18,9	0-30,7	0-36	0-54,9	103	1-48	1—71		
	a	б	В	г	д	e	ж	N	

Примечание. При напрессовке и спрессовке полумуфт, бывших в употреблении и имеющих износ. Н. вр. и Расц. строк № 1 и 2 умножать на 0.5.

# § В 23-19. Установка или снятие манометров и вакуумметров

Слесарь-монтажник 3 разр. Норма времени и расценка на 1 прибор

Состав работы	Н. вр.	Расц.
1. Уплотнение резьбы льном. 2. Установка измерительного прибора или снятие его	0,094	0—05,2

§ В 23-20. Сборка и разборка всасывающего или напорного трубопровода в пределах плавучих, стационарных и передвижных землесосных установок

#### Состав работ

- а) При сборке трубопровода
- 1. Очистка деталей от грязи и ржавчины. 2. Установка и пригонка деталей трубопровода с укладкой прокладок и предварительным закреплением. 3. Выверка трубопровода по осям. 4. Окончательное закрепление трубопровода. 5. Гидравлическое испытание.
  - б) При разборке трубопровода
- 1. Отсоединение деталей трубопровода. 2. Снятие деталей и укладка их.

#### Состав звена

Таблица 1

	'Дн	наметр трубо	опроводов в	мя
Профессия и разряд	до	350	боле	e 350
	сборка	разборка	сборка	разборка
Слесарь-монтажник 5 разр. " 4 " . " 3 " " 2 "	1 1 2 —		1 1 3	1 1 3

Наимено- вание	Вид	Наимено-				Диаметр т	рубв <i>им,</i> д	0			_
трубо- проводов	землесосных установок	вание работ	200	250	300	350	500—600	700	800	900	
	Плавучая	Сборка		17,5 10—66	_	23 14—01	60 35—90	70 41—89	80 47—87	85 50—86	1
		Разборка		6 3—25		11,5 6—23	32 17—02	40 21—27	48 25—53	52 27—65	2
Всасы-	Передвиж-	Сборка		2,9 1—77	3,2 1—95	4,4 2—68		_		_	3
вающий	ная	Разборка		1,8 0—97,5	$\frac{2,1}{1-14}$	2,9 1—57					4
	Стационар- ная	Сборка				6,7 4—08	40 23—94	50 29—92	60 3 <b>5—90</b>	65 38—90	5
		Разборка			<u></u> \$	4,1 2—22	25 13—30	50 26—59	60 31 <b>—9</b> 1	65 34— <b>57</b>	6

作。中期的《安徽的作品》中,1985年1985年,2015年1986年,1985年1986年,1985年1985年,1985年,1985年1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1985年,1

1			7	敛	δ	10	11	12	2
		006	92 55—05	63 33—50	I	ļ	72 43—08	55 29—25.	or.
.		800	87 52—06	58 30—84	1	١	67 40—09	50 26—59	*
		700	77 46—08	48 25—53	1	1	57 34—11	40	۵
	Диаметр труб в мм, до	200—200	67	38 20-21	1	l	47	31 16-49	
	Диаметр тр	350		l		1.	·l	1	
		300	25 15—23	11,5	5,4	3,8	9,5	3-25	,
		250	1	1	4,4	2.9	1	ı	\ \
		200	19	8,6	3,7	2,3			
		Наимено- вание работ	Сборка	Разборка	Сборка	Разборка	Сборка	Разборка	
		Вид землесосных установок		Плавучан	Tenenaux:	ная	Стапионар-	ная	
	Hammeno	рание трубо- проводов			Напорный	•			

#### § В 23-21. Опробование землесосных агрегатов Состав работы

1. Промывка подшипников электродвигателя. 2. Наружный осмотр землесосного агрегата. 3. Заливка маслом подшипников. 4. Провертывание валов вручную. 5. Пробный пуск электродвигателя при разъединенной муфте. 6. Соединение полумуфт. 7. Подготовка агрегата к пуску с заливкой грунтового насоса водой при помощи эжектора и открыванием задвижек трубопроводов. 8. Пуск. 9. Регулирование. 10. Устранение дефектов, обнаруженных при опробовании.

#### Нормы времени и расценки на 1 агрегат

Состав звена	Тип землесосных установок	Н. вр.	Расц.	№
Слесари-монтажники 6 разр.—1 4 —1 2 —1	8НЗМ и 8НЗУ	10,5	6—85	ı
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3ГМ-1М, 12НЗУ и 3ГМ-2М	13,5	881	2
Слесари-монтажники 6 разр.—1 4 .—1 2 .—2 Электромонтажник 5 разр.—1	20Р-11 и 20Р-11М	38	23—58	3
Слесари-монтажники 6 разр.—1 4 —1 2 —3 Электромонтажник 5 разр.—1	500-60	46	27—57	4

#### § В 23-22. Монтаж и демонтаж разрыхлителя

#### Состав работ

#### а) При монтаже разрыхлителя

1. Установка опор и стрелы подъема разрыхлителя в сборе и верхнего блока полиспаста при помощи плавучего крана. 2. Сборка рамы разрыхлителя из отдельных частей (для землесосных сна-

рядов типа 300-40 и 350-50Л). З. Установка с выверкой и закреплением опор, опорных кронштейнов и рамы разрыхлителя. 4. Установка подшипников промежуточных и головного, главного составного вала, свертных муфт, пяты, фрезы и цилиндрической шестерни главного вала. 5. Разборка, промывка и сборка деталей редуктора с заливкой масла. 6. Промывка и заливка маслом подшипников электродвигателя. 7. Установка редуктора и электродвигателя на раме с выверкой по осям валов. 8. Установка промежуточных валов передачи и напрессовка шестерен. 9. Установка промерочного мостика с выверкой и закреплением. 10. Установка скользящих роликов. 11. Установка папильонажных блоков с прочисткой и смазкой их. 12. Закрепление нижнего блока полиспаста. 13. Опробование разрыхлителя вхолостую с провертыванием вала вручную и от электродвигателя. 14. Устранение обнаруженных дефектов.

#### б) При монтаже стрелы разрыхлителя

- 1. Установка стрелы подъема разрыхлителя в сборе при помощи плавучего крана. 2. Установка пальцев. 3. Закрепление стрелы с постановкой стопорных планок.
- в) При монтаже опор, опорных кроиштейнов и рамы разрыхлителя
- 1. Сборка рамы из отдельных частей (для землесосных снарядов типа 300-40 и 350-50Л). 2. Установка опор, опорных кронштейнов и рамы. 3. Выверка. 4. Закрепление.
  - г) При монтаже промерочного мостика
  - 1. Установка промерочного мостика. 2. Выверка. 3. Закрепление.
  - д) При монтаже нижнего блока полиспаста
- 1. Установка инжнего блока полиспаста. 2. Установка осей. 3. Закрепление.

#### е) При демонтаже разрыхлителя

1. Снятие главного составного вала, свертных муфт, пяты, подшипников промежуточных и головного, фрезы и цилиндрической шестерни главного вала. 2. Снятне опор, опорных кронштейнов и рамы разрыхлителя. 3. Разборка рамы разрыхлителя на отдельные части (для землесосных снарядов типа 300-40 и 350-50Л). 4. Снятие стрелы подъема разрыхлителя в сборе и верхнего блока полиспаста при помощи плавучего крана. 5. Снятие редуктора, электродвигателя, промежуточных валов и спрессовывание шестерни. 6. Снятие промерочного мостика с отсоединением и перемещением на берег. 7. Снятие скользящих роликов. 8. Снятие папильонажных блоков. 9. Отсоединение нижнего блока полиспаста.

#### ж) При демонтаже стрелы разрыхлителя

1. Отсоединение. 2. Снятие пальцев. 3. Снятие стрелы подъема разрыхлителя.

- з) При демонтаже рамы разрыхлителя, опорных кронштейнов и опор
- 1. Отсоединение. 2. Разборка рамы на отдельные части (для землесосных снарядов типа 300-40 и 350-50Л). 3. Снятие опор, опорных кронштейнов и рамы.
  - и) При демонтаже промерочного мостика
  - 1. Отсоединение. 2. Снятие. 3. Перемещение на берег.
- к) При демонтаже нижнего блока полиспаста
- 1. Отсоединение. 2. Снятие осей. 3. Снятие и укладка на палубу нижнего блока полиспаста.

# Нормы времени и расценки на 1 разрыхлитель

Таблица 1

		Тип землесосных снарядов			
Наименование работ	Состав звена слесарей- монтажников	8НЗ, 12А-4, 12А-5, 12Р-7 и 100-40К	300-40 н 350-50Л	500-60	
Монтаж разрыхли- теля	5 pasp.—1 4 " —2 2 " —6	115 62—74	390 212—78	_	1
В том числе: монтаж стрелы подъема разрыхлителя	5 разр.—1 4 "—2 3 "—2	11,5	23 14—09	29 17—76	2
монтаж опор, опор- ных кронштейнов и рамы разрыхлителя	То же	14 8—57	99 60—63		3
1. Сборка рамы разрыхлителя земснаряда типа 500-60 из отдельных частей (носовая часть в сборе сфрезой) с помощью крана и рамоподъемной лебедки. 2. Установка с выверкой и закреплением	5 pasp.—1 4 "—2 2 "—6			105 57—29	4
Монтаж промероч- ного мостика	5 pasp.—1 4 " —2 3 " —2		16 9—80		5
4-2239					49

#### Продолжение табл. 1

		Тип зем	лесосных сн	арядов	
Наименование работ	Состав звена слесарей- монтажников	8H3, 12A-4, 12A-5, 12P-7 II 100-40K	300-40 н 350-50Л	500-60	
Монтаж нижнего блока полиспаста	5 pa3p.—1 3 "—1	1,6 1—01	3,1 1—95		6
Демонтаж разрых- лителя	5 pa3p.—1 4 " —1 3 " —2 2 " —5	48 26—15	220 119—83	. <del>.</del>	7
В том числе: демонтаж стрелы подъема разрыхлителя	5 pasp.—1 4 "—2 2 "—2	5,7 <del>2—35</del>	11,5 6—76		8
демонтаж рамы раз- рыхлителя, опорных кронштейнов и опор	То же	6,9 405	60 35—26	<u></u>	9.
демонтаж промероч- ного мостика	5 pasp.—1 4 " —2 2 " —2	_	11,5 6—76		10
демонтаж нижнего блока полиспаста	4 pasp.—1 2 "—1	0,86 0-48,1	1,7 0—95	_	11
		а	б	В	№

Примечание. При установке или сиятни стрелы всасывающего устройства передвижных наземных установок Н. вр. и Расц. строк № 2 и 8 умножать на 0.65.

#### Нормы времени и расценки на 1 разрыхлитель

				Таблица	a 2
Состав работы		Разряд рабочих- маляров	Н. вр.	Расц.	N₂
Окраска рамы разрых- лителя за один раз при монтаже, собранной из	300-40 и 350-50Л	4 разр.	20	12—50	1
монтаже, сооранной из отдельных частей для земснарядов типа	500-60	То же	48	30—00	2
	1000-80	ע ע	50	31—25	3

# § В 23-23. Монтаж и демонтаж свайного аппарата Состав работ

#### а) При монтаже свайного аппарата

1. Подъем и перемещение плавучим краном монтируемых элсментов. 2. Устройство подмостей. 3. Установка стоек и других элементов рамы свайного аппарата. 4. Выверка по осям. 5. Установка монтажных болтов. 6. Установка блоков и буферов. 7. Прочистка и смазка осей. 8. Установка, выверка и закрепление направляющих устройств свай. 9. Установка свай в направляющие устройства плавучим краном. 10. Сборка фрикционов из отдельных деталей. 11. Ретулирование тормозного устройства. 12. Установка тормозных магнитов.

#### б) При демонтаже свайного аппарата.

1. Устройство подмостей. 2. Снятие свай из направляющего устройства. 3. Снятие направляющих устройств свай. 4. Снятие блоков и буферов. 5. Снятие тормозных магнитов. 6. Снятие фрикционов. 7. Снятие стоек и других элементов рамы. 8. Опусканне и перемещение плавучим краном демонтируемых элементов.

#### Состав звена

Таблица 1

	1	Тип зем	снарядов			
Профессия и разряд	8H3, 12 12P-7 i	-4, 12 \-5, 1 100-40K	300-40 1	з50-50Л		
	Наименование, работ					
<i></i>	жьтном	демонтаж	монтаж	демонтаж		
Слесари-монтажники 5 разр. 4 3 2	1 2	- 1 1 2	1 1 2 2			

#### Нормы времени и расценки на 1 свайный аппарат

Таблина 2

	Тип земс		
Наименование работ	8НЗ, 12А-4, 12А-5, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	
Монтаж	86 48—23	300 171—15	I
Демонтаж	54 29—24	180 98—28	2
	a	б	No
4*			51

### § В 23-24. Монтаж и демонтаж электрических лебедок земснарядов типа 300-40, 350-50Л и 500-60

#### Состав работ

#### а) При монтаже лебедки

1. Перемещение лебедки в пределах земснаряда. 2. Установка и присоединение лебедки к раме. 3. Сверление отверстий по месту в раме. 4. "Крепление. 5. Промывка масленок и набивка их солидолом.

#### б) При монтаже редуктора и электродвигателя

1. Перемещение оборудования в пределах земснаряда. 2. Установка редуктора и электродвигателя лебедки. 3. Вскрытие редуктора. 4. Прочистка, промывка и заливка маслом. 5. Очистка и продувка электродвигателя. 6. Выверка по осям валов агрегата. 7. Закрепление оборудования. 8. Соединение полумуфт сцепления.

#### в) При демонтаже лебедки

1. Отсоединение лебедки от рамы. 2. Снятие. 3. Перемещение лебедки в пределах земснаряда.

#### г) При демонтаже редуктора и электродвигателя

 Разъединение муфт сцепления. 2. Снятие редуктора и электрсдвигателя лебедки. 3. Перемещение оборудования в пределах земснаряда.

#### Состав звена

Таблица

		Наимено	вание констр	уктивных э	лементов				
Тип земснаря-		опускания рыхлител пильони	одъема илн сван, раз- я или па- рования, новая	редуктор и электро- двигатель					
дов	дов		Наименование работ						
		монтаж	демонтаж	монтаж	демонтаж				
300-40, 350-50Л	Слесари- монтажники 5 разр. 4 " 3 " 2 "	1 1 	1 1 2	1 1 1					
500-60	Слеса ри- монтажники 5 разр. 4 3 " 2 "	1 1 3		1 1 1	- 1 1				

# Нормы времени и расценки на 1 лебедку

Таблица 2

		Тип земснарядов					
Наименование	300-40,	350-50Л	500-60				
конструктивных элементов		Наимено	вание работ				
	жвтном	жатномэд	монтаж	демонтаж			
Лебедка подъема или опускания сваи и па- пильонирования	6,5 3—76	3,2 1—73	9,5 5—33	4,1 2—18	1		
Лебедка подъема или опускания разрыхлителя	10,5 607	4,9	9,5 5—33	4,1 2—18	2		
Становая лебедка	_		6,5 3—65	3,2 1—70	3		
Редуктор и электро- двигатель	15 9—10	10,5 5—86	16 9—71	11,5 6—41	4		
	а	б	В	г	№		

Примечание. Установку и снятие ручной лебедки для подъема и опускания всасывающего устройства передвижных наземных установок нормировать по сборнику 24 ЕНиР "Такелажные работы".

# § В 23-25. Опробование лебедок земснарядов

Состав звена

Слесарь-монтажник 5 разр.—1

Элект ромонтажник 5 — 1

## Нормы времени и расценки на 1 лебелку

F	. ма г леоеді	Ly	
Состав работы	Грузоподъемность лебедки в т, до		
	10	25	
1. Наружный осмотр лебедки. 2. Провертывание валов вручную. 3. Пробный пуск редуктора при разъединенной муфте. 4. Соединение полумуфт. 5. Испытание лебедки на колостом коду. 6. Регулирование. 7. Устранение дефектов, обнаруженных при опробовании	3,9 2—52	7,2 4—65	
	a	б	

# § В 23-26. Монтаж и демонтаж вспомогательных насосных агрегатов (насоса и электродвигателя)

#### Состав звена

Слесарь-монтажник 5 разр.—1 4 ——1 2 ——1

# Нормы времени и расценки на монтаж 1 агрегата

	Марки вспомогательных насосов		
Состав работы	3K-6, 4KM-8, 4НДв, 6НДв, 6НДс	8НДв, 3В-200 <b>×2</b>	
1. Разметка. 2. Сверление или вырезка отверстий в швеллерах. 3. Изготовление и установка металлических прокладок. 4. Установка электродвигателя и насоса. 5. Выверка по осям валов. 6. Закрепление агрегата	9,5 5—76	20 12—13	
	a	б	

Примечание. При демонтаже насосных агрегатов Н. вр. и Расц. умножать на 0.5.

#### глава 2

## монтаж и демонтаж оборудования насосных установок

# § В 23-27. Установка и снятие рамы или плиты под насосный агрегат (насос и электродвигатель)

нод насосный агрегат (насос и олектродития времени и расценки на установку 1 рамы или 1 плиты

Состав работы	Вес плиты или рамы в <i>т</i> , до	Состав звена слесарей- монтажников	Н. вр.	Расц.	N
1. Перемещение рамы или плиты к месту установки. 2. Установка рамы или плиты с выверкой по осевым линиям агрегата. 3. Сверление отверстий по месту. 4. Установка прокладок. 5. Закрепление рамы или плиты	0,2	5 pasp.—1	1,7	0-98,3	1
	0,5	2 " -2	3	1—73	2
	1		4,3	2-36	
	Hue $\begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix}$	6к. 5. Закрепление 2 $4 = -1$	9,9	5—44	Ŀ
	. 3	2 " -4	11,5	6—32	
•	1	•	-		

Примечанне. При сиятии плиты или рамы Н. вр. и Расц. умножать и 0,35.

# § В 23-28. Установка и снятие центробежных насосов Нормы времени и расценки на 1 насос

Состав работы	Марки вспомога- тельных насосов	Состав звена слесарей- монтажников.	Н. вр.	Расц.	₩
Установка центро- бежного насоса на фун- даментную раму или плиту при помощи та-	3K-6, 4KM-8, 4НДв, 6НДв, 6НДс	5 pasp.—1 4 "—1	3,8	252	1
ли с выверкой, размет- кой, сверлением отвер- стий в фундаментной раме и закреплением,	8НДв, 12НДс 3B-200×2	5 pasp.—1 4 " —1 3 " —2	6	3—66	2
или снятие насоса с фундаментной рамы или плиты с отсоединеннем	14Д-6, 10НМК <b>×</b> 2	5 pasp.—1 4 "—1 3 "—3	7,8	4—67	3

Примечания: 1. Нормами предусмотрена установка насосов. При снятии насосов Н. вр. и Расц. умножать на 0,5. 2. Нормами предусмотрены одноступенчатые и двухступенчатые насосы. При установке и снятии многоступенчатых насосов соответствующие Н. вр. и Расц. умножать на 1,2. 3. Установку и снятие электродвигателей пормировать по ЕНпР 23—7.

# § В 23-29. Опробование насосных агрегатов (насоса и электродвигателя)

## Нормы времени и расценки на 1 агрегат

* ·					
Состав работы	Вес агрегата в <i>m</i> , до	Состав звена	Н. вр.	Расц.	№
1. Наружный осмотр. 2. Про- мывка подшинников насоса и электродвигатсля, 3. Заливка их маслом. 4. Провертивлине валов вручную. 5. Пробный пуск элек- тродвигателя при разъединенной муфте, 6. Соединение полумуфт. 7. Пробный пуск агрегата вхоло-	0,5	Слесарь- монтажник 6 разр.—! Электро- монтажник 5 разр.—!	2,7	2—01	1
крытие задвижек трубопровода	1,2	То же	4,3	3-21	2
9. Испытание агрегата на воде. 10. Необходимое регулирование и устранение обнаруженных дефек- тов	3	Слесари- монтажники 6 разр.—1 4 "—1 Электро- монтажник 5 разр.—1	6,8	4—80	3
	6	Слесари- монтажники 6 разр.—! 4 — —! 2 — —! Электро- монтажник 5 разр.—!	9,9	6-46	4

§ В 23-30. Разные работы при монтаже оборудования гидромеханизации Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

		Соста	в звена		Наименова	ание работ	_
Состав работ	Состав работ		снятие	Измери- тель	установка	снятие	
Установка и закрепление шпиля на палубе корпуса земснаряда с разметкой и сверлением отверстий или снятие шпиля		Слесари- монтажники 5 разр. — 1 3 , — 1	Слесари- монтажники 4 разр. — 1 3 " — 1	1 шпиль	3,7 2—33	$\frac{2,4}{1-42}$	1
Запасовка стального каната че-	19—22	Слесари м 4 раз 3 "	1 м каната	0,11	0,082 0-04,7	2	
рез блоки к барабану лебедки с укреплением концов и подкаткой бухты или распасовка каната с от- соединением конца и намоткой на	25—32	То	же	То же	0,13 0-07,4	0,11	3
бухту при диаметре каната в мм	более 32			, n	0,2	0,165 0-09,4	4
Установка на палубе балки для и опускания якоря со сверлением стий в основании балки и в палуб сту и закреплением ее или снятие	и отвер- е по ме- балки	Слесари- монтажники 5 разр. — 1 3 " — 1	Слесари- монтажники 4 разр. — 1 3 " — 1	1 балка	$\frac{2,1}{1-32}$	1,5 0—88,5	5

					Продоло	кение
_	Соста	ав звена		Наимено	вание работ	1
Состав работ	установка снятие		Измерн- тель	установка	снятие	
Установка роульса с прочисткой и смаз- кой или кнежта с закреплением или сня- тием его	Слесари- монтажники 5 разр. — 1 3 " — 1	Слесари- монтажники 4 разр. — 1 3 " — 1	1 кнехт или роульс	1,9	1,1	6
Установка оттяжек портала с регулированием и закреплением или снятие их	Слесари- монтажники 5 разр. — 1 4 • — 1 3 • — 1	Слесари- монтажники 4 разр. — 1 3 "— 2	1 портал (4 от- тяжки)	7,5 4—70	3,3 1—91	7
То же, для землесосного снаряда типа 500-60	То же	То же	То же	11,5 7—21	_	8
Установка площадки поворотного колена пульповода для земснарядов типа 300-40 и 350-50Л с выверкой и закреплением или снятие ее	Слесари-мс 5 раз 4 3 "	р. — 1 — 1 — 2	1 пло- щадка	8,6 5—24	4,6 2—80	9
Установка и закрепление кормового сальникового компенсатора для земснаряда типа 500-60	Слесари-мог 5 разр 4 " ;	нтажники . — 1 — I	1 ком- пенсатор	27 17—91		10

	. Состав	звена		Нанменова	ние работ	
Состав работ	• установка	снятне	.Измерн-	установка	снятие	
Установка, выверка и закрепление перил на палубе корпуса земснаряда или снятие их	Слесари- монтажники 5 разр. — 1 3 " — 1	Слесари- монтажники 4 разр.— 1 3 "— 1	1 м перил	0,19	0,11 0—06,5	11
Установка гидромонитора на палубе зем- снаряда с очисткой, сборкой и закрепле- нием его или снятие его с откреплением от палубы	Слесари- монтажники 5 разр. — 1 4 "— 1 3 "— 1	Слесари- монтажники 4 разр. — 1 3 " — 2	1 гидро- монитор	8,3 5—21	3,4 1—97	12
Установка тормозного электромагнита свайного аппарата на место с закреплением и соединением с тормозным фрикционом или снятие его с отсоединением (только для земснарядов типа 300-40 и 350-50Л)	Электро- монтажники 4 разр. — 1 3 " — 1	Элект ро- монтажники 3 разр. — 1 2 " — 1	1 маг- нит	0,77 0—45,4	0,61 0—32	13
Установка на корпусе земснаряда привального деревянного бруса со сверлением в нем отверстий, закреплением и осмолкой до и после установки или снятие его	Плотники 5 разр. — 1 3 " — 1	Плотники 4 разр. — 1 3 — 1	l м бруса	0,38 0—23,9	0,155 0-09,1	14

•		Соста	в эвена		Наименование работ		$\top$
Состав работ		установка снятие		Измери- тель	установка	снятие	
Установка эжектора диаметрили снятие его с отсоединением и перемещением в пределах зем	от системы	Слесари-м 5 раз 3 2	0нтаж ники p. — 1 — 1 — 1	1 эжек- тор	6,5 3—79	5,5 3—21	15
Установка и закрепление ко порного колена	рмового на-	Слесари-мс 4 раз 3 "	онтажники p. — 1 — 1	1 коле- но	4,1 2—42	_	16
	15		-		0,83 0—43,5	0,41 0-21,5	17
Установка кожуха для ог- раждения муфт на место с	20	Слесари-монтажники 3 разр. — 1 2 " — 1			1,1 0—57,6	0,54 0—28,3	18
креплением при весе в кг	30	2 ,	<i>v.</i> − 1 − 1	1 кожух	1,35 0—70,7	0,68 0—35,6	19
	50		t		2 1—05	0,99	20

2	Соста	з звена		Наименова	ние работ	
. Состав работ	установка снятие Измернтель		установка	снятие		
1. Сборка портала (вертикальная и наклонная ферма) свайного аппарата земснаряда типа 500-60 из трех отдельных частей с креплением частей между собой. 2. Установка портала с выверкой и закреплением с помощью крана, трубоукладчика и папильонажной лебедки	Слесари-м 5 раз 4 ч 3 ч 2 ч	онтажники 8p. — 1 — 1 — 2 — 2 — 2	1 портал	86 49—06	-	21
в. Обшивка потолка двойным слоем и карниза при монтаже деревянной надстройки с перепиливанием досок по размеру. 2. Смена отдельных изношенных брусков обрешетки и деталей основания карниза с зачисткой досок с помощью электрофуганка	Слесари-м 6 ра 4 ,	юнтажники 3 р. — 1 , — 2	10 m²	4,6 3—13	_	22

  -	Соста	в звена		Наименование работ		
Состав работ	установка снятие		Измери- тель	установка снятие		-
Обшивка фонаря при монтаже деревян- вой надстройки земснаряда типа 500-60 с зачисткой досок с помощью электрофу- ганка	Слесари-м 6 раз 4 "	онтажники 8 р. — 1 — 1	1 фонарь	18 12—74	<u> </u>	23
Установка редуктора типа РМ-750 на фундамент рамы разрыхлителя земснаряда типа 12А-4, 12А-5 с выверкой и закреплением на болтах	Слесари-м 4 раз 3 "	онтажники p. — 1 — 1	I редук- тор	4,3 2—54	_	24
Установка электродвигателя на фунда- мент рамы разрыхлителя земснаряда типа 12A-4, 12A-5, с выверкой, закреплением и соединением полумуфт	Слесари-мс 4 раз 3 "	онтажники p. — I — I	1 дви- гатель	4,1	_	25
			a	б.		No.

Примечания: 1. Нормами и расценками настоящего параграфа, кроме особо оговоренных случаев, предусмотрены работы по электрическим земснарядам типа 5НЗ, 12А-4, 12А-5, 12Р-7, 100-40К, 300-40 и 350-50Л.
2. Н. вр. и Расц. строк № 24 "а", 25 "а" предусмотрено выполнение работ с помощью автомобильных кранов.

#### РАЗДЕЛ III

## РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ. ПУЛЬПОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ПУЛЬПОВОДА

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Для поддержания земснаряда в постоянной технической исправ-

ности производят текущий и капитальный ремонты.

Текущий и капитальный ремонты производятся на основании описи технического состояния оборудования (дефектной ведомости), которая служит для определения фактического объема ремонта, а также для заказа запасных частей и узлов, подлежащих

При производстве ремонта оборудования желательно применять узловой метод, заключающийся в том, что агрегаты разбираются на отдельные узлы, каждый из которых ремонтируется специаль-

ным звеном (бригадой).

После наружного осмотра машину или механизм разбирают на узлы, которые затем разбирают на отдельные детали. Тяжелые детали, не требующие ремонта, после разборки складывают в непосредственной близости от места сборки на деревянные подкладки. Мелкие детали - пальцы, вкладыши и т. п. во избежание их потери и повреждений, укладываются в заранее приготовленные ящики и на стеллажи так, чтобы они друг об друга не ударялись. Это указание особенно относится к вкладышам, шейкам валов и другим точеным и шлифованным деталям.

Гайки, шайбы, шпонки и т. п. во избежание потери их следует ставить на свои места или укладывать отдельно в специальные ящики. При разборке соединительных деталей необходимо отличать их взаимное расположение, нанося керном или зубилом поперек стыка метку, этим значительно облегчается последующая точ ность сборки. Если детали, скрепленные болтами, значительное время не разбирались, то для облегчения разборки нужно обильно смочить их керосином так, чтобы керосин проник в зазоры между болтом и гайкой.

Корпус землесоса, рабочее колесо, бронедиски восстанавлива ются путем заварки изношенных мест электронаплавкой, с после дующим покрытием всей внутренней поверхности твердым сплавом

При наплавке деталей необходимо создать сварщику соответст вующие условия, чтобы он имел защищенное место от сквозняка ветра и дождя, так как неблагоприятные условия погоды влияют на качество наплавки и производительность труда.

При быстром остывании наплавленной поверхности (особенно при отрицательных температурах) возможно растрескивание на

плавленного слоя и даже тела детали.

Во избежание этого наплавку желательно производить в закрытом, утепленном помещении и для замедления остывания поверхности покрывать ее слоем сухого подогретого песка или закрывать листовым асбестом.

Шпоночные канавки могут иметь повреждения в виде забоины и смятия кромок. Эти недостатки исправляются путем вырубки, запиловки или зачистки шабером.

Уширение шпоночной канавки допускается до 15% размера,

указанного в чертеже.

При большем чем 15% износе прорубается новая шпоночная канавка, отстоящая от старой на поверхности вала на 90-120°.

При ремоите редукторов изношенные зубья могут быть восстановлены путем наварки зуба с последующей обработкой.

Разборку плотных, тугих и прессовых соединений, плотно насаженных полумуфт, зубчатых колес, фрезы разрыхлителя не следует производить ударами молотков или кувалд; в этом случае применяются механические или гидравлические съемники. Разобранные детали очищаются от грязи и масла, промываются в теплом растворе каустической соды (1,5-2 кг соды на 0,5 м³ воды); после промывки содовым раствором детали следует промыть чистой водой и насухо протереть чистой мягкой тряпкой.

Разобранные и промытые детали и узлы подвергаются тщательному осмотру и промерам, на основании которых производится опре-

деление их износа и выбраковка.

Результаты замеров и осмотра заносятся в опись технического состояния, данными которой определяется объем и характер ремонтных работ.

Ремонт необходимо вести в строгом соответствии с утвержден-

ными техническими условиями и инструкциями.

#### ГЛАВА 1

### ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

§ В 23-31. Ремонт корпуса земснаряда типа 500-60 в плавучем доке (размером  $50 \times 18.9 \times 6$  м. грузоподъемностью 500 т)

#### Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблипе

Состав работ	Состав звена	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	№
А. Постановка земснаряда в док Установка и выверка стапель-блоков перед докованием с подбивкой деревянных клиньев	Слесари 5 разр.—1 4 — —1 2 ——1	1 ста- пель- блок	1,25	0—75,8	1
Затопление плавучего дока	Команда дока	I плаву- чий док	4,1		2

17	родолжение
4 4	POUUNINCURUA

Состав работ	Состав звена	Измери-	Н. вр.	Расц.	N₂					11 родолэ	ксние
	<u> </u>	тель	11. sp.	Pacu.	1	Состав работ	Состав звен	Измери- тель	Н. в	Расц.	₩
Постановка земснаряда в плавучий док	Слесари 6 разр.—1 5 "—3 4 "—2 3 "—4	1 зем- снаряд	22	13—48	3	Зачистка кромки 5_ листа и набора пос- ле газовой резки	_6 Слесарь 2 разр.—	10 м	0,27	0—13,	3 12
	2 , -2				· 	вручную в процес- се подгонки при 7— толщине листа в мм	-8 То же	То же	0,3	0—14,8	13
Подъем плавучего дока с поставленным земснаря- дом	Команда дока	1 пла- вучий док	4,1		4	Замена листа капитал ной переборки с его из готовлением	3.   6 разр — I		2,4	144	14
Б. Ремонт обшивки и набора корпуса земснаряда						ТОТОБЛЕНИЕМ	$\begin{bmatrix} 4 & & -1 \\ 2 & & -2 \end{bmatrix}$	t		_	
Резка старой общивки (бортов, днища, переборок) с очисткой от ржав-	Газорез- чик					Вырубка шва 5 электроприхватки при толщине листа	Слесари 3 разр.—1 2 "—1	10 м	1,25	0-65,5	15
чины и краски в местах резки с последующей за- чистой кромок набора	3 разр.—1 Слесарь 2 разр.—1	1 м	0,43	0-22,5	5	В мм 8		То же	1,5	0-78,6	16
Подгонка и установка листов днища встык	Слесари 6 разр.—1 4 "—1 2 "—2	l м²	2,5	1—50	6	Замена холостого набо ра (шпангоуты, бимсы при длине до 2 м с его изготовлением	ү I азорезчик	l шт.	0,72	0-37,7	17
Подгонка и установка листов боковой общивки	То же	То же	3,2	1—92	7	. Выправка холостого набора (шпангоуты, бимсы) с нагревом бензорезом	То же	1 м	0,21	011	18
Освобождение стапель- блока с помощью домкра- тов и кувалды	Слесари 5 разр.—1 3 "—2	l ста- пель- блок	1,7	1—03	8	Выправка флорного на- бора (шпангоуты, бимсы) с нагревом бензорезом	7 7	То же	0,64	0-33,5	19
Установка стапель-бло- ка (в процессе замены днища) с подготовкой и установкой подкладок и забивкой клиньев	То же	То же	1,45	0-87,6	9	Замена бортового стрин гера при длине до 2 м с его изготовлением	Газорезчик 3 разр.—1 Слесарь 2 разр.—1	1 шт.	0,71	0-37,2	20
Срубка кромок по стыкам обшивки под V-образный шов для электро-	Слесарь 2 разр.—1	1 м	0,115	0-05,7	10	Замена рамного бим- са при длине до 2 и с его изготовлением	То же	То же	1,2	0-62,9	21
сварки при толщи- не листа в мм 7—8	То эке	То же	0,135	0—06,7	11	Замена карлингса при длине до 2 м с его изго-			1,2	0-62,9	22
64						E 9920		1	ł	1	

Состав работ	Состав звена	Измери- тель	Н. вр-	Расц.	₩
Замена пиллерся при длине до 2 м с его из- готовлением	Газорезчию 3 разр.—1 Слесарь 2 разр.—1	1 шт.	0,9	0-47,2	23
Замена скулового угольника длиной 8 м	Газорезчик 3 разр.—1 Слесари 3 разр.—1 2 "—1	То же	0,56	0—29,9	24
Замена кницы с ее из-	Газорезчик 3 разр.—1 Слесарь 2 разр.—1	y x	0,35	0—18,3	25
Замена привального бруса	Слесари 5 разр.—1 4 "—1	1 м	0,54	0-35,8	26
Замена шины к при- вальному брусу с ее из- готовлением		10 м	1,45	0—81,1	27
Изготовление и уста новка заплаты площады до 0,5 м² внахлестку		1 шт.	0,6	5 0-34,	1 28
Замена леерного огра ждения с его изготовле нием	Слесари 5 разр.— 3 "	.1 L M	0,5	0—35,	8 2
Замена кнехта с ег изготовлением	го То же	1 ком плек	1 0.	3 3-9	6 3
Изготовление и уст новка комингса люка ра мером до 2 м	Слесара 4 разр.— 2 . —	u -1 1 ur	r. 1,	15 0-64	1,3

_					•	
	Состав работ	Состав звена	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	№
	Изтотовление крышки к комингсу	Слесари 4 разр.—1 2 разр.—1	1 крыш- ка	0,59	0—33	32
	Изготовление и установка трапа с семью стуненями	Слесари 3 разр.—1 2 "—1	1 трап;	5	2—62	33

Примечания: 1. При замене флорных шпангоутов Н. вр. и Расц. строки № 17 умножать на 1,2. 2. В случае установки заплаты встык Н. вр. и Расц. строки № 28 умножать на 1,5. 3. В случае ремонта корпуса земснаряда на стапеле нормы настоящего параграфа могут быть использованы при нормировании аналогичных работ.

#### § В 23-32. Устранение трещин в днище корпуса землесосного снаряда

#### Состав работы

1. Закрепление трещины пластырем. 2. Накладка металлической пластинки на пластырь с установкой упоров для прижима ее к днищу. 3. Приварка пластинки электроприхваткой по периметру к днищу.

#### Нормы времени и расценки на 1 трещину

Состав звена	Размер трещнны в <i>мм</i> , до					
	200	400	600			
Слесарь 5 разр.—1 Электросварщик 4 разр.—1	1,35	$\frac{2}{1-33}$	3,1 2—06			
	a	б	В			




Рис. 5. Грунтовой насос типа 20P-11М.

1— сальниковая набивка; 2— подшипники вала рабочего колеса; 3— вал рабочего колеса; 4— ваниа масляного охлаждения; 5— станина; 6— бронедиск; 7— корпус; 8— рабочее колесо; 9— крышка всамывающей стороны; 10— крышка напорной стороны.

#### А. РАЗБОРКА ГРУНТОВЫХ НАСОСОВ Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 1

• •			Тип грунтовых насосов				
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ я 12Р-7	20P-11 и 20P-11М	500-60	1000-80	
Отсоединение и снятие трубок, идущих к из- мерительным приборам	4 pasp.—1 2 " —I	1 комплект	0,57 0—31,9	0,72	0,85 0-47,5	$\frac{2,1}{1-17}$	
Снятие и разборка термосигнализатора	6 pasp.—1 4 " —1	1 прибор	-	_	2,1 1—49	_	
Отсоединение и снятие коммуникационных трубок подвода и отвода воды от грунтового насоса со снятием арматуры и фасонных частей	4 pasp.—1 2 " —1	1 комплект	0,98 0—54,8	1,45 0—81,1	1,85	4 2—24	
Отсоединение и снятие маслопроводных тру- бок подвода и отвода масла от маслонасоса к вемлесосному агрегату	То же	То же		_	13 7—27	14,5 8—11	
Отсоединение и снятие секции всасывающего пульповода со смотровым люком (ревизией)	,, H	1 секция	1,95 1—09	2.9	4,3 2—40	9,3 5—20	
Отсоединение и снятие сальникового компен-	4 pasp.—1 2 " —2	1 компенса- тор	0,92 0-49,4	_	-	11 5—91	

. 71

				Тип грунто	вых насосов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20P-11 и 20P-11М	500-60	1000-80	
Отсоединение, снятие и укладка на палубе крышки всасывающей стороны корпуса грунтового насоса с отсоединением бронедиска, уплотнительного и установочного колец	5 pasp.—1 3 "—I 2 "—I	1 комплект	5,7 3—32	10,5 6—12	15 8—75	24 14—00	7
В том числе отсоединение крышки корпуса грунтового насоса в сборе и укладка ее на палубу	То же	1 крышка	$\frac{4,4}{2-57}$	8,1 4—72	8,9 5—19	14 8—17	8
Отсоединение и снятие напорного колена грунтового насоса	4 pasp.—1 2 , —1	1 колено	1,55 0—86,6	2,8 1—57	4,4 2—46	8,9 4—98	9
Отсоединение и снятие патрубка напорной стороны грунтового насоса	То же	1 патрубок		2,8 1—57	3,4 1—90	<del>4</del> <del>2—24</del>	10
Отсоединение и снятие сальниковой грундбуксы с удалением сальниковой набивки	4 разр.—1 2 "—1	1 комплект	0,34 0—19	0,65 0—36,3	1,95 1—09	3,7 2—07	11
Спрессовывание рабочего колеса с вывертыванием шпилек удерживающей гайки, свертыванием удерживающей гайки, удалением шпонки укладкой на палубу или снятие рабочего колеса с резьбовой части вала	6 pasp.—1 4 "—2 2 "—1	1 колесо	7,3 4-62	10,5 6—65	14 8—87	29 18—37	12

Продолжение	mas a	P
11 DOUDILINGERIUS	man J.	•

<del></del>				11 родолж	ение таб	л. Р
COCTAR SPANS			Тип грунт	овых насосо	В	
слесарей	рей Измеритель	8H3Y, 12H3Y, 12P-7	20P-11 F 20P-11 N	500-60	1000-80	
3 разр.—1	1 кожух	0,1	0,14	0,195	_	13.
4 pasp.—1 2 "—1	1 крышка	0,73	1,3	2,3 1—29	2,8 1—57	14
То же	1 arperar				6,8	15
4 pasp.—1 2 "—1	1 вкладыш	0,25 0—14	0,44 0—24,6	$\frac{0,72}{0-40,2}$	1,85	16
5 pasp.—1 2 "—1	1 вал	0,81	1,75 1 <u>—05</u>	3,6 2—15	5,7 3 <u>-41</u>	17
4 pasp.—1 2 "—1	1 комплект	0,28 0—15,7	0,4 0-22,4	1,05		18
То же	1 крышка	0,21	0,28 0—15,7	0,36 0—20,1		19:
	3 pasp.—1 2 "—1 То же 4 pasp.—1 2 "—1 5 pasp.—1 2 "—1 4 pasp.—1 2 "—1	з разр.—1     1 кожух       4 разр.—1     1 крышка       То же     1 агрегат       4 разр.—1     1 вкладыш       5 разр.—1     1 вал       4 разр.—1     1 комплект	слесарей     Измеритель     8НЗУ. 12НЗУ. 12Р.7       3 разр.—1     1 кожух     0.1 0—05,6       4 разр.—1     1 крышка     0.73 0—40,8       То же     1 агрегат     —       4 разр.—1 2 вкладыш     0,25 0—14       5 разр.—1 2 вкладыш     0.81 0—48,4       4 разр.—1 2 комплект     0,28 0—15,7       То же     1 крышка     0,21	Состав звена слесарей         Измеритель         ВНЗУ, 12НЗУ, 12Р-37         20Р-11 м/ 20Р-11 м	Состав звена слесарей Измеритель 8НЗУ, 12НЗУ, 12Р-7 20Р-11 M 500-60  3 разр.—1 1 кожух 0,1 0,14 0—05,6 0—10,8  4 разр.—1 1 крышка 0,73 0—40,8 0—72,7 1—29  То же 1 агрегат — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	слесарей     Измеритель     8H3У. 12H3У. 12H3У. 12P-7     20P-11 м

			Тип грунтовых насосов				
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20Р-11 н 20Р-11М	500-60	1000-80	
Отсоединение упорной пяты вала грунтового насоса с разборкой ее на детали и укладкой на палубу	5 pasp.—1 2 " —1	1 пята	1,75 1 <b>—0</b> 5	2,4 1—43	2,8 1—67		20 ⁴
Разборка упорной пяты Митчеля вместе с его сегментами при отсутствии фазокомпенсатора	6 pasp.—1 2 "—2	1 пята	<u> </u>		_	6-51	21
Спрессовывание с вала электродвигателя упорной пяты Митчеля	То же	То же	_			6 3—55	22
Отсоединение и снятие корпуса грунтового насоса с фундамента с подъемом на палубу	5 pasp.—1 3 " —1 2 " —1		2,8 1—63	7,2 4—20	_	_	23-
	5 pasp.—1 3 "—1 2 "—2	1 корпус			10,5 5—89	33 18—51	24
Отсоединение, снятие и укладка на палубе крышки напорной стороны корпуса грунтового насоса с отсоединением бронедиска	5 pasp.—1 3 " —1 2 " —1	1 к [,] мплект	6,5 3—79	11 6—42	17 9—92	32 18—67	25
	То же	1 крышка	4,4 2—57	8,1	8,9 5—19	24 14—00	26

П родол	<i>эжение</i>	табл.	1

	1	1	1			chae may	
Состав работ	Состав звена	İ	Тви грунтовых насосов				
Cocraș paoor	слесарей	Измеритель	8H3¥, 12H3¥ m 12P-7	20P-11 H 20P-11M	500-60	1000-80	
Отсоединение консольной опоры грунтового насоса и снятие с фундамента	5 pasp.—1 3 —1 2 —1	1 консоль- ная опора	-	4,6 2-68	6,5 3—79	_	27
Снятие и разборка маслоохладителя	4 pasp.—1 2 " —1	1 маслоох- ладитель			4,5 2—52	6,1	28
Отсоединение и снятие крышки камеры охлаждения, снятие маслоуказателя и слив масла	3 разр.—1	1 комплект	0,77 0—42,7	1,85 1—03	4,1		29
Разборка и сборка масляного насоса с прочисткой и промывкой деталей, отсоединением и присоединением электродвигателя	4 pasp.—1 2 "—1	То же			6,5 3—63	6,5 3—63	30
Отсоединение и снятие верхней половины кор- пуса грунтового насоса (только для грунтовых насосов типа 8НЗУ, 12НЗУ)	То же	1 половина корпуса грунтового насоса	1,9	_			31

	1		Тип грунтовых насосов				
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗУ. 12НЗУ и 12Р-7	20Р-11 и 20Р-11М	500-60	1000-80	<u> </u>
Снятие верхней части защитной брони корпу- са (только для грунтовых насосов типа 8НЗУ и 12НЗУ)	4 pasp.—1 2 "—1	1 половина защитной брони	0,87 0-48,6			_	32
Снятие нижней части защитной брони корпу- са (только для грунтовых насосов типа 8НЗУ и 12НЗУ)	То же	То же	1,15 0—64,3		_		33
Отсоединение и снятие нижней части корпуса трунтового насоса (только для грунтовых насо- сов типа 8НЗУ, 12НЗУ)	, ,	1 половина корпуса грунтового насоса	1,00	_			34
			a	6	В	r	Nº

Примечание. Нормы времени и расценки графы "а° строк № 1—13 распространяются на грунтовой насос типа ЭГМ-2М.

## Б. РЕМОНТ ГРУНТОВЫХ НАСОСОВ Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Табициа 9

						1 аолица	1 2
			Тип грунтовых насосов				
Состав работ	Состав звена	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20P-11 н 20P-11М	500-60	1000-80	
Очистка и промывка деталей грунтового нассса	Слесарь 2 разр.—1	1 грунтовой насос	4,6 2—27	6,6 3—25	8,5 4—19	11 5—42	1
Заливка баббитом вкладышей опорного под- шипника с выплавкой старого баббита, обезжи- риванием, травлением и лужением поверхности подшипника	Слесари 5 разр.—1 2 "—1	1 подшип- ник	3,9 2—33	6,2 3—70	7,7 <del>4–60</del>	13 7—77	2
Замена сегментов пяты Митчеля с выплав- кой старого баббита, обезжириванием, травле- нием и лужением	То же	1 сегмент	-	. —		0,85 0—50,8	3
Обработка сегментов пяты Митчеля на строгальном станке	Строгаль- щик 5 разр.—1	То же			_	0,57 0—40	4
Обработка сегментов пяты Митчеля на токарном станке	Токарь 5 разр.—1	77	_		_	0,4 0-28,1	5
Пришабривание вкладышей опорного подшип- ника грунтового насоса по валу	Слесарь 6 разр.—1	1 подшип- ник	<del>4</del> <del>3—16</del>	6,1 4—82	10,5 8—30	14 11—06	6

,					Тип грунт	овых насосо	В	
Состав работ		Состав звена	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20P-11 и 20P-11M	500-60	1000-80	
Изготовление амортизаторов из лис зины для пальцев муфты сцепления	товой ре-	Слесарь 3 разр.—1	1 комплект	1,05 0—58,3	2,9 1—61	2,9 1—61		7
То же, из прорезиненного шланга		То же	То же	$\frac{0,27}{0-15}$	0.59 $0-32.7$	$\frac{0,59}{0-32,7}$		8
Изготовление общей картонной и прокладок для крышки подшипника	фетровой	,,		0,81 0-45	1,1 0—61,1	1,45 0—80,5	$\frac{1,7}{0-94,4}$	9
	130	Токарь 4 разр.—1	1 шейка	2,1 1—31	_			10
	170	То же	То же	3,3 2—06	-			11
Проточка и шлифование после электронаплавки вала шейки диаметром в мм	220	,,	7		<del>4</del> <del>2—50</del>	<del>4</del> <del>2-50</del>	_	12
	240	,	11	<u> </u>	4,5 2—81			13-
	300	, u	,			5,3 3—31		14

			Тип грунтовых насосов				
Состав работ	Состав звена	Состав звена Измеритель	8НЗУ. 12НЗУ н 12Р-7	20Р-11 н 20Р-11М	500-60	1000-80	
То же, с исправлением двухзаходной резьбы при диаметре вала 360 <i>мм</i>	Токарь 4 разр.—1	1 вал			·	8,9 5—56	15.
Исправление шпоночной канавки вала грунтового насоса после электронаплавки	Слесарь 4 разр.—1	То же	0,81 0—50,6	1,85 1—16	2,4 1—50		16
Очистка и проверка отстойника	Слесарь 5 разр.—1	1 отстойник			_	$\frac{2,2}{1-54}$	17
Ремонт уплотнительного кольца со сменой футеровочной обечайки	То же	1 комплект			<u>—</u>	11 7—72	18
Шлифование пяты Митчеля	Токарь 5 разр.—1	1 пята		_		$\frac{4,6}{3-23}$	19
Шабрение подшипника Митчеля	Слесарь 5 разр.—1	1 подшип- ник				6,8 4—77	20
Подгонка уплотнительных колец подшипника консоли грунтового насоса	: Слесарь 6 празр.—1	1 комплект	_		0,75 $0-59,3$		21

				Тип грунтовых насосов				
. Состав работ	Состав звена	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20P-11 и 20P-11М	500-60	1000-80	<u> </u>	
Исправление резьбы в отдельных отверстиях под шпильки в корпусе грунтового насоса после его ремонта	Слесарь 4 разр.—1	1 корпус		<u> </u>	0,58 0—36,3	-	22	
Разметка на крышке броневого диска грунтового насоса 20P-11, 20P-11M, просверливание отверстий и нарезка резьбы: всасывающая сторона	Слесари 5 разр.—1 4 "—1	1 броневой диск	_	4,8 3—18	-		23	
напорная сторона	То же	То же		9,8 6—50	_	_	24	
Изготовление сальниковых колец-прокладок для крышек грунтового насоса из пакли с промасливанием их в количестве 24 шт.	Gлесарь 3 разр.—1	1 комплект		_	0,61		25	
Выправление бронедиска грунтового насоса с нагревом	Слесари 4 разр.—1 3 "—1	1 бронедиск	3 1—77	3,8 2—24	<u>.</u>		26	
			a	б	В	Г	N	

Примечания. 1. Заливка подшипников (строка № 2) предусмотрена с применением приспособления для заливки. 2. При изготовлении отдельных прокладок для крышки опорных подшипников Н. вр. и Расц. строки № 9 умножать на 0,65.

#### В. СБОРКА ГРУНТОВЫХ НАСОСОВ

# Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 3

		,				гаолиц	a 0
				Тип грунто	вых насосов		Г
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20Р-11 и 20Р-11 М	500-60	1000-80	
Установка на фундамент и закрепление с вы- веркой консольной опоры грунтового насоса	6 pasp. — 1 3	1 консоль- ная опора	_	5,7	11.5 7—05	_	1
Установка нижней и верхней половины вкла- дыша опорного подшипника грунтового насоса	5 pasp. —1 2 , —1	1 вкладыш	0,27 0—16,1	0,57 0—34,1	1,05 0—62,7	5,4 3—23	2
Установка вала грунтового насоса на нижние вкладыши подшипника с предварительной укладкой его на опоры для сборки с проверкой зазоров, центрованием вала и постановкой смазочных колец	То же	1 вал	1,85	3,9 2—33	8,1 4—84	26 15—54	3
Постановка крышки опорных подшипников на место и закрепление	4 pasp. — 1 2 " — 1	1 крышка	1,7	2,1 1—17	3,8	4,5	4
Установка упорной пяты со сборкой, уклад- кой прокладок и закреплением	4 pasp. — 1 2 " — 1	1 пята	3,6	4,5 2—52	6,9	_	5
Напрессовка на вал электродвигателя упор- ной пяты Митчеля	6 разр. — 1 3 " — 1 2 " — 1	То же	_	-	_	8,5 5—21	6

				Тип грунтов	вых насосов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измерит <b>е</b> ль	8H3Y, 12H3Y 11 12P-7	20Р-11 н 20Р-11М	500-60	1000-80	
Сборка упорной пяты Митчеля при отсутствии фазокомпенсатора с присоединением к нему маслопровода	6 pasp. — 1 3 " — 1 2 " — 1	1 пята		_	_	17,5 10—72	7
Установка, выверка и закрепление корпуса	6 pa3p. — 1 3	1 vonuus	7,7	10,5 6—12	· <u> </u>		8
трунтового насоса на фундаменте с перемещением его с палубы	$\begin{bmatrix} 6 & & -1 \\ 4 & & -2 \\ 2 & & -2 \end{bmatrix}$	1 корпус		_	15,5 9—38	46 27—84	9
В том числе перемещение корпуса грунтового насоса с палубы в машинный зал	6 pasp. — 1 3	То же	3 1—84	4,4	6,1		10
Установка, выверка и закрепление нижней части корпуса грунтового насоса (только для грунтовых насосов типа 8НЗУ, 12НЗУ)		1 половина корпуса грунтового насоса	1,9	_	_		11
Установка, выверка нижней части защитной брони корпуса грунтового насоса (только для грунтовых насосов типа 8НЗУ и 12НЗУ)	То же	1 половина защитной брони	1,25 0—79,5				12

				Тип грунто	овых насосов	В	
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20Р-11 и 20Р-11М	500-60	1000-80	
Установка, выверка верхней части защитной брони корпуса грунтового насоса (только для рунтовых насосов типа 8НЗУ и 12НЗУ)	6 pasp.—1 4 "—1 2 "—1	1 половина защитной брони	0,97		_	_	_
Установка, выверка и закрепление верхней асти корпуса грунтового насоса (только для рунтовых насосов типа 8НЗУ, 12НЗУ)	То эке	1 половина корпуса грунтового насоса	2,3		_		-
1. Установка броневого диска на крышку апорной стороны с закреплением и укладкой рокладок и сальниковых колец. 2. Подъем и становка крышки напорной стороны корпуса рунтового насоса на место с укладкой проладки	79 39	1 комплект	7 4—45	13 8—27	19,5 12—40	33 20—99	
В том числе установка и закрепление крыш- и напорной стороны корпуса грунтового насоса в сборе	6 pasp.—1 3 , —1 2 , —1	1 крышка	4,8	8,1	9,3	22 13—48	-
Установка уплотнительных колец, торцовой рышки и разбрызгивателя с закреплением их	То же	1 комплект	0,4 $0-24,5$	0,61 0-37,4	1,8		-

		1	т	ип грунтовы	ж насосов		
. Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20Р-11 и 20Р-11М	500-60	1000-80	_
1. Напрессование рабочего колеса с исполь- зованием приспособления (специального крюка) на вал грунтового насоса, с предварительным навертыванием гайки рабочего колеса на вал, закреплением его и подгонкой шпонки по ка- навке вала или навертывание рабочего колеса на резьбовую часть вала. 2. Регулирование за- зора между рабочим колесом и броневым	6 pasp.—1 4 — —2 2 — —1	1 колесо	10,5	14 8—87	17 10—77	34 21—53	18
Диском  Соединение вала грунтового насоса с валом электродвигателя с запрессовкой соединительных пальцев	4 pasp.—1 2 "—1	1 arperar	-	_	_	8,5 4—75	19
Установка и закрепление сальниковой грунд- буксы с набивкой сальника	То же	1 комплект	0,72	0,85 0—47,5	$\frac{2,1}{1-17}$	8,5	20
Установка и закрепление патрубка напорной стороны грунтового насоса		1 патрубок	_	4,2 2-35	<del>4,7</del> <del>2-63</del>	5,1	21
Установка и закрепление напорного колена грунтового насоса	, ,	1 колено	1,95	<del>4,6</del> <del>2-57</del>	5,5 3 <b>—07</b>	7—83	22

				Тип грунтов	ых насосов	
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20P-11 H 20P-11M	500-60	1000-80
1. Установка броневого диска, установочного уплотнительного колец на крышку всасывающей стороны. 2. Подъем и установка крышки всасывающей стороны корпуса грунтового насода на место с укладкой прокладки и регулированием зазоров между рабочим колесом, уплотняющим кольцом и броневым диском	6 pa3p.—1 3 - —1 2 - —1	1 комплект	6 3—68	11,5 7—05	17,5	26 15—93
В том числе: установка и закрепление броневого диска в корпусе грунтового насоса при ранее установленном корпусе и крышке напорной стороны с постановкой прокладок	5 pasp.—1 4 , —1 3 , —1	1 броневой диск		_	8,2 5—14	_
установка и закрепление крышки всасывающей стороны корпуса грунтового насоса в сборе и регулирование зазоров	6 pa3p.—1 3 , —1 2 , —1	1 крышка	4,8	8,1 4—96	9,3 5—70	13 7—97
Установка и закрепление сальникового ком- пенсатора	4 pasp.—1 2 _ —2	1 компенса- тор	_	_	_	11 5—91
Установка и закрепление крышки люка грун- тового насоса с изготовлением прокладки	4 pasp.—1 2 — —1	1 крышка	1,05 0-58,7	$\frac{1,3}{0-72,7}$	$\frac{1,65}{0-92,2}$	_

				Тип грунтов	вых насосов		
Состав работ	Состав звень слесарей	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20P-11 и 20P-11M	500-60	1000-80	
Установка и закрепление секции всасываю- шего пульповода со смотровым люком (реви- зией)	5 pa3p.—1 2 "—1	1 секция	2,1	3,2	3,9 2-33	11 6—57	28
Установка и закрепление коммуникационных трубок подвода и отвода воды от грунтового насоса с установкой арматуры и фасонных частей	5 pasp.—1 2 "—1	1 комплект	1,45 0—86,6	2,5	3,4 2-03	10,5 6—27	29
Установка и закрепление маслопроводных трубок подвода и отвода масла от маслонасоса к землесосному агрегату с производством гидравлического испытания	То же	То же	_	(	24 14—34	28 16—73	30
Сборка и установка термосигнализатора	6 pasp.—1 4 "—1	1 прибор	_		2,3		31
Присоединение магистралей, идущих к измерительным приборам	5 pasp.—1 2 , —1	1 комплект	0,57	0,72	1,75	3,4 2-03	32

				Тип грунто	вых насосов	3	_
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗУ, 12НЗУ и 12Р-7	20Р-11 и 20Р-11М	500-60	1000-80	
Сборка и установка на место маслоохладителя с производством гидравлического испытания под давлением 10 $am$	5 pasp.—1 3 — —1 2 — —1	1 масло- охладитель	_	_	13,5 7—87	17 9—92	33.
Установка и закрепление крышки камеры охлаждения с заливкой масла и установкой маслоуказателя	3 разр.—1	1 комплект	1,65 0—91,6	3,2 1—78	7,3 4—05	_	34
Опробование грунтового насоса на воде и производство необходимой регулировки	6 разр.—1 4 "—1	1 грунто- вой насос	5 3—54	5 3—54	5 3—54	5 3—54	35.
Окраска грунтового насоса за один раз с очисткой от ржавчины и шпаклевкой	4 разр.—1 (маляр)	То же	2,1 1—31	4,6 2—88	6,9 4—31	_	36
Окраска грунтового насоса и всех трубо- проводных коммуникаций за один раз'с очист- кой от ржавчины и шпаклевкой	То же	m 11		_	_	17 10—63	37
			a	б	В	r	N₂

тримечание. Нормы времени и расценки графы "а" строк № 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27—29, 32, 35 и 36 распространяются на струнтовые насосы типа ЗГМ-2М.

# § В 23-34. Ремонт разрыхлителей (рис. 6)




Рис. 6. Разрыхлитель.

1— рама; 2— фреза; 3— головой подшипник; 4— главный составной вал; 5— промежуточный подшипник; 6— свертная муфта; 7— шестерня главного вала; 8— опорный кроиштейн; 9— редуктор; 10— скользящий ролик; 11— всасывающий пульповод; 12— труба подвода воды к подшипникам; 13— электродвигатель.

## А. РАЗБОРКА РАЗРЫХЛИТЕЛЕЙ

Состав звена слесарей

Состав работ

## Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Измеритель

Таблица 1

1000-80

Тип земснарядов

500-60

300-40 и 350-50Л

8НЗ, 12Р-7 и 100-40К

	1	1	1	1	1	į į	1
Выкладка на берегу клетки из шпал под раму разрыхлителя; выбивание клина или отвертывание гайки; спрессовывание фрезы с шейки вала домкратом	6 pasp.—1 3 , —1 2 , —2	1 фреза	6,6 3—85	12,5 7—29	20 11—66	35 20—40	1
	Same of the Same Same		Harris Aller	a Mario de La caracterio de la casa de la ca	Продола	нсение так	5A. 1
				Тип зем	снарядов		
. Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Отсоединение и снятие головного патрубка всасывающей трубы "всаса"	4 pasp.—1 2 , —1	1 патрубок	_	_	_	9,7 5 <del>-42</del>	2
Разборка системы водяной или масляной смазки вала разрыхлителя	То же	1 комплект	0,97 0—54,2	1,65 0—92,2	7,6	8,5 4—75	3
Разъединение стыка секции вала, соеди- ненного свертными муфтами или фланцами	<b>7</b> 2	1 стык	$0,78 \over 0-43,6$	1,55 0—86,6	1,25 U—69,9	1,65 0—92,2	4
Отсоединение и снятие тыльного бронедиска	10 )4	1 бронедиск	1,75 0—97,8	_			5
Снятие корпуса сдвоенного подшипника с рамы разрыхлителя	4 pasp.—1 3 _ —1	1 подшипник	_	1,65 0—97,4	_	_	6
Снятие корпуса промежуточных подшипников с рамы разрыжлителя	То же	То же		0,83 0—49	_	_	7
Разборка промежуточного подшипника	4 разр.—1 2 "—1	<b>17 19</b>	$\frac{0,35}{0-19,6}$	0,7 0—39,1	1,55 0—86,6	3,8	8
Отсоединение и снятие корпуса головного подшипника	5 pasp.—1 4 —1 2 —2	1 корпус	_	_	16 9—25		9

				Тип зе	мснарядов		
. Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Разборка головного подшипника с удалением лигнофолевых планок	4 pasp.—1 3 "—1	1 подшипник		$\frac{4,4}{2-60}$			10
Разборка головного подшипника с удалением сальника	4 разр.—1 3 "—1	То же	$\frac{0,45}{0-26,6}$	$\frac{3,2}{1-89}$	2 1—18		11
Разборка упорной пяты вала разрыхли- теля	То же	1 пята	1,55 0—91,5	1,7 1—90	_		12
Разборка радиально-упорного подшипника диаметром 260 <i>мм</i> со снятием упорных колец	4 pasp.—1 2 . —1	1 подшипник		_	8,1 4—53		13
Отсоединение и снятие корпуса промежуточного подшипника с рамы разрыхлителя	То же	1 корпус	_	_	2 1—12		14
Снятие кожуха открытой пары шестерен	n 2	1 кожух	_	_	_	4,4 2—46	15
Разборка механизма привода вала разрых- лителя (без спрессования шестерен и полу- муфт)	4 pasp.—1 3 , —2	1 привод	-	5,5 2—18	12,5 7—25	12,5 7—35	16
Снятие головной секции вала разрых- лителя	4 pa3p.—1 3 ——1	1 секция	0,68	$\begin{array}{ c c } \hline 2,4 \\ \hline 1-34 \\ \hline \end{array}$	8,5 4—74	13 7—25	17

		]		Тип зем	снарядов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Снятие промежуточной или задней секции вала разрыхлителя с напрессованной шестерней или полумуфтой	4 pasp.—1 3 , —1 2 , —1	1 секция	0,65 0—36,3	1,7	2,5 1—39		18
Снятие первой или третьей промежуточной секции вала разрыхлителя	То же	То же		_		8,5 <del>4-74</del>	19
Снятие второй промежуточной секции вала разрыхлителя	7 2	77 31	_		-	4,6 2—57	20
Снятие задней секции вала разрыхлителя с напрессованной шестерней	n 'n	77 19		_	_	26 14—50	21
Снятие напрессованной малой цилиндрической шестерни с вала	5'pasp.—1 3 , —1 2 , —1	и и .	_	3,1 1—81	4,2 2—45	9,3 5—42	22
Снятие напрессованной большой цилиндрической шестерни с вала разрыхлителя	То же	n 2		10 <b>5—8</b> 3	11 6—42	30 17—50	23
Снятие и разборка папильонажного блока	4 pasp.—1 2 "—1	1 блок	0,42 0—23,5	1 0-55,9	2,2 1—23	4,4 2—46	24

				Тип земс	нарядов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Снятие и разборка блоков нижнего полиспаста	4 pasp.—1 2 , —1	1 комплект		3,5 1—96	9,3· 5—20	13 7—27	25
Снятие и разборка блоков верхнего полиспаста	То же	То же		5,9 3—30	16 8—94	$\frac{22}{12-30}$	26
Разборка скользящих роликов со снятием стопорных планок	11 37	1 ролик	0,185 0—10,3	0,56 0—31,3	3,8 2—12	3,8 2—12	27
Снятие упорного кольца (бугеля) радиально-упорного подшипника	39 39	1 кольцо				3,3 1—84	28
Разборка роульса	3 разр.—1	1 роульс	_	0,31 0—17,2			29
Разъединить стыки рамы разрыхлителя	4 разр.—1 3 "—1	1 рама		13 7—67		_	30
			а	б	В	r	№

Примечание. В случае, если разборка папильонажных блоков верхнего и нижнего полиспаста производится в механических ехерских Н. вр. и Расм. по строкам № 24 — 26 умножать на 0,4.

## Б. РЕМОНТ РАЗРЫХЛИТЕЛЕЙ

## Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 2

				•		Гаолі	ица 2
				Тип зем	снарядов		
Состав работ	Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Очистка и промывка деталей разрыхлителя	Слесарь 2 разр.—1	1 разрых- литель	3,7 1—82	5,6 2—76	7,8 <del>3—85</del>	8,5 4—19	1
Пришабривание вкладышей головного подшипника по валу с вырубкой канавки на вкладыше для смазки	Слесарь 5 разр.—1	1 подшип- ник	6,3	9,7 6—81		_	2
То же, для вкладыша опорного подшип- ника вала	То же	То же	3 2—11	3,7 2—60			3
То же, для вкладыша упорного подшип- ника	, ,	» » .	_	2,8 1—97		_	4
Пришабривание вкладыша сдвоенного под- шипника	9 9	<b>=</b> 3	_	5,5 3—86	<del></del>		5
Пришабривание поверхности дисков упор- ной пяты		1 комп- лект	_	8,9 6—25		_	6

					Тип земс	нарядов		
Состав работ		Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 н 350-50Л	500-60	1000-80	
Подогнать лигнофолевый вкладыц ного подшипника по валу из планок	I ГОЛОВ-	Слесарь 5 разр.—1	l подшип- ник		1,65 1—16	_	_	7
Забивка лигнофолевых планок в головного подшипника, изготовлени новых манжет с постановкой их и с колец на место	е рези-	Слесари 5 разр.—1 4 "—1	То же	-		4,4 2—92	<b>-</b>	8
Произвести замену лигнофоля го	оловного	Слесарь 4 разр.—1	, ,	_	<u> </u>	8,5 5—31	<del></del> .	9
	320	То же	, ,	_	_	_	5,5 3—44	10
Произвести замену лигнофоля в	260	29 19	9 7	_	_	4,5 2—81		11
радиально-упорном подшипнике с удалением старого лигнофоля при	240		у 3			$\frac{4,1}{2-56}$		12
диаметре подшипника в мм	190	, ,		_		3,2 2—00	3,8 2—38	13
	145	i lesas est# kar ja # va gus t	e transferent de la lace	Care Mill fact to some .	a grave a state of the control	2,5 1—56	_	14

	:	T	1	,			лэкение т	100л. 2
Состав работ					Тип зем	иснарядов		
		Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 н 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Произвести замену лигнофоля в точном подшипнике с удалением лигнофоля	промежу- старого	Слесарь 4 разр.—1	I подшип-		_	_	4,4 2—75	15
Произвести замену вкладышей подшипника под шейку вала фрезь	головного І	Слесари 5 разр.—1 3 "—1 2 "—1	То же				38 22—17	16
•	125	Токарь 4 разр.—1	1 шейка	1,95 1—22			_	17
Проточка и шлифование после	145	То же	То же		_	2,5 1—56	_	18
электронаплавки шейки вала диа- метром в мм	180—190	» »	, ,	_	3,6 2—25	3,6 2—25		19
	240 <u>~</u> 260	7 7	, ,		_	4,6 2—88	4,6 2—88	20
	360	27 26	• •	-	_		8,5 5—31	21

	-	1			Тип земс	нарядов		
. Состав работ		Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Протачивание по размеру радиалы ного подшипника диаметром 320 м.ж	но-упор-	Токарь 5 разр.—1	1 подшип- ник		_	_	1,65 1—16	22
Протачивание по размеру промеж подшипника	уточного	То же	То же	_	_	_	1,35 0—94,8	23
Протачивание упорного кольца рад упорного подшипника (бугеля)	диально-	n 21	1 кольцо		_	<u>-</u>	1,1 0—77,2	24
Протачивание и шлифование ролик са после электронаплавки	а роуль-	Токарь 4 разр.—1	1 ролик	_	0,135 0—08,4	_	_	25
Заправить выработку зубьев ци-	12	Слесарь 4 разр.—1	1 шестерня	_	0,55 0-34,4		_	26
линдрических шестерен при числе зубьев	48	То же	То же		$\frac{2,2}{1-38}$		_	27

					11 pooon	экение т	аол. 2
				Тип зем	снарядов		
Состав работ	Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 н 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Опиливание по шаблону зуба шестерни после электронаплавки	Слесарь 5 разр.—1	1 зуб	$\frac{0.61}{0-42.8}$	0,61	0,61 $0-42,8$	0,61	28
Исправление шпоночных канавок и пазов в свертных полумуфтах после электрона- плавки	Слесарь 3 разр.—1	1 полумуфта		2,2 1—22	<u>-</u>		29
Выправление кольца фрезы земснаряда на плите с нагревом	Слесари 4 разр.—1 2 "—1	1 кольцо	2,3 1—29	3 1—68		_	30
Замена опорной оси разрыхлителя с вывешиванием фермы при помощи домкрата	Слесари 5 разр.—1 2 — —1	1 ось	1,3 0—77,7	1,55 0—92,6	4,2 2—51		31
Смена ножа фрезы	Слесари 4 разр.—1 2 "—1	1 нож	1,1	$\frac{2.5}{1-40}$	_	_	32

					Тип зем	водядов		
Состав работ		Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Изготовление стопорной планки щего ролика	скользя-	Слесарь 3 разр.—1	1 планка	0,2	$\frac{0.2}{0-11.1}$	_		33
Проверка в центрах и зачистк роульса	а валика	Токарь 4 разр.—1	1 валик		0,2 0—12,5		_	34
Смена резинового шланга на во мощью плавучего крана	оде с по-	Слесари 6 разр.—1 3 —2 2 "—3	1 шланг	-			55 30—98	35
Смена резиновой прокладки на всасывающем трубопроводе, на	одинар- ной	Слесари 3 разр.—1 2 "—2	1 прокладка				$\frac{4,4}{2-26}$	36
воде	двойной	То же	То же	_	_		5,5 2—83	37
Изготовление всасывающего пат листовой стали	рубка из	Слесари 4 разр.—1 3 "—1	1 патрубок		17,5 10—33			38
	1 80 - 150 <b>- 3</b> , 201	and wheelvalers of		a	б	В	r	№

# В. СБОРКА РАЗРЫХЛИТЕЛЕЙ

				Тип зем	снарядов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 н 350-50Л	500-60	1000-80	
Запрессовка втулки головного подшип- ника	4 pasp.—1 2 "—1	1 втулка	2,5 1—40	_	_		1
Сборка головного подшипника с набивкой сальника или постановкой резиновых манжет	5 pasp.—1 3 "—1 2 "—1	1 подшип- ник	0,85 0-49,6	4,6 2—68	4,4 2—57	_	2
Установка, центровка и закрепление кор- пуса головного подшипника	5 pasp.—1 4 "—1 2 "—2	1 корпус			17 9—83		3
Установка с закреплением на месте головного, промежуточного и сдвоенного подшипников, упорной пяты с выверкой корпусов подшипников по струне (5 подшипников)	4 , -1	l разрых- литель		16,5 10—01			4

				Тип земс	нарядов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 R 350-50.7	500-60	1000-80	
Установка головной секции вала разрых- лителя с напрессованной фрезой с помощью домкрата и электрической лебедки	5 pasp.—1 4 ——1 3 ——1	1 секция		6,6			5
Установка головной секции вала разрых- лителя	5 pasp.—1 3 " —1 2 " —1	То же	0,73	2,5 1—46	10 5—83	25 14—58	6
Сборка промежуточного подшипника	5 pasp.—1 2 "—1	1 подшип- ник	0,56 0—33,5	1,35	3,1 1—85	7,8	7
Сборка радиально-упорного подшипника диаметром 260 <i>мм</i> с постановкой упорных колец	4 разр.—1 2 "—I	То же			10,5 5—87		8
Установка с выверкой корпуса промежу- точного подшипника на раму разрыхли- теля		1 корпус	_	_	4,2 2—51	_	9

?

99

			Тип земснарядов				
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Установка промежуточной или задней секции вала разрыхлителя с напрессованной шестерней или полумуфтой	5 pasp.—1 3 ——1 2 ——1	1 секция	0,65	1.75 1—02	3,1 1—81	_	10
Установка с помощью тали и закрепление в подшипниках задней секции вала разрыхлителя с напрессованной шестерней и полумуфтой	5 разр.—1 4 "—1	То же		7,9 5—24	_	_	11
Установка с помощью плавучего крана и закрепление в подшипниках задней секции вала разрыхлителя с напрессованной шестерней	5 pasp.—1 4 "—1 3 "—1	71 21	_	_	2,5 1—57		12
Установка первой или третьей промежу- точной секции вала разрыхлителя	5 pasp.—1 3 —1 2 —1	. ת			<del>-</del> .	8,5 4 <b>—96</b>	13
Установка второй промежуточной секции вала разрыхлителя	То же	» n	_	_	<u> </u>	6.3 3—67	14

				Тип земс	нарядов		
. Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Установка задней секции вала разрыхли- теля с напрессованной шестерней	5 pasp.—1 3 "—1 2 "—1	1 секция	_	_	-	26 15—17	15
Напрессовка большой цилиндрической ше- стерни на вал разрыхлителя	6 pasp.—1 3 "—1 2 "—2	1 шестерня	11 6—41	14 8—16	15 8—74	34 19—82	16
Напрессовка малой цилиндрической ше- стерни на вал	6 pasp.—1 3 "—1 2 "—1	То же	3,5 2—14	3,5 2—14	4,6 2—82	5,8 3 <b>—55</b>	17
Сборка упорной пяты вала разрыхлителя	5 pasp.—1 2 "—1	1 пята	1,85 1—11	2,2 1—31			18
Установка упорного кольца (бугеля) ра- диально-упорного подшипника	4 pasp.—1 2 "—1	1 кольцо		_		4,9 2—74	19
Сборка механизма привода вала разрых- лителя (без напрессовки шестерен и полу- муфт)	5 pasp.—1 3 "—1 2 "—1	1 привод		8,5 4—96	23 13—42	23 13—42	20

1t/	1	1	,	Тип зем	снарядов		<u> </u>
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12Р-7 и 100-4)К	300-40 и 350-50Л	500-30	1000-80	
Центрирование стыка валов, соединение и закрепление их с установкой свертных муфт или постановкой болтов во фланцы валов	5 pasp.—1 2 " —1	1 стык	3 1—79	3,7	1,75 1—05	1,75 1—05	21
Установка тыльного бронедиска и закрепление .	То же	1 бронедиск	2,1 1—25				22
Насадка фрезы на коническую или цилиндрическую шейку вала с забивкой вала или завертыванием гайки	6 pasp.—1 3 "—1 2 "—2	1 фреза	11 6—41	19,5 11—36	30 17—48	39 22—73	23
Сборка и установка блоков нижнего по- лиспаста	5 pasp.—1 3 "—1 2 "—2	1 комплект	_	4,2 2—26	10 5—61	13,5 7—57	24
Сборка и установка блоков верхнего по- лиспаста	То же	То же	_	7,1 3—98	18,5 1037	25 14—02	25
Установка на место головного патрубка всасывающей трубы "всаса"	4 pasp.—1 2 "—1	1 патрубок			_	9,7 5—42	26

				Тип земс	нарядов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ. 12Р-7 и 100-40К	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Сборка и установка скользящих роликов е осями и стопорными планками	4 разр.—1 2 "—1	1 ролик	0,29	0,85 0-47,5	5,1 2—85	5,9 ₹ <del>30</del>	27
Сборка и установка папильонажного бло-	То же	1 блок	0,68 <del>0—38</del>	1,85 1—03	4,2 2—35	7,1 3 <u>—</u> 97	28
Сборка системы водяной или масляной омазки вала разрыхлителя	נג ע	1 комплект	1,75	3,1 1—73	16,5 9—22	16,5 9—22	29
Производство гидравлического испытания водяной системы вала разрыхлителя	5 pasp.—1 2 "—3	1 система	_	<u>-</u>	9,3 5—56	12 7—17	30
Установка и закрепление кожуха открытой пары шестерен	4 pasp.—1 2 "—1	1 кожух	_	-	_	4,4 2—46	3!
Сборка роульса /	4 pasp.—1	1 poynec		0,48 0-30		-	32

	Coord			Тип зем	снарядов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8H3, 12P-7 H 100-40K	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Установка, нумеровка и проверка глуби- номера	4 pasp.—1 3 "—1	1 глуби- номер	· —	4,4 2—60	_	_	33
Опробование разрыхлителя вхолостую и под нагрузкой, с центрованием элементов составного вала, подтягиванием гаек на болтах, провертыванием вала вручную и от влектродвигателя с устранением неисправностей	6 pasp.—1 3 "—1 2 "—2	1 разрыхли- тель	5,5 3—21	9,3 5—42	25 14—57	35 20—40	34
Окраска разрыхлителя за один раз с очи- ткой стальными щетками от ржавчины	4 разр.—1 (маляр)	То же	6,3 3—94	15,5 9—69	39 24—38	41 25—63	35
	•		а	б	В	Г	Nº

Примечания: 1. В случае если сборка папильонажных блсков, блоков верхнего и инжнего полиспаста производится в механических мастерских, Н. вр. и Расц. по строкам № 24, 25 и 28 умножать на 0,7

2. При выполнении работ на берегу при помощи гр узоподъемных механизмов с механическим приводом Н. вр. и Расц. строки № 23 умножать на 0,6.

# § В 23-35. Ремонт редукторов

# А. РАЗБОРКА РЕДУКТОРОВ

# Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 1

						Тип редун	торов			
	Состав	Изме-	червя	чный		ци	линдричесь	ий		
Состав работ	звена сле- сарей	ритель	Ч-4 и Ч-6	Ч-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Отсоединение крышки люка от корпуса со снятием и уда- лением прокладки	3 разр.—1	1 крыш- ка	0,11 0—06,1	0,15 0—08,3	0,08 0-04,4	0,065 0-03,6	0,25 0—13,9	_	0,85 0-47,2	1
Спуск масла из редуктора с отвертыванием пробок	То же	1 ре- дуктор	0,125 0—06,9	$\frac{0.85}{0-47.2}$	_	$\frac{0,15}{0-08,3}$	$\frac{0,38}{0-21,1}$	-	4,7 2—61	2.
Отсоединение и снятие тор- цовой крышки подшипников	я я	1 крыш- ка	0,084	0,19 0—10,5	_	0,084 0—04,7	0,19 0—10,5	0,25 0—13,9	0,59 $0-32,7$	3.
Отсоединение и снятие крышки редуктора (у червячных редукторов вместе с червяком)	4 pa3p.—1 2 , —1	То же	1,05 0—58,7	1,45 0—81,1	0,86 0-48,1	0,85 0—47,5	0,93 <b>0—52</b>	1,4 0—78,3	3,3 1—84	4
Вынимание из корпуса червячного колеса с валом	То же	1 ко- лесо	0,55	1,05 0—58,7	_	_	_	_		5

							T	ип редукт	оров			
Coorn	з работ		Состав	Изме-	червя	чный		циј	индрическ	нй		
Coctan	s paoor		звена сле- сарей	ритель	Ч-4 и Ч-6	Ч-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Вынимание	быстро	отондохо	4 pa3p.—1	I вал		_	0,02	0,17 0—09,5	0,29 0—16,2	_	0,89 0-49,8	6
из корпуса вала (с ше- стернями)		жуточ-	То же	То же	_		0,02	0,195 0—10,9	0,57 $0-31,9$	$\frac{0.8}{0-44.7}$	3,6 2—01	7
	тихох	одного	, ,	٠, ,		_	$\frac{0.04}{0-02.2}$	$\frac{0,29}{0-16,2}$	1,1	_	4, l 2—29	8
Выпрессовка подшипника из тора	вкл крышки	адышей редук-	4 pa3p.—1	1 вкла- дыш	0,17	0,21 0—13,1		0,115		_	_	9
	овячного цшипник дуктора		5 pa3p.—1 2 " —1	1 чер- вяк	3 1—79	5,1 3—05		_				10
ванного роликов	прессо- ого или одшип-	85—90	5 разр.—1	1 под- шипник			_	0,25 0—17,6	0,27 0—19		. <u></u>	11
ника с вала д ром в мм	циамет-	130	То же	То же	_		_	_	0,46 0—32,3	_		12

						T	ип редукто	ров			
		Состав	Изме-	червя	чный		цил	индрическ	ий		
Состав работ		звена сле- сарей	ритель	Ч-4 и Ч-6	띡-8	PM-350	p-1)	P-156	PM-850	P-422	
Снятие напрессо-	150	5 разр.—1	l под- шипник	_		_	_	0,49 0—34,4	_	0,49 0—34,4	13
ванного роликового или шарикового под- шипника с вала диа-	180	То же	То же	_			_	$\frac{0.58}{0-40.7}$	-	_	14
метром в мм	200	2 2	, ,	_	-	_		_	_	$\frac{0,65}{0-45,6}$	15
Снятие с вала на- прессованной цилинд- рической шестерни <i>т</i> =	216	6 pasp.—1 3 —1 2 —1	1 ше- стерня			_		$\frac{10,5}{6-43}$			16
=4 или <i>m</i> =6 с числом зубьев	80—96	5 pa3p.—1 3 "—1	То же	_		_	1,5 0—94,3	1,5 0—94,3			17
Снятие с вала на-	49	То же	, ,	_	_	_	_		_	3,9 2-45	18
ни $m = 6$ с числом зубьев	65	* *,	, ,		_	_	_			5,1 2—21	19

						T	ип редукто	ров			
		Состав	Измерн-	червя	чный		ци.	линдричес	кий		
Состав работ		звена сле- сарей	тель	Ч-4 и Ч-6	ц-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Сиятие с вала напрессованной шестер-	122	6 разр.—1	1 ше- стерня	_	_		_	_	-	6,3 3—86	20
ни <i>m</i> == 6 с числом зубъев	138	$\begin{bmatrix} 3 & \vdots & -1 \\ 2 & \vdots & -1 \end{bmatrix}$	То же			_			_	7,2 4—41	21
Спрессовывание с вала цилиндрической шестерни с числом зубьев	120-150	5 pasp.—1			_	_	3,6 2—26		_		223
То же	18	5 pasp.—1 2		_	_				1,35 0—80,7	_	23
Снятие с вала напрессованной шестерни $m=10$ с числом зубьев	106	6 pasp.—1 3 —1 2 —2	l 		_	_			_	15 8—74	24
Снятие с вала напре ных конических шестере		5 разр.—1 2 , —1	, ,			_	1,25 0—74,7	_		_	25

					T	ип редукт	ров			
	Состав	Изме-	червя	чный		цил	индрическ	ий		
Состав работ	звена сле- сарей	ритель	Ч-4 и Ч-6	Ų-8	PM-350	P-10	P-156	· PM-850	P-422	
Снятие с вала напрессован- ного червячного колеса	5 разр.—1 2 "—1	l ко- лесо	2 120	5,5 3—29					_	26.
Снятие напрессованного вен- ца червячного колеса с отвер- тыванием болтов	4 разр.—1	1 ве-	0,29 0—18,1	$0,46 \ 0-28,8$	_				_	27
Снятие напрессованного бандажа с цилиндрической шестерни	5 pa3p.—1 2 "—1	1 бан- даж					0,85 0—50,8			28:
Вывертывание из корпуса и разборка маслоуказателя .	3 разр.—1	l мас- лоука- затель	0,056 0—03,1	0,056 0-03,1	_	0,056 0—03,1	0,19 0—10,5		0,21	29
Отсоединение корпуса редуктора от фундамента и укладка его на палубу	4 pasp.—1 2 "—1	l кор- пус	0,63 0—35,2	0,93 0—52		0,63 0—35,2	1,35 0—75,5		3,8	30
	f		a	б	В	L	Д	e	ж	№

# Б. РЕМОНТ РЕДУКТОРОВ

					Ти	п редукто	ров			
Course sector	Разряд	Измери-	черв	ячный		цил	индрическ	ий		
Состав работ	рабочих	тель	Ч-4 и Ч-6	ч-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Очистка, промывка и вывар- ка деталей редуктора	Слесарь 2 разр.—1	1 ре- дуктор	$\frac{1,7}{0-83,8}$	$\frac{1,7}{0-83,8}$	1,95 0—96,1	2,1 1—04	$\frac{2.3}{1-13}$		9,3 4—58	1
Обработка однозаходного червяка после электронаплавки по шаблону	Слесарь 5 разр.—1	1 чер- вяк	0,59 0—41,4	0,85 0—59,7			_		—	2
Проверка в центрах и шли-фование шеек червяка	Токарь 4 разр.—1	1 шей- ка	0,38 0—23,8	$0,51 \\ 0-31,9$	_			_		3
Зачистка шеек вала колеса или вала шестерни редуктора	Слесарь 4 разр.—1	l вал	1,05 0—65,6	1,25 0-78,1		1,05 0—65,6	$\frac{1,5}{0-93,8}$	_	$\frac{2,4}{1-50}$	4
Исправление после электро- наплавки шпоночных канавок вала червячного колеса	То же	То же	0,93 0—58,1	1,15 0—71,9						5
То же, быстроходного вала	* =	<b>"</b> "				<del></del>	$0,46 \\ \hline 0-28,8$			6

Ξ

						Tu	п редукто	ров			
		Разряд	Изме-	червя	ичный		цкл	итъмлески	1Ä		
. Состав раб	от	рабочих	ритель	Ч-4 и Ч-6	Ч-8	PM-350	P-10	P-155	PM-850	P-422	
Исправление пос наплавки шпоночны тихоходного вала		Слесар 4 разр.—	ь -1 1 вал				0,93 0—58,1	1,35 0—84,4		_	7
Зачистка заусе венца червячного ко		То же	1 ве- нец	0,29 0—18,1	0,42	_		_			§.
	11—14	ת ת	1 ше- стерня	_	_			0,24 0—15			9,
Запрессовка зау-	22—26	2 2	То же	_			0,73 0-45,6	_			10
сениц зубьев ше- стерни с числом зубьев	85—88	» я	29 27	_	_			i,85 1—16			11
	120—150	77 26	, ,		_	_	4,1 2—56		_	_	12:
Пришабривание валу	втулки на	Слесар 5 разр	<i>b</i> 1 втул- -1 ка	_		-	1,9 1—33	_	_	_	13

					Ти	п редукт	ров			
Состав работ	Разряд	Изме-	черв	ячный		ци	линдричес	кий		
Coctas paoor	рабочих	ритель	Ч-4 и Ч-6	ų.8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Изготовление вкладышей подшипника из втулки с вырубкой масляных канавок	Слесарь 5 разр.—1	1 под- шип- ник	0,99 0—69,5	1,25 0—87,8		_		_	_	14
Выточка червяка из заготовки, шлифование шеек и нарезание резьбы	Токарь 6 разр.—1	1 чер- вяк	3,4 2—69	5,5 4—35		_	_		_	15
Изготовление упорной шай- бы червячного колеса	Слесарь 3 разр.—1	1 шай- ба	0,145	0,28 0—15,5	_			_		16
Выточка нового стакана из отливки	Токарь 4 разр.—1	1 ста- кан	1,9 1—19	2,3 1—44		_			_	17
Изготовление масляного скребка	Слесарь 3 разр.—1	1 скре- бок		_	_		0,38	_		18
Изготовление замочной шайбы	То же	1 шай- ба	_	_			0,29	-		19
Изготовление установочного кольца между роликовым и шариковым подшипниками размером 96×30×12 мм	Токарь 4 разр.—1	l коль- цо	_				0,34			20

					TH	п редукто	ров			
	Разряд	Измери-	червя	чный		цили	идрическ	ий 		
Состав работ	рабочих	тель	Ч-4 и Ч-6	Ч-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Выточка упорного кольца	Токарь 4 разр.—1	l коль- цо		-	-	$0,42 \over 0-26,3$				21
Сверление отверстия и на- резание резьбы в упорном кольце	Слесарь 4 разр.—1	То же	_		_	0,084 0-05,3				22
Заливка баббитом вклады- шей подшипника с выплавкой старого баббита, обезжирива- нием, травлением и лужением поверхности вкладыша, выруб- кой канавок для смазки и при- шабриванием по валу	Слесарь 6 разр.—1	1 под- шип- ник		<del>-</del> .		2,5 1—98	_			23
Пришабривание вкладышей по валу редуктора	Слесарь 5 разр.—1	То же	1,35 0—94,8	2,1 1—47					<u></u>	24
Замена распорной втулки вала	Слесарь 3 разр.—1	1 втул- ка	_	_	_			0,33	. —	25

# 8-2239

113

					T	ип редук	горов			1
Состав работ	Разряд	Изме-	чер	вячный		ц	линдриче	ский		-
	рабочих	ритель	Ч-4 и Ч-6	Ч-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Изготовление прокладок из картона на фундамент под редуктор	Слесарь 3 разр.—1	1 про- кладка	_		_	_	_	0,8	-	26
Изготовление прокладки из картона для крышки верхнего люка	То же	То же	_			0,056 0—03,1	0,125		0,18 0—10	27
То же, для крышки боко- вого люка	79 B	n n 1			_	· _	0,094	_	0,18 0—10	28
То же, для крышки корпуса	77 17	n n	0,3	0,68	_	0,51 0—28,3	0,8	_	1,2	29
То же, для крышки под- шипника	29 19	ונ מ	_	_		0,056 0—03,1	0,084 0—04,7	_	0,24 0—13,3	30
Приметелине			а	б	В	Г	д	e	ж	№

### В. СБОРКА РЕДУКТОРОВ Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 3

						Ти	п редукто	ров			
		Состав звена	Изме-	червя	ичный		цил	индрическ	нй		
Состав работ		слесарей	ритель	Ч-4 и Ч-6	Ч-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Установка и вывер пуса на фундаменте и ление болтами	рка кор- закреп-	5 pasp.—1 2 "—1	I кор- пус	0,85 0—50,8	1,1 0—65,7	0,93 0—55,6	0,85 0—50,8	1,45 0—86,6	1,9 1—14	5,7 3—41	1
	на чер- репление		1 ве- нец	0,46 0—25,7	0,85 0—47,5		_	_	_	_	2
Напрессовка на вал ного колеса	червяч-	5 pasp.—1 2 — —1	1 ко-	2,5 1—49	$\frac{7.6}{4-54}$	_	_	_	_	_	3
Напрессовка на вал цилиндрической шестерни $m=4$ или	216	6 pasp.—1 3—1 2—1	1 ше- стерня	_			_	14,5 8—88			4
m = 6 с числом зубьев	80—96	5 pasp.—1 3 _ —1	То же			_	2.2 1—38	2,2 1—38		_	5

œ *

						Te	и редукто	ров			
Состав работ		Состав звена	Изме-	черв	ячный		ци.	линдричес	кий		
Coctas paoor		слесарей	ритель	Ч-4 н Ч-6	Ч-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
	120—150	5 разр.—1 3 " —1	1 ше- стерня	_	_	_	5 3—14		_	_	
	18	5 разр.—1 2 "—1	То же	_	<b>—</b> .			_	0,6 0—95,9	_	
Напрессовка на вал шестерни <i>m</i> = 6 с чис-	49	То же	» »		_	_	_	_		5,7 8-41	
лом зубьев	65	7 2	מ ת	_	_	_		_		7,2 4—30	
·	122	6 pasp.—1		_	_		_		_	8,9 5—45	1
	138	2 , -1	n n		_	_	_	_	-	12 7—3 <b>5</b>	1
То же, <i>m</i> = 10	106	6 разр.—1 3 —1 2 —2	n 11	_	_	_		_		21 12—24	1
Напрессовка на вал ских шестерен	кониче-	5 pasp.—1 2 • —1	7 2	-	_	_	1,7	_	_		1

117

	*/.				·	Tr	п редукт	ров			
· Состав работ		Состав звена	Изме-	черв	ячный		ци.	линдричесі	кий		
Состав расот		слесарей 	ритель	Ч-4 и Ч-6	Ч-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Напрессовка бандажа линдрическую шестерню		5 pasp.—1 2 "—1	1 бан- даж	_			_	$\frac{1,25}{0-74,7}$	_	_	1+
Постановка вкладыц шипника	ца под-	4 разр.—1	1 под- шипник			_	0,195	_		_	15
Сборка крышки чер редуктора с напрессовко шипников, установкой и креплением крышек г	ой под- червяка	5 pasp.—1 2 "—1	1 ре- дуктор	4,2 2—51	_		_			-	16
Сборка крышки червячи дуктора с напрессовкой и ников, установкой чер креплением крышек и ника	тодшип- овяка и	6 pasp.—1 3 , —1 2 , —1	То же	_	9.3 5—70			_		-	17
Напрессовка роли-	85—90	5 разр.—1 3 , —1	l под- шипник				0,42	$\frac{0.51}{0-32.1}$		_	18
го подшипника на вал днаметром в мм	130	То же	То же	-	_	_	_	0,75 0-47,1	_	_	19

	•						Гип редук	тора	···		T
Состав работ	•	Состав звена	Изме-	чері	вячный		цн	линд ричест	кий		-
		слесарей	ритель	Ч-4 и Ч-6	4-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
	150	5 pa3p.—1 3 "—1	1 под- шипник		_	_		0,85		0,85 0—53,4	20
Напрессовка роли- кового или шарико- вого подшипника на вал диаметром в мя	180	То же	То же					1,05		_	21
	200	30 99	N 13					_	_	1,15 U—72,3	22
Установка червяч леса с валом и уклад дышей в корпус реду	кой вкла-	4 pa3p.—1 2 _ —1	1 ко- лесо	1,45 0—81,1	2 1—12						23
Установка вала с шестернями в корпус	быстро- ходного	То же	1 вал			0,02	0,21	0,56 0—31,3		2,2 1—23	24

						Тип	редуктор	ОВ			
		Состав звена	Измери-	черв	ячный		ци.	линдричес	кий		
. Состав рабо	T	слесарей	тель	Ч-4 и Ч-6	<b>4-8</b>	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Установка вала	промежу- точного	4 pasp.—1 2 , —1	1 вал	_		0,04 0—02,2	0,23 0—12,9	0,84 0-47	1,1 0—61,5	5,9 3—30	25
с шестернями в корпус	тихо- ходно- го	То же	То же		_	0,05 0—02,8	0,36 0—20,1	1,7 0—95		6,5 3 <b>—6</b> 3	26.
Установка и з крышки редуктора с прокладки	акрепление с укладкой	я · н	1 крыш- ка	1,25 0—69,9	2 1—12	0,49 0—27,4	1,05 0—58,7	1,35 0—75,5	2,3 1—29	5,3 2—96	27
	акрепление подшипни-	3 разр.—1	То же	0,094 0—05,≥	0,29	_	0,125 006,9	0,42	0,32 0—17,8	0,93 0—51,6	28
Установка и за крышки люка с прокладок	акрепление укладкой	То же		0,125 006,9	0,25 0—13,9	_	0,125 0—06,9	0,38 0—21,1	_	0,89 0—49,4	29,

					T	ип редукто		ОООЛЯСЕ		1
Состав работ	Состав звена	Изме-	черв	ячный		ци	л <b>и</b> ндр <b>и</b> чес	кий		-
	слесарей	ритель	Ч-4 н Ч-6	Ч-8	PM-350	P-10	P-156	PM-850	P-422	
Сборка и установка масло- указателя и маслоспускового болта (пробки)	4 pasp.—1	1 масло- указа- тель	0,125	0,125 0—07,8	_	0,125	0,24 0—15		0,42 0—26,3	30
Заливка масла в редуктор	3 разр.—1	1 редук- тор	0,047 0-02,6	0,25 0—13,9	_	0,094	0,195 0—10,8		3,6 2—00	31
Испытание редуктора в работе с регулировкой и устранением обнаруженных дефектов	6 разр.—1	То же	$\frac{2,2}{1-74}$	2,2 1—74		2,2 1—74	2,2 1—74	_	6,5 5—14	32
Окраска редуктора за один раз с очисткой от ржавчины и шпаклевкой	4 разр.—1 (маляр)		0,59 0—36,9	0,93 0—58,1		0,59 0—36,9	1,5 0—93,8		4,2 2—63	33
			a	б	В	r	д		ж	№

# § В 23-36. Ремонт электрических лебедок

## А. РАЗБОРКА ЛЕБЕДОК

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 1

			Груз	зоподъемнос	ть лебедок в	3 m	
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	2,5	8,5	10—15	25	
Снятие ограждения и кожухов с лебедки	3 разр.—1 2 "—1	1 комплект	0,29 <b>0—15</b> ,2	0,59 0—30,9	0,64 0—33,5	0,84 0—44	-1
Отсоединение, снятие со стоек и разборка тормозного механизма	5 разр.—1 2 "—1	1 механизм		_	_	$\frac{8,4}{5-02}$	2
Отсоединение и снятие ленточного или колодочного тормоза	3 разр.—1	1 тормоз	0,29	0,32 0—17,8	0,39		3
Отсоединение и снятие электромагнита КМТ-2, КМТ-101, КМТ-102	4 разр.—1 3 "—1	1 электро- магнит	0,23 0—13,6	0,3 0—17,7	0,45		4
Снятие барабана с рамы лебедки и укладка его на палубу с отвертыванием пресс-масленки	4 pasp.—1 2 "—1	1 барабан	_	4 2—24	5,2 2 <b>—91</b>	$\frac{7,3}{4-08}$	5
Снятие барабана в сборе и укладка его на палубу с отсоединением рамы лебедки, опорного подшипника и снятием крышки редуктора	То же	То же	3,4 1—90	_			6
Снятие собачки храпового колеса	4 разр.—1	1 шт.	_	0,155	-	-	7

	<u> </u>						
_			Гру	зоподъемно	ть лебедок	вт	
. Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	2,5	8,5	10—15	25	
Снятие промежуточного вала с откреплением подшипников напрессованной шестерни храпового колеса и полумуфт	5 pasp.—1 2 "—1	l вал	. <u>–</u>	7,6 <del>4—54</del>	9,5 <del>5—68</del>		8
Снятие корпуса подшипника лебедки с отсоединением от фундаментной рамы	4 разр.—1 3 "—1	1 подшип- ник	_	1,15 0—67,9	1,8 1—06	_	9
Отсоединение опорного подшипника от вала барабана с откреплением крышки подшипника, снятием торцовой шайбы, спрессовкой с вала барабана шарикового подшипника, снятие распорной втулки и сальниковой набивки	5 разр.—1	То же	0,41	_		_	10
Снятие промежуточного вала	5 pasp.—1 2 "—1	То же	_			3,6 2—15	11
Снятие выходного вала с разъединением муф- ты предельного момента	5 pasp.—1 3 "—1 2 "—1	То же	_	_		3,3 1—92	12
Выпрессовка вала из барабана лебедки	3 разр.—1 3 "—1	1 вал		2,3 1—36	4,7 2 <del>77</del>	_	13
Выпрессовка шарикового подшипника из корпуса опорного подшипника	5 разр.—1	1 подшип- ник	0,47 0—33		_	_	14

123

	Ì		Гру	зоподъемно	сть лебедок	в т	
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	2,5	8,5	10—15	25	
Снятие барабана с вала с удалением шпонок	6 pa3p.—1 4 "—1 3 "—1	1 барабан	6,5 4—≌7			_	15
			a	б	В	r	No

## Б. РЕМОНТ ЛЕБЕДОК

## Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 2

			Гру	зоподъе мно	сть лебедок	в т	-
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	2,5	8,5	10—15	25	
Очистка, промывка и выварка деталей ле- бедки	2 разр.—1	1 лебедка	1 0-49,3	1,35 0—66,6	1,75 0—86,3	$\frac{2,5}{1-23}$	1
Зачистка, опиловка и пригонка зуба храпови- ка по шаблону после электронаплавки	3 разр.—1	1 зуб		0,14 0—07,8			$\begin{vmatrix} 2 \\ - \end{vmatrix}$
То же, зуба шестерни	4 разр.—1	То же	_	0,35 0—21,9	0,35	0,52 0—32,5	- 3

#### Продолиссиие табл. 2

	1	Τ	1		11 россили		n. 2
_	Состав звена		Гр	узоподъемно	ость лебедов	св т	_
Состав работ	слесарей	Измеритель	2,5	8,5	1015	25	
Изготовление новой собачки лебедки	4 pasp.—1 2 "—1	1 шт.	_	0,8	0,87 0—48,6	-	4
Опидовка и пригонка собачки храповика	3 разр.—1	То же	_	0,52 0-28,9	0,72		5
Смена тормозной колодки с пригонкой по месту	4 разр.—1	1 колодка	_	0,14	0,14		6
Ремонт тормозного механизма с заменой осей, пальцев, втулок и феррадо на тормозных колодках	5 pasp.—1 3 —1 2 —1	1 механизм	14 8—17			28 16—33	7
В том числе замена феррадо тормозной колодки с пригонкой его по месту и с изготовлением заклепок	4 pn3p.—1	l колодка	1,15	1,5 0—93,8			8
Заливка баббитом вкладышей подшипников промежуточного вала с выплавкой старого баббита, обезжириванием, травлением и лужением поверхности вкладыша, вырубкой канавок для смазки и пришабриванием по валу	5 pasp.—1	1 подшипник		3,2 2—25	4,1		ĝ
Проточка и шлифовка после электронаплавки шеек вала лебедки	4 pa3p.—1	1 шейка			2,3		10

125

			Гру	зоподъемно	ть лебедок	вт	
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	2,5	8,5	10—15	25	
Шлифование шеек вала барабана диаметром 170 <i>мм</i>	4 разр.—1	1 вал		_	_	4,5 2—81	11
То же, промежуточного вала днаметром 150 мм	То же	То же	_		_	3,3 2—06	12
То же, вала диаметром 120 мм	יי יי	21 21	_	_	-	2,3 1—44	13
Пришабривание вкладыша подшипника, диа- метр 100 <i>мм</i> , длина 145 <i>мм</i>	5 разр.—1	1 вкладыш	_	1,15			14
Подгонка и пришабривание вкладышей к шейкам вала барабана диаметром 170 <i>м.ж</i>	То же	1 подшипник	_	_	-	<u>4</u> 2—81	15
То же, промежуточного вала диаметром 150 мм	ני ני	То же			_	$\frac{3.2}{2-25}$	16
То же, вала днаметром 120 мм	ע ע	27 29			_	2,3 1—61	17
Зачистка посадочных мест вала	4 разр.—1	1 шейка		0,59	_	_	18

				Гр	узо тодъемн	ость лебедо	к в т	
Состав работ		Состав звена слесарей	Измернтель	2,5	8,5	10—15	25	
Опиливание заусениц зубчатого колеса		4 pasp.—1	1 колесо	_	0,63	0,8	_	19
Зачистка заусениц зубчатого колеса при числе зубъев	14	То же	1 шестерня	_		0,23	_	20
	24	n 11	То же		1,15	_	_	21
	48	n n	7 11	_	2,3 1—44			22
	70	» я	29 29	_		1,45		23
	105	77 28	77 78	_	5,3 3—31			24
Замена болтов, соединяющих зубчатое с барабаном	колесо	3 pasp.—1 2 "—1	1 комплект		1,15		-	25
Отремонтировать кожухи лебедки		3 разр.—1	I лебедка	_	0,88			26

_		
Ξ	_	
٠	·	

			Гру	зоподъемнос	ть лебедок !	3 <i>m</i>	
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	2,5	8,5	10—15	25	
Отремонтировать фундаментную раму лебедки с заменой жесткостей, разметкой новых косынок, зачисткой и выверкой на месте	4 разр.—1	1 лебедка	. —	4,7 2—94	_		27
Изготовление амортизаторов из листовой резины под пальцы муфты сцепления лебедки	3 pa3p.—1	1 комплект	0,135 0—07,5	1,45 0—80,5			28
Вытачивание пальцев для эластичной муфты	3 разр.—1 (токарь)	То же	0,99 0—54,9	_			29
Изготовление распорной втулки опорного подшипника	То же	1 втулка	0,48	_	_		30
Замена вкладыша из корпуса подшипника ба-рабана лебедки	4 pasp.—1 2 "—1	1 подшипник		4.6 2—57			31
	_		a	б	В	r	N

### в. СБОРКА ЛЕБЕДОК Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

- 3	

			Гр	узоподъемн	ость лебедо	квт	1
Состав работ	Состав звена слесарей	. Измеритель	2,5	8,5	10—15	25	
Запрессовка вала в барабан лебедки	4 pasp.—1 3 "—1	1 вал	_	3 1—77	5,9 3—48	-	1
Установка барабана на вал с постановкой шпонок	6 pasp.—1 4 , —1 3 , —1	1 барабан	9,9 6—50		. —	_	$\frac{1}{2}$
Запрессовка шарикового подшипника в корпус опорного подшипника	5 разр.—1	1 подшипник	0,81 0—56,9	_	_	_	3
Сборка опорного подшипника с постановкой на вал распорной втулки с сальником, напрессовкой на вал шарикового подшипника в сборе с корпусом, установкой торцовой шайбы и креплением крышки подшипника	То же	То же	0,65 0—45,6	_	_		4
Установка корпусов подшипников на фунда- ментную раму, закрепление с постановкой бол- тов	4 pasp.—1 3 "—1	я я	<del></del>	0,95 <b>0—56</b> ,1	2,3 1—36	<del></del>	5
Установка барабана на раму лебелки с креплением в подшипниках и постановкой прессмасленок	5 pasp.—1 2 "—1	1 барабан	1,2 0—71,7	5,4 3—23	6,4 3—82	8,7 5—20	6

			Гру	зоподъемно	сть лебедок	в т	
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	2,5	8,5	10— 15	25	
Установка на месте барабана в сборе с выверкой, постановкой крышки редуктора и креплением к раме опорного подшипника	5 pasp.—1 2 "—1	1 барабан	3,7 2—21	_	_		7
Установка на место ленточного или колодочного тормоза с регулированием	4 разр.—1	1 тормоз	0,35 0—21,9	$\frac{0.4}{0-25}$	0,52 0-32,5		8
Сборка и установка на место тормозното механизма с регулированием	5 pasp.—1 2 "—1	1 механизм	_			5,6 3—35	9
Установка промежуточного вала с напресовкой шестерен, храпового колеса, полумуфт и закреплением подшипников	То эке	l вал		10,5 6—27	14,5 8—66		10
Установка промежуточного вала	ע ע	То же	_	_		4,1 2—45	11
Установка собачки храпового колеса	4 pasp.—1	1 шт.		0,22 0-13,8			12
Установка выходного вала, соединение с муфтой предельного момента и регулирование муфты	То же	То же	_			5,6 3 <b>—50</b>	13

			Грузоподъемность лебедки в <i>т</i>				
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	2,5	8,5	10—15	25	-
Центровка вала электродвигателя с валом редуктора	5 pasp.—1 2 , —1	1 arperat	_	_	2,7 1—61		14
Установка и закрепление тормозного электромагнита КМТ-101, КМТ-102, КМТ-2	4 pasp.—1 3 "—1	l электро- магнит	0,41	0,47	0,72		15
Установка ограждений и кожухов лебедки	3 pasp.—1 2 , —1	1 комплект		1,2	1,4 0—73,4	1,45 0—76	16
Опробование лебедки на холостом ходу с регулированием и устранением обнаруженных дефектов	5 pasp.—1 4 "—1 2 "—2	l лебедка	<del>4</del> <del>2—31</del>	4 2—31	<del>4</del> <del>2—31</del>	4 2—31	17
Окраска лебедки за один раз с очисткой от ржавчины и шпаклевкой	4 разр.—1 (маляр)	То же	1,8	2,4 1—50	4 2—50	4.8 3—00	18
	,		a	б	В	г	Ne.

## § В 23-37. Ремонт коробки скоростей типа ЯАЗ

## А. РАЗБОРКА КОРОВКИ СКОРОСТЕЙ

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица І

Состав работ	Разряд слесарей	Измеритель	Н. вр.	Расц.	№
Отсоединение и снятие крышки коробки скоростей с валами рычагами	4 pasp.—1 2 "—1	1 комплект	0,47	0-26,3	1
Расшплинтовка и отвертывание гайки, снятие фланца кардана о вторичного вала коробки	3 разр.—1	То же	0,145	0—08	-
Снятие возвратной пружины, отвертывание болта, снятие ыжимной муфты сцепления с упорным подшипником	4 разр.—1	ת ת	0,09	0-05,6	
Отсоединение и снятие деталей привода выключения сцепления	То же	n n	0,24	0—15	
Отсоединение вилки сцепления от валиков, вынимание валика сцепления со снятием вилки	ע ע	1 сцепление	0,38	0-23,8	
,			ł	1	l

9*

131

Состав работ	Разряд слесарей	Измеритель	Н. вр.	Расц.	.№
Отсоединение и снятие крышки подшипника, вынимание из картера коробки первичного вала с подшипниками	4 разр.—1	1 комплект	0,24	0—15	6
Отсоединение и снятие крышки подшипника, вынимание из картера коробки вторичного вала	То же	То же	0,76	0—47,5	7
Снятие шестерни с вторичного вала	יי יי	1 вал	0,48	0—30	8
Освобождение стопора и вынимание из коробки оси и шестерни заднего хода	3 разр.—1	То же	0,32	0—17,8	9
Отсоединение и снятие крышки переднего и заднего под- шипников, вынимание промежуточного вала с шестернями и подшипниками	4 pa3p.—1	я я	0,38	0—23,8	10
Разборка крышки коробки скоростей, расшплинтовка и отвертывание болтов крепления вилок, снятие замков, фиксаторов, вилок и рычага перевода скоростей	То же	1 крышка	0,57	0-35,6	11

Б. РЕМОНТ КОРОБКИ СКОРОСТЕЙ Нормы времени и расценки на измерители, указанные в та блице

	Состав работ	Разряд слесарей	Измеритель	Н. вр.	Расц.	N₂
Очистка, промывка, выва ростей	рка и протирка деталей коробки ско-	2 разр.—1	1 коробка	1,25	0-61,6	1
Зачистка и опиливание	наружных зубьев шестерни	4 разр.—1	1 зуб	0,16	0-10	2
по шабл <b>о</b> ну после элек- тронапл <b>ав</b> ки	внутренних зубьев шестерни	То же	То же	0,24	0—15	3
	вилки переключения скоростей		1 вилка	0,54	0-33,8	4
Изготовление прокладки робки скоростей	из картона для крышки корпуса ко-	3 разр.—1	1 прокладка	0,34	0—18,9	5
Смена шестерни постоянн	ого зацепления промежуточного вала	4 pasp.—1	I шестерня	0,19	0-11,9	6
Смена подшипника втори	чного вала	То же	і вал	0,32	0-20	7
Смена подшипника в шес	терне заднего хода	2 N	1 шестерня	0,24	0—15	8
Смена втулок вэлика сцепления в картере сцепления и рэз- вертка их по вэлику		4 разр.—1	1 картер	0,62	.0-38,8	9
Смена упорного подшипни	ика в выжимной муфте сцепления	То же	1 подшин- ник	0,29	0—18,1	10

Состав работ	Разряд слесарей	Измеритель	Н. вр.	Расц.	Na
Смена рычага валика выключения сцепления с подгонкой шпонки	4 разр.—1	l рычаг	0,19	0—11,9	11
Развертка и подшабривание шестерни заднего хода по оси	То же	1 втулка	0.47	0-29,4	12

В. СБОРКА КОРОБКИ СКОРОСТЕЙ Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ	Разряд слесарей	Измеритель	Н. вр.	Расц.	№2
Сборка крышки коробки скоростей; вставка валиков вилок, вилок, замков и фиксаторов; завертывание и зашплинтовка болтов крепления вилок; вставка рычага перевода скоростей	4 разр.—1	1 крышка	0,86	0—53,8	1
Установка и закрепление деталей привода выключения сцеп- ления	То же	I комплект	0,48	0—30	2
Установка и закрепление промежуточного вала с шестернями в картере коробки; напрессовка на вал подшипников; установка крышек подшипников и регулирование прокладок	я я	То же	0,48	0—30	3

4			_			
	Cocras pacor	Разряд слесарей	Измеритель	Н. вр.	расц.	కి
						•
	Установка и закрепление в картере шестерни заднего хода,	pasp.—1	4 разр.—1 1 комплект	0,145	0-09,1	#
	1			100	0-15.6	വ
	Установка шестерни на вторичный вал	То же	1 вал	0,20		9
	Установка в картер первичного вала с подшипниками и за-		1 комплект	0,29	0-18,1	o
	креплением крышки подшипниками с сальниками			1	9 00 0	7
	To we propagate page		Тоже	1,43	200	10
	מוסם טוטורוזקטום ליאי טי		R	0,24	0-15	χo
	установка и закрепление на картере Крышки корооки с меха-	E E				10
	низмом переключения скоростей и с умладиой промладом		dundandan	0.24	0-15	<u>ာ</u>
	Установка в картер сцепления валика выключения сцепления,	R	1 Chemicana			
	постановка на валик вилки сцепления и закрепление стимпыми					19
	OOJIJAMR			0 1/5	1.60-1	2
	Установка выжимной муфты сцепления с упорным подшипни- ком на направляющию втулку крышки подшипника первичного	E .	1 комплект			
				13	4 90	=
	Постановка на вторичный вал фланца кардана, завертывание	F	Тоже	0,135	5.	<u>_</u> i
	и зашплинтование гайки			2	7 99 0	12
	заботе с регулированием и	5 pasp1	<i>I</i>   1 коробка	0,35 —		Ī
	устранением обнаруженных дефектов			!	6	-1
	Окраска коробки скоростей за один раз с очисткой от ржав-	4 pa3p.	I To we	0,48	<u></u>	
	чины и шпаклевкой	(Manap)	-			

§ В 23-38. Ремонт свайных аппаратов (рис. 7)




Рис. 7. Свайный аппарат землесосиого снаряда типа 500-60.

1 — свая: 2 — захват сваи: 3 — стальной канат; 4 — блок захвата; 5 — верхний стационарный блок; 6 — блок: 7 — направляющие обоймы.

137

## А. РАЗБОРКА СВАЙНЫХ АППАРАТОВ

# Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица }

					Тип зем	снарядов		
Coc	тав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8H3, 12A-4, 12A-5 H 12P-7	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Разборка буфера стального каната	или кольца крепления	4 разр. — 1 2 " — 1	1 шт.	_	1,1 0—61,5	$\frac{0,44}{0-24,6}$	0,52	1
	нижнего блока или бло- ка захвата	То же	1 блок	_	1,1	1,9	7,9 4-42	2
Снятие и разбор- ка на детали	верхнего стационарного блока	n n	То же	_	1,85	1,85	9,6	3
	верхнего подвесного блока	א מ	ון וו		2,3 1—29	<u>3</u> 1—68	5-37	4
	двухроликового блока	4 разр. — 1 2 " — 1	77 38	$\frac{0,44}{0-24,6}$				5
Снятие и разбор- ка на детали	однороликового блока	То же	77 20	0,35 0—19,6		_	_	6

Продолжение	m ~ 6 .	
A A DOOOJLJHCEHILE	$m \alpha \cap \alpha$	- 1

						Прод	олжение	табл.
C	остав работ	Состав звена			Тип	земснарядо	ОВ	1
-		слесарей	Измеритель	8НЗ, 12 1- 12А-5 и 12Р-7	8НЗ, 12 1-4. 12А-5 и 12Р-7 350-50Л		1000-8	0
Снятие и разбор- ка на детали	вертикального блока	4 pasp. — 1 2 " — 1	1 блок	0,26	-	_	_	7
	верхнего фрикциона сваи	4 pasp. — 1 3 " — 3	і фрикцион	_	7 4-01			8
Снятие и разбор- ка на детали	подъемного фрикциона сваи	То же	То же		5,2 2—98			9
ACTUAL	захвата сваи	4 pasp. — 1 2 " — 1	1 захват			6,1	8,3	10
	крышки нижней обоймы сваи	То же	1 крышка	_	0.35 $0-19.6$	0,44 $0-24,6$		11
Отсоединение и снятие	крышки верхней обоймы сваи	n n	То же	-	0,48	0,6 0-33,5	_	12
	нижних направляющих обойм	4 pasp. — 1	2 обоймы	_	_	27 15—93		13
,		1						

				Тип земо	снарядов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12А-4, 12А-5 и 12Р-7	300-40 н 350-50Л	500-60	1000-80	
Снятие и разборка на детали подвески блока	\begin{bmatrix} 4 & pasp1 \\ 2 & n & -1 \end{bmatrix}	1 подвеска		1,95	_		14
Разборка сбрасывающего механизма сваи со стационарного мостика	То же	1 комплект		2,6 1—45		_	15
Вынимание сваи из направляющих обойм при помощи плавучего крана и укладка ее на берег	6 pasp. — 1 4 " — 2 3 " — 3	1 свая	6,8	15 9—26	26 16—06	$\frac{44}{27-17}$	16
	-		a	б	В	г	№

## Б. РЕМОНТ СВАЙНЫХ АППАРАТОВ

### Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 2

				Тип земо	нарядов	
Состав работ	Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12А-4, 12А-5 и 12Р-7	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80
Очистка и промывка деталей свайного аппа- рата	Слесарь 2 разр. — 1	1 аппарат		4,4 2—17	<del>7</del> <del>3-45</del>	11 5—42

					11 рооолж	сение тао	л. Z
Cooper				Тип зе	мснарядов		T
Состав работ	Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12А-4 12А-5 и 12Р-7	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Очистка сваи с наружной стороны от грязи и ржавчины стальной щеткой	То же	l свая	0,87	1,3 0-64,1	1,75 0—86,3	4 1—97	2
Смена фрикционной колодки	Слесарь 4 разр.— 1	1 колодка	_	0,3 0—18,8			3
Изготовление стопорной планки оси ролика из листовой стали	То же	1 планка	0,22	0.26 $0-16.3$	0,35 $0-21,9$	0,59	4
Выточка оси ролика	Токарь 4 разр.— 1	I ось	0,52	1,5 0—93,8	1,5	I,9 1—19	5
Сверление смазочных отверстий в оси ролика и нарезание резьбы под пресс-масленку	То же	То же	0,38 0—23,8	1,5 0—93,8	$\frac{3,2}{2-00}$	3,5	6
Проточка и шлифование ролика после элек- тронаплавки	מ מ	1 ролик	1,35	2,3	$\frac{4}{2-50}$	$\frac{4,4}{2-75}$	7
Замена втулки в ролике блока и пришабри- вание	Слесарь 4 разр.— 1	1 втулка	0,87	$\frac{1,5}{0-93,8}$	2,6	4,4 2—75	8
Выправка тяги буфера с исправлением резьбы	Слесарь 3 разр. — 1	I тяга		0,2 0—11,1		_	 9

				Тип земс	нарядов		
. Состав работ	Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12А-4. 12 ^Δ -5 и 12Р-7	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Изготовление нижней или верхней траверсы буфера	Слесарь 5 разр.— 1	1 траверса		0,52 0—26,5			10-
Изготовление ограничителя буфера из газовой трубы	Слесаръ 3 разр. — 1	1 ограничи- тель		$\frac{0,175}{0-09,7}$	_	_	11
Отковка подвески буфера	Кузнецы 4 разр. — 1 3 " — 1	1 подвеска		6,6 3—89	_		12
Обработка по чертежу подвески буфера после отковки	Слесарь 3 разр.— 1	То же	_	$\frac{0,1}{0-05,6}$	_		13
Протачивание отверстий в подвеске буфера	Токарь 4 разр.— 1	1 подвеска		0,57 $0-35,6$		_	14
Вытачивание пальца подвески буфера	То же	1 палец		$\frac{0,52}{0-32,5}$	_		15
Разметка и сверление отверстия для шплинта в пальце подвески буфера	Слесарь 3 разр.— 1	То же	_	0,175 0-09,7	_	_	16

				Типзем	иснарядов		T
Состав работ	Состав звена	Измеритель	8H3, 12A-4, 12A-5 H 12P-7	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
иша для крепления каната	Слесари 4 разр. — 1 2 " — 1	1 коуш	_	0,56 0—31,3	_		17
верхней обоймы сваи	Слесарь 3 разр.— 1	1 обойма	_	$\frac{0,65}{0-36,1}$	_	_	18
нижней обоймы сваи	То же	То же	_	$\frac{0,52}{0-28,9}$	_	_	19
обоймы	и и	1 шт.	_	0,35 0—19,4			20
да обоймы	Токарь 4 разр.— 1	1 палец		1,15			21
ние отверстия для шплин-	Слесарь 3 разр. — 1	1 палец	<u>.                                    </u>	0,175 0-09,7	_	_	22
та фрикциона с подогревом м	Слесари 4 разр. — 1 3 _ — 1	1 хомут	_	1,65 0—97,4	-		23
	има для крепления каната верхней обоймы сваи нижней обоймы сваи обоймы ние отверстия для шплин-	Слесари 4 разр. — 1 Верхней обоймы сваи Слесарь 3 разр. — 1  нижней обоймы сваи То же  обоймы Токарь 4 разр. — 1  ние отверстия для шплин-  та фрикциона с подогревом Слесари 4 разр. — 1	Диа для крепления каната   Диа для крепления каната   Верхней обоймы сваи   Нижней обоймы сваи   То же   То же   Токарь 4 разр. — 1  ние отверстия для шплин-  Токарь 3 разр. — 1  Палец   Токарь 4 разр. — 1  Палец   Токарь 3 разр. — 1  Палец   Токарь 4 разр. — 1  Токарь 3 разр. — 1  Токарь 3 разр. — 1  Токарь 3 разр. — 1	Диа для крепления каната  Слесари 4 разр. — 1 2 "— 1  верхней обоймы сваи  Верхней обоймы сваи  То же  То	Состав работ  Состав звена  Измеритель  ВНЗ, 12А-4, 300-40 и 350-50Л  Слесари 4 разр. — 1 1 коуш — 0,56  О—31,3  Верхней обоймы сваи  Верхней обоймы сваи  То же   12A-5 н   350-50Л   500-60   12P-7   1 коуш	Состав работ  Состав звена  Измеритель  ВНЗ, 12A-4, 12A-5 и 12P-7  Пар. 7  Па	

				Тип земо	нарядов		
. Состав работ	Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12А-4, 12А-5 и 12Р-7	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
Выправка тяги верхнего фрикциона с исправлением резьбы	Слесарь 4 разр.— 1	1 тяга	_	$\frac{0,52}{0-32,5}$	. —	8,4 5—25	24
Изготовление фрикционной колодки по чер- тежу	Столяр 4 разр.— 1	l колодка		1,25 0—78,1			25
Сверление отверстий в колодке по месту и выдалбливание гнезда под головку болта	Слесарь 3 разр.— 1	То же		0,195 0—10,8			26
Вытачив <b>а</b> ние пальца траверсы верхнего фрикциона	Токарь 4 разр.—1	1 палец		0,3 0—18,8			27
Разметка и сверление смазочного отверстия для штифта стопорного кольца и шплинта и нарезание резьбы в пальце траверсы	Слесарь 4 разр. — 1	То же		0,48	_	_	28
Вытачивание оси рычага верхнего фрикциона	Токарь 4 разр.— 1	1 ось		1,65	_	_	29

	1	1	ī		1 poodsisie	nue maos	
Состав работ	Состав звена	Измеритель	8НЗ. 12А-4, 12А-5 и 12Р-7		мснарядов 500-60	1000-80	-
Сверление смазочного отверстия в оси рычага верхнего фрикциона с нарезанием резьбы под пресс-масленку	Слесарь 4 разр.— 1	1 ось		$\frac{1,1}{0-68,8}$	_	_	30
Изготовление траверсы пружины верхнего фрикциона	То же	1 траверса	_	1,75 1—09		_	31
Растачивание отверстия в траверсе пружины верхнего фрикциона	Токарь 4 разр.— 1	То же	_	$\frac{0,87}{0-54,4}$	_		32
Изготовление сваи из труб с изготовлением наконечника, со сборкой и креплением	Слесари 5 разр. — 1 3 " — 1	1 свая	17,5 11—00		_	_	33
Изготовление направляющей обоймы сваи с подгонкой по диаметру сваи из листовой стали толщиной 30 <i>мм</i>	То же	l обойма	8,1 5—09		_		34

			1	Тип земо	нарядов		
Состав работ	Состав звена	Измеритель	8НЗ, 12А-4. 12А-5 н 12Р-7	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	_
Изготовление планки подъемного фрикциона	Слесарь 3 разр.— 1	1 планка	_	0,26 0—14,4			35
Изготовление серьги тормозного магнита	То же	1 серьга	_	0,3 0—16,7	_	_	36
Изготовление рычага тормозного магнита	, ה	То же	_	0,3 0—16,7			37
Высверливание сломанного болта и нарезачие резьбы	Слесарь 4 ра <b>з</b> р. — 1	1 болт	0,44 0—27,5	0,6 0—37,5	0,78 0—48,8	1,75 1—09	38
			a	б	В	Г	№

ў Примечание. При изготовлении стопорной планки из полосовой стали Н. вр. и Расц. строки № 4 умножать на 0,65.

## В. СБОРКА СВАЙНЫХ АППАРАТОВ Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

					Тип	земснарядо	В	
Coc	тав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8H3, 124-4, 124-5 H 12P-7	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	
	аправляющие обоймы при на с подачей с берега на	6 pasp.—1 4 , —2 3 , —3	1 свая	7,8	$\frac{18,5}{11-42}$	37 22—85	59 3 <b>6—4</b> 3	1
	крышки нижней обоймы сваи	4 pasp. —1 2 . —1	1 обойма	_	0,57 0—31,9	0,82 0-45,8	_	2
Установка и за- крепление	крышки верхней обоймы сваи	То же	То же	-	$\frac{0,7}{0-39,1}$	1 0-55,9		3
<u> </u>	подвески блока	в я	1 подвеска	_	1,95 1—09	_	_	4
Сборка и уста-	нижнего блока или блока захвата	77 78	1 блок	_	1,15 0—64,3	2 1—12	8,7 <del>4—86</del>	5
новка на место	верхнего стационарного блока	п я	То же	_	2,1	2,1	_	6

5 _						Тип зе:	мснарядов		
	. Соста	ав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ. 12А-4, 12А-5 н 12Р-7	300-40 и 350-50Л	500-60	1000-80	_
		верхнего подвесного блока	4 pasp.—1 2 " —1	1 блок	_	2,6 1—45	3,5 1—96	13,5 7—55	7
	Сборка и уста- вка на место	двухроликового блока	То же	То же	$\frac{0.8}{0-44.7}$	_	_		8
		однороликового блока	77 73	77 79	$\frac{0,57}{0-31,9}$	_	_		9
		вертикального блока	n n	19 31	0,5			_	10
·ct	Сборка сбрасывающе ационарного мостика	го механизма сваи со и регулирование	4 pasp —1 3 " —1	1 комплект		4,6 2—71		_	11
	Сборка и уста-	верхнего фрикциона сваи (без сборки блока и установки колодок)	6 pasp. —1 3 " —1 2 " —2	1 фрикцион	_	11.5 6—70	_	_	12
	вка на место	подъемного фрикциона сваи ;	То же	То же		9,6 <b>5—59</b>	_	_	13

10*

				·				n. o
			}		Тип	вемснарядо	3	
Coc	тав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	8НЗ, 12А-4, 12А-5 и 12Р-7	300-40 и 350 <b>-</b> 50Л	500-60	1000-80	
Сборка и уста-	захват сваи	5 pasp. —1 2 " —1	1 захват	_	_	7 4—18	8,7 5—20	14
новка на место	нижних направляющих обойм	5 pasp. —1 4 " —1	2 обоймы			35 23—22		15
Сборка буфера или ного каната	кольца крепления сталь-	5 pasp. —1 2 , —1	1 шт	-	2 1—20	$\frac{1,55}{0-92,6}$	2 1-20	16
Опробование свайног регулированием и устра фектов	го аппарата в работе с анением обнаруженных де-	6 pasp. —1 3 , —1 2 , —2	1 аппарат	4,4 2—56	5,2 3—03	6,6 3—85	7,7	17
Окраска свайного аг очисткой от ржавчины	парата за один раз с	4 разр. —1 (маляр)	То же	3,4 2—13	10,5	21 13—13	31 19—38	18
		<u> </u>		a	б	В	Г	 №

# § В 23-29. Ремонт центробежных насосов (рис. 8)




Рис. 8. Центробежный насос 3В-200 $\times$ 2. 1— корпус; 2— подшипник опорно-упорный; 3— подшипник опорный; 4— ротор; 5— уплотнения; 6— букса сальника; 7— муфта упругая.

## А. РАЗБОРКА НАСОСОВ Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 🖡

							гаолиц	
Состав работ	Состав звена	Измери-			Гип нас	осов		
Cocras paoor	слесарей	тель	3K-6, 4K-6	4НДв	8НДв	20НДс	3B-200×2	
Разъединение муфты со снятием кожуха ог- раждения	4 pasp. —1	1 муфта	0,55 $0-32,5$	_	_	_	$\frac{0,55}{0-32,5}$	1
1. Снятие насоса с фундаментной плиты с от- соединением его от плиты и трубопровода, со снятием прокладок. 2. Отсоединение трубок ох- лаждения. 3. Отсоединение и снятие крышек кор- пуса насоса с удалением прокладок. 4. Отсоедине- ние, снятие и разборка подшипников. 5. Разборка сальниковых узлов. 6. Вынимание и разборка ротора	5 pasp. —1 4 , —1 2 , —1	1 насос	~	3,8 2-31	7,2 4—37	14 8—49	_	2.
В том числе: снятие насоса с фундаментной плиты с отсоединением его от плиты и трубопровода, со снятием прокладок	4 pasp. —1 2 , —1	1 насос		1,05 0—58,7	2,3 1—29	6 3—35	2,5 1—40	3
вынимание и разборка ротора насоса	5 pasp. —1 3 " —1	1 ротор	_	0,73 $0-45,9$	$\frac{1,4}{0-88}$	$\frac{2,2}{1-38}$	4 2—51	4
отсоединение и снятие крышки корпуса на- соса	4 pasp. —1 2 . —1	1 крыш- ка	0,21			-	0,93 0—52	5.

ļ5ļ

		1			Гип нас	осов		_
Состав работ	Состав звена слесарей	Измери- тель	3K-6, 4K-6	4НДв	8НДв	20НДс	3B-200×2	
Отсоединение консоли насоса от фундамента	4 pasp.—1 2 "—1	1 консоль	0,3		_		_	6
Спрессовка рабочего колеса и защитной втул-ки с отвертыванием гайки	5 pasp. —1 3 " —1	1 ком- плект	0,85 0—53,4	_			- 0 27	7
Разборка сальникового узла: удаление сальниковой набивки, снятие грундбуксы, очистка	5 разр. —1	1 узел	$0,175 \\ 0-12,3$	_	_		0,37	8
Отсоединение и снятие корпуса насоса от кон-	4 pasp. —1 2 m —1	1 корпус	$\frac{0,21}{0-11,7}$	_	_	_		9.
Спрессовка полумуфты	5 pasp. —1 3 , —1	1 полу- муфта	$\frac{0,73}{0-45,9}$	-	_	_	1,4	10
Отсоединение торцовых крышек подшипников от консоли насоса	3 разр. —1	2 крыш- ки	0,165 0—09,2					11
Выпрессовка вала из корпуса подшипников с шарикоподшипниками и спрессовка шарикоподшипников с вала		1 ком- плект	0,75 $0-52,7$	_	-	-	_	12
Отсоединение, снятие и разборка подшипни-	5 pasp. —1 2 " —1	2 под- шипника	_	. —	_	_	$\frac{1,1}{0-65,7}$	13
Вывертывание из корпуса и разборка масло-	3 разр. —1	1 масло- указател		_	_	_		_ 14
Jacobs			a	б	P	ŗ	л	N

# Б. РЕМОНТ НАСОСОВ Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

							лаолиг	ı a z
Состав работ	Разряд слеса-	Измери-			Тип насосо	В		
Page 1	рей	тель	3K-6, 4K-6	4НДв	8НДв	20НДс	3B-200×2	
Очистка и промывка деталей насоса	2 разр. —1	1 насос	0.45 $0-22.2$	0,45	1,5 0—74	4,7 2—32	1,5	1
Разметка и сверление отверстия в уплотняющем кольце и рабочем колесе с нарезкой резьбы	4 разр. —1	1 отвер- стие			0,165 0—10,3	0,29		2
Изготовление амортизаторов пальцев муфты сцепления из прорезиненного шланга	3 разр. —1	1 комп- лект	0,14	0,1 0—05,6	0,21 0—11,7	0,29 0—16,1	0,13	3
Вырубка или вырезка прокладки для крышки насоса	3 pasp. —1	1 про- кладка	0,1 0—05,6	0,175 0—09,7	0,36	0,35 0—47,2	0,1	4
Вырубка прокладки крышек под- шипников корпуса насоса	То же	2 про- кладки	0,165 0—09,2	_	_	_	_	5

	Разряд сле-	Измери-	-		Тип насо	сов		
Состав работ	сарей	тель	3K-6, 4K-6	4НДв	8НДв	20НДс	3B-200×2	
Вытачивание пальцев муфты сцеп- ления	3 разр. —1 (токарь)	1 комп- лект	1,05 0—58,3		_	_	$\frac{0,82}{0-45,5}$	€
Изготовление шпонки размером 18×11×130 мм	4 pasp. —1	1 шпон- ка		<del></del>		_	0,55	
Обработка шпонки	То же	То же	0,32 0—20		_			
Высверливание сломанной шпильки крышки корпуса насоса	4 разр. —1	l шпиль- ка	-		-		$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	
Заливка вкладышей подшипника с выплавкой старого баббита, обезжириванием, травлением, лужением поверхности вкладыша и пришабриванием по валу	5 разр. —1	1 под- шипник				2,5 1—76	-	1
	<i>f</i>		a	б	В	Г	Д	

# В. СБОРКА НАСОСОВ

					Тип нас	осов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измери- тель	3K-6, 4K-6	4НДв	8НДв	20НДс	3B-200×2	
1. Сборка ротора насоса и установка его в корпус 2. Сборка сальниковых узлов. 3. Сборка, установка и закрепление подшипников. 4. Балансирование рабочих колес при помощи оправок и призм. 5. Установка и закрепление крышек корпуса насоса с укладкой прокладок. 6. Установка трубок охлаждения. 7. Постановка и закрепление насоса на фундаментной плите с присоединением к трубопроводу и укладкой прокладок	5 pasp.—1 4 "—1 2 "—1	1 насос		6,2 3—76	12 7—28	23 13—95	-	1
В том числе: сборка ротора насоса и установка его в корпус	5 pasp.—1 2 "—1	1 ротор		1,05	2,2 1—31	3,4	6,4 3 <del>-8</del> 2	2
постановка и закрепление насоса на фундаментной плите с присоединением к трубопроводу, с укладкой прокладок	То же	1 насос		1,35	3,8 2—27	8,5 5—08	2,4 1—43	3
установка консоли на фундамент и за- крепление	4 pasp.—1 2 "—1	1 кон- соль	0,34				_	4

					Тип насо	сов		_
Состав работ	Состав звена слесарей	Измерн- тель	3K-6, 4K-6	4НДв	8НДв	20НДс	3B-200×2	
Напрессовка шарикоподшипников на вал, закрепленных гайками и запрессовка вала с подшипниками в корпус подшипника	5 pasp.—1 3 "—1	l комп- лект	1,7					5
Присоединение корпуса насоса к консоли и закрепление	4 pasp.—1 2 "—1	1 корпус	0,24	_	_		_	6
Напрессовка защитной втулки рабочего колеса и закрепление гайкой	5 pasp.—1 3 "—1	1 комп- лект	1,4	_			_	7
Сборка сальникового узла: набивка сальника с постановкой грундбуксы	5 разр.—1	1 саль- ник	0,37				0,65 0-45,6	8
Сборка, установка и закрепление под- шипников	5 pasp. —1 3 " —1	2 под- шипника	_	_	_		1,8	9
Установка и закрепление крышки кор- пуса насоса с постановкой прокладки	4 pasp. —1 2 " —1	1 крыш- ка	0,25 0—14	_	_	_	1,05 0—58,7	10

			l		Тип насс	сов		
Состав работ	Состав звена слесарей	Измерн- тель	3K-6, 4K-6	4НДв	8НДв	20НДс	3B-200×2	
Напрессовка полумуфты насоса	5 pasp. —1 3 & , —1	1 полу- муфта	1,1 0—69,1	_	_	_	2,4 1—51	11
Соединение муфты и постановка кожу- ха ограждения	4 pasp. —1 3 " —1	1 муфта	0,98 0—57,8	_	_		0,98 0—57,8	12
Сборка и установка маслоуказателя в корпус насоса	4 разр. —1	l масло- указа- тель	0,12 0—07,5		_		_	13
Опробование насосного агрегата (вхолостую и под нагрузкой), регулирование и устранение обнаруженных дефектов	6 pasp.—1	1 насос	0,98 0—65,9	2,6 1—75	3,9 2—62	5,8 3—90	5,9 3—97	14
Окраска насоса за один раз с очисткой от ржавчины и шпаклевкой	4 разр. —1 (маляр)	То же	$\frac{0,52}{0-32,5}$	0,52 0—32,5	1,25 0—78,1	1,75 1—09	1,25	15
_			а	б	В	r	Д	№

Примечание. Ремонт центробежных насосов типов 22НДс. ISНДс и 20Д-5 кормировать по аналогии с ремонтом центробежных насосов типа 20НДс по нормам графы "г" настоящего параграфа.

# § В 23-40. Ремонт гидромониторов с диаметром входного отверстия 250 мм (рис. 9)




Рис. 9. Гидромонитор.

1 — нижнее колено; 2 — шарнир горизонтального поворота; 3 — верхнее колено; 4 — полый шар; 5 — шарнир вертикального поворота; 6 — водило; 7 — ствол; 8 — накидная гайка; 9 — сменная насадка.

#### Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Состав работ	Состав звена слесарей	Измери- тель	Гидромо- ниторы с ручным управле- нием	№
	1. Отсоединение водила. 2. Снятие его с гидромони- тора	3 разр.—1	l водило	0,51 0—28,3	1
Разборка	1. Отсоединение сальни- кового кольца. 2. Удаление сальниковой набивки. 3. От- соединение ствола гидромо- нитора	4 pasp.—1 2 "—1	1 ствол	0,59 0—33	2
Pasó	1. Отсоединенис верхнего колена. 2. Удаление манжета. 3. Снятие шарикового подшипника	То же	1 ком- плект	0,89 0—49,8	3
	Отсоединение нижнего колена гидромонитора от трубопровода и рамы (или салазок)	3 разр.—1	1 колепо	0,47	4

Продолжение

<u>-</u>		·-		и роволыс	енис
Наименован <i>ие</i> работ	Состав работ	Состав звена слесарей	Измерн- тель	Гидромо- ниторы с ручным управле- нием	№
	Пришабривание оголовка ствола	4 разр.—1	l оголо-	0,32	5
Ремонт	Пришабривание кольца сальника	То же	1 кольцо	0,29 0—18,1	6
,	Смена насадок	и и	1 насад- ка	0,15	7
	Присоединение нижнего колена гидромонитора к трубопроводу и раме (или салазкам)	, ,	1 колено	0,51	8
	Установка шарикового под- шипника	5 pasp.—1 2 . —1	1 под- шипник	0,21 0—12,5	9
	Укладка манжета и установка верхнего колена	4 pasp.—1 2 "—1	1 ком- плект	1,25	10
Сборка	Присоединение ствола гид- ромонитора с набивкой саль- ника	То же	1 ствол	0,86	11
Cốo	В том числе набивка сальника	4 разр.—1	1 саль- ник	0,34 0—21,3	12
	Постановка водила на гид- ромониторе и закрепление его	3 разр.—1	l водило	0,72	13
	Смазка, опробование гид- ромонитора с необходимым регулированием и устране- нием обнаруженных дефек- тов	5 pasp.—1 2 " —1	I гидро- монитор	0,42	14
	Окраска гидромонитора за один раз с очисткой от ржавчины и шпаклевкой	4 разр.—1 (маляр)	То же	0,4	15

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ	Состав звена слесарей	Измерн- тель	Н. вр.	Расц.	№
А. Демонтаж, ремонт и монтаж стрелы  1. Спуск стрелы на клетки, снятие и отсоединение от поворотной платформы.  2. Снятие каната стрелоподъемной лебедки и смотка его в бухту.  3. Снятие оси с	4 pasp.—1 3 , —1 2 , —2	1 ком- плект	8,8	4—77	1
блоками. 4. Вытаскивание противовеса из ящиков Разборка и проверка оси	4 разр.—1	То же	1,75	1—09	2
с блоками головки стрелы Производство ремонта оси с блоками головки стрелы с заменой изношенных деталей, с подгонкой по месту	4 pasp.—1 3 "—1	n n	1,6	0-94,4	3
Сборка оси с блоками головки стрелы	4 разр.—1	n 19	1,75	109	4
Разборка оси с предохра- нительными роликами голов- ки стрелы, проверка, произ- водство ремонта и сборка с заменой изношенных дета- лей, с подгонкой по месту	4 pasp.—1 3 , —1	1 кран	1,75	1-03	5
Выправка щеки предохранительных роликов	То же	То же	0,88	0-51,9	6
Разборка, проверка направ- ляющих роликов с заменой изношенных деталей, с под- гонкой по месту и сборкой	4 разр.—1	79 71	0,88	0—55	7
1. Поднятие и укладка при помощи крана стрелы на клетки, соединение с поворотной платформой, установка напорного вала в сборе, запасовка каната, подъем стрелы. 2. Укладка груза противовеса в ящики	$\begin{bmatrix} 4 & & -1 \\ 3 & & -1 \\ 2 & & -2 \end{bmatrix}$	плект	19	10—90	8

11 розолясени					ние
Состав работ	Состав звена слесарей	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	Vē
Б. Демонтаж и монтаж гусеничной цепи					
Ослабление натяжения гу- сеничной цепи, разъединение ее и раскладка	3 разр.—1	1 кран	47	2609	9
Поднятие кабины крана на выложенные клетки дом- кратами с укладкой клеток	3 pasp.—1 2 "—1	То же	9,5	4—98	10
Выезд нижней рамы из-	То же	1 рама	2,1	1—10	11
Вытаскивание гусеничных цепей из под крана с подня-	n »	1 кран	11,5	603	12
тием нижней рамы на клетки Разъединение гусеничной депи по звеньям с выбраков- кой деталей	» .»	То же	16	8—38	13
Отвертывание гайки центровой оси поворотной платформы и выемка оси из ста-	3 разр.—1	1 ком- плект	4,1	228	14
кана Соединение звеньев гусеничной цепи с постановкой распорной втулки, зашплин-	4 pasp.—1	1 кран	17	1003	15
товкой Затаскивание гусеничной	То же	То же	5,9	3-48	16
цепи под кран Накидка гусеничной цепи, соединение, натягивание и	3 разр.—1	<b>"</b> "	9	5—00	17
отрегулирование Опускание рамы с кле- ток на гусеницы	4 pasp.—1 3 "—1	<b>y</b> y	7	4—13	18
В. Демонтаж и монтаж опорных и поддерживающих осей с роликами					
Отвертывание и снятие осей опорного и поддержи-	4 разр.—1		11,5	7—19	19
вающего роликов в сборе Разборка осей опорного и поддерживающего роликов подетально	То же	1 кран	23	14—38	20
Сборка осей опорного и поддерживающего роликов при готовых деталях	4 pa3p.—1 3 , —1	<b>79</b>	38	22—42	21

Состав работ	Состав звена слесарей	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	№
Установка и закрепление оси опорного ролика в сборе	4 pasp.—1 3 "—1	1 кран	28	16—52	22
Установка и закрепление оси поддерживающего роли- ка в сборе	То же	я	4,7	2—77	23
Г. Демонтаж и монтаж механизма передвижения					
Отсоединение и снятие редуктора с разъединением от промежуточного вала коробки передвижения	27 33	1 редук- тор	1,35	0—79,7	24
Разборка редуктора передвижения с выбраковкой деталей	5 pasp.—1 3 "—1	То же	6,9	4-34	25
Производство ремонта редуктора и сборка с заменой изношенных деталей с подгонкой по месту	То же	1 редук- тор	13	8-17	26
Установка редуктора на место, соединение с промежуточным валом, отцентровка и закрепление	39 13	То же	3	1—89	27
Д. Демонтаж и монтаж ведомого вала со звездочками				•	
Отсоединение и снятие звездочки с вала	4 pasp.—1	1 шт.	0,3	0-17,7	28
Сиятие ведомого вала и ползунков	To sice	1 ком-	0,3	0-17,7	29
Вывертывание натяжных болтов и прогонка резьбы	3 pasp.—1	плект То же	0,35	0—19,4	30
Замена втулки в звездоч- ке, застопорка с изготовле- нием стопора	4 pa3p.—1	1 втул- ка	0,59	0-36,9	31
Пришабривание втулки по валу	5 pasp.—1	То же	0,47	033	32
Сборка ведомого вала с постановкой звездочек и пол- зунков	4 pasp.—1 3 , —1	l ком- плект	1,05	0—62	33
Установка ведомого вала на место с натяжными бол- тами	То же	эж оТ	1,05	0—62	34
160					

				родолж	ение
Состав работ	Состав звена слесарей	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	₩
Е. Демонтаж, ремонт и монтаж механизма поворота					
Отсоединение и снятие редуктора с разъединением от электродвигателя и поперечного вала, вытаскивание из кабины	3 " —1	1	2,3	1—86	35
Отсоединение и снятие по- перечного вала и вытаскива- ние из кабины	4 разр.—1	1 вал	1,15	0-71,9	36
Отсоединение и снятие кронштейна при помощи дом- крата с вертикальным валом и вытаскивание из кабины	3 pasp.—1	l ком~ плект	2,5	1—48	37
Разборка редуктора меха- низма поворота с выбраков-	5 pasp.—1 3 "—1	I редук- тор	6,4	4—02	38
кой деталей Производство ремонта редуктора и сборка с заменой изношенных деталей, с пригонкой их по месту	5 pasp.—1 4 "—1	эж оТ	11,5	763	39
Разборка узла поперечно-	4 разр.—1	1 вал	1,15	0-71,9	40
го вала на детали Производство ремонта по- перечного вала и сборка с заменой изношенных деталей,	5 pasp.—1 3 "—1	То же	4,1	2—58	41
с пригонкой их по месту Разборка кронштейна с вертикальным валом с вы-	То эке	1 ком- илект	8,3	5—22	42
браковкой деталей Производство ремонта кронштейна со всеми слесар- ными и вспомогательными работами	4 разр.—1	1 крап	2,3	1—44	43
Сборка вертикального ва- ла с пригонкой шлиц по ше- стерням, сверловкой и нарез- кой резьбы	5 pasp.—1 3 " —1	1 вал	9,9	6—22	44
Сборка кронштейна с по- становкой вертикального	То же	l ком- плект	9,5	5—97	45
вала Перемещение кронштейна с вертикальным валом в ка-бину, установка на место и закрепление	4 pasp.—1	То же	2,6	1—53	46
11—2239	1		1	. 1	61

Состав работ	Состав звена слесарей	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	N⁵
Перемещение поперечного вала в кабину, установка на место и закрепление	4 разр.—1	1 вал	1,75	109	47
Перемещение редуктора в кабину, установка на место и закрепление с центрированием и соединением с элек-	4 pa3p.—1 3 "—1	1 редук- тор	3,5	207	48
тродвигателем Регулировка и проверка узла мехапизма поворота	5 pasp.—1 4 "—1	1 узел	4,7	3—12	49
Ж. Демонтаж, ремонт и монтаж лебедки подъема грузов					
Отсоединение и снятие редуктора с разъединением от электродвигателя, вытаски-	4 pasp.—1 3 "—1	1 редук- тор	2,1	1—24	50
вание из кабины Отсоединение и снятне	То же	l вал	2,1	1—24	51
грузового вала Отсоединение и снятие ва- ла с барабанами и фрикци- оном и перемещение в сто-	25 23	1 комп- лект	4,7	2—77	52
рону Отсоединение и снятне	3 разр.—1	1 тормоз	0,3	0-16,7	53
ленточного тормоза Разборка редуктора лебед- ки подъема груза с выбра- ковкой деталей	5 pasp.—1 3 " —1	і редук- тор	4,1	2—58~	54
Производство ремонта редуктора и сборка с заменой изношенных деталей, с пригонкой их по месту	То же	То же	8,8	5—53	55
Разборка грузового вала Производство ремонта гру- зового вала и сборка с заме- ной изпошенных деталей, с подгонкой их но месту	4 pasp.—1 5 pasp.—1 3 "—1	вал То же	1,15 4,1	0—71,9 2—58	56 57
Разборка вала с барабана- ми и фрикционом с выбра- ковкой деталей Произволство, ремонта м	То же	I комп- лект	6,5	4—09	58
Производство ремонта и сборка вала с барабанами и фрикционом с заменой изношенных деталей, с подгонкой их по месту	5 pasp.—1	То же	14	9—29	59
162					

<u> </u>			<i>j</i> ,	Î родолы	сенис
Состав работ	Состав звена слесарей	и Измери тель	Н. вр.	Расц.	₩g
Срубка медных заклепок и снятие старого феррадо с лентиручного тормоза, вы-		1 лента	1,35	0-74,	9 60
прямление и зачистка заусениц после сруба Заклепка нового феррадо на ленту с изготовлением заклепок из медных пластии	ł	То же	2,6	163	61
Перемещение вала с бара- банами и фрикционом, уста- новка на место с закрепле- нием	5 pasp.—1		5,9	3—71	62
Установка, закрепление и отрегулирование механизма ленточного тормоза	4 разр.—1	1 тормоз	0,59	0-36,9	63
Перемещение грузового вала в кабину, установка на место и закрепление с регулировкой шестерен	5 pasp.—1	1 вал	3	1—89	64
Перемещение редуктора в кабину, установка на место и закрепление с центрированием его	То же	1 редук- тор	3,5	2—20	65
3. Демонтаж, ремонт и монтаж кантовочного механизма					
Разборка кантовочного ме- ханизма на детали	4 разр.—1	1 меха- низм	1,05	0-65,6	66
Отсоединение и снятие кронштейна кантовочного ме- ханизма с отсоединением тяг	4 pasp.—1	1 крон- штейн	0,59	034,8	67
Разборка кронштейна пол- ностью, производство ремон- та и сборка с заменой изно- шенных деталей, с пригон- кой их по месту	4 pasp.—1 3 , —1	1 кран	1,35	79,7	68
Производство ремонта кантовочного механизма и сборка с заменой изношенных деталей, с пригонкой их по месту	То же	То же	4,4	260	69
3.1.50	. 1				

Состав работ	Состав звена слесярей	Измерн- тель	Н. вр.	Расц.	Vē
Установка каптовочного механизма на место с регулировкой перекосов при за-	5 pasp.—1 4 "—1	l меха- низм	1,15	076,3	70
креплении Установка на место крон- штейна кантовочного меха- низма, закрепление с присо- единением тяг	4 pasp.—1 3 "—1	1 крон- штейн	0,88	051,9	71
И. Ремонт ограничителя поворота кабины					
Отсоединение и снятие ограничителя поворота ка-	4 разр.—1	1 шт.	0,88	0-55	72
бины Разборка, производство ремонта ограничителя и сборка с заменой изношенных деталей, с пригонкой их по	То же	То же	1,75	109	73
месту Установка на место огра- ничителя и закрепление его К. Поворотная часть	29 39	25 25	0,88	055	74
крана					
Производство ремонта двери кабины со спятием и	3 " —1	2 шт.	1,35	0-79,7	75
установкой ее Производство ремонта ра- мы окна с изготовлением шарниров, со снятием и	То же	1 шт.	0,7	0-41,3	76
установкой ес То же, окна машиниста Производство ремоита си-	4 pasp.—1	То же	1,05	0—62 1—31	77 78
денья Производство ремонта входной лестинцы со сияти-	3 разр.—1	То же	0,3	0-16,7	79
ем и установкой ее То же, боковой Опускание платформы на	То же 4 разр.—1		0,59 17,5	0-32,7 10-33	80 81
роликовый круг Установка центровой оси, закрепление и отрегулирова- ние поворота кабины		форма	2,3	1—36	82

			11	рооолы	сение
Состав работ	Состав звена слесарей	и Измери- тель	Н. вр.	Расц.	₩
Л. Демонтаж и монтаж двуноги					
Отсоединение и снятие предохранительных блоков	Pulpu	1 комп- лект	0,88	055	83
Отсоединение и снятие ва- ла с блоками	То же	То же	1,5	093,8	84
Снятие детали двуноги с крышки кабины	2 разр.—1	" "	0,88	0-43,4	85
Отсоединение и снятие стойки и тяги	4 pasp.—1	<b>39</b> 39	2,3	1—?6	86
Перемещение детали дву- ноги на крышку кабины	2 разр.—1	" "	1,15	0-56,7	87
Установка на место и за- крепление стойки и тяги	4 pasp.—1		1,15	0-67,9	88
Установка и закрепление предохранительных блоков	4 pasp.—1		1,15	071,9	89
Установка на место и за- крепление вала с блоками	То же	n n	2,6	163	90
М. Демонтаж и монтаж роликового круга					
Перемещение роликового круга на клетки с выклад-кой клеток из шпал	3 pasp.—1 2 "—1	1 круг	4,7	2—46	91
Разборка роликового круга Сборка роликового круга Перемещение и установка роликового круга на место	4 разр.—1 То же	То же " "	9,9 11,5 2,3	6—19 7—19 1—44	92 93 94
Н. Промывка и очистка деталей крана					
Очистка и промывка дета- лей крана от грязи и ржав- чины	2 разр.—1	1 кран	19	9—37	95
О. Подрамник					
Отсоединение подрамника от рамы, перемещение на клеток и выкладкой клеток из шпал	4 pasp.—1 3 "—1	1 под- рамник	13,5	7—97	96
Отсоединение и снятие венца шестерни подрамника со срубкой упоров	3 разр.—1	1 венец	3,2	1—78	97

Состав работ	Состав звена слесарей	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	Nº
Обрубка и запиливание за-	4 pasp.—1	1 круг	9,5	5—61	98
усениц поворотного круга Обрубка и запиливание за-	3 " —1 3 pa3p.—1	1 венец	13,5	7—49	99
усениц зуба венца шестерни Срубка старых усилений подрамника, зачистка сварки, изготовление новых усилений	3 pasp.—1 2 " —1	1 комп- лект	2,3	1—21	100
и установка на место Срубка сварки и снятие рельсового круга от подрам-	То экс	1 круг	31	16—24	101
ника и зачистка сварки Установка на место рель-	3 разр.—1	То же	13	722	102
сового круга Установка на место венца шестерни, разметка под свер- ловку, снятие и просверли-	5 pasp.—1 3 " —1	1 венец	10,5	660	103
вание Установка венца шестерни на место с разверткой отвер- стий под контрольные ципиль- ки, закрепление с установ-	5 pasp.—1 4 "—1	То же	6,1	405	104
кой и изготовление упоров Обрубка сварки у стакана	3 pasp.—1	1 стакан	1,5	0-78,6	105
Установка подрамника на	4 разр.—1	1 под-	17,5	10-33	106
место и закрепление Заправка всех механизмов и трущихся частей крана	3 , —1 4 pasp.—1	рамник 1 кран	4,7	2—94	107
смазочными материалами Производство испытания крана на холостом ходу и под нагрузкой с проверкой и ре- гулпровкой всех механизмов, с устранением обнаруженных дефектов Окраска узлов крана за два раза масляной краской с под- готовкой поверхности, шпа- клевкой и приготовлением	6 pasp.—1 5 "—1	То же	36	2686	108
составов: кабина крана	4 pasp.—1	n n	11	688	109
стрела крана	(маляр) То экс		3,2	200	110
амад визми	n n	,, ,,	2,3	1-44	111
поворотная платформа	17 17	* "	1,1	0-68,8	1
двунога	7 7	<b>3</b> 11	0,45	0-28,1	1113

# § В 23-42. Ремонт навесного оборудования трубоукладчика ТЛ-3

#### А. РАЗБОРКА ТРУБОУКЛАДЧИКА

Слесарь 3 разр.

#### Нормы времени и расценки на 1 трубоукладчик

Наименование работ	Н. вр.	Расц.	№
Снятие тормозных лент и рычагов управления Разборка узла отбора мощности с промывкой и протиркой деталей	0,95	0—52,7 1—38,8	$\begin{vmatrix} 1\\2 \end{vmatrix}$
Снятие кожуха муфты сцепления п цепных звездочек	0,78	0-43,3	3
Слив масла из редуктора отбора мощности Очистка редуктора от грязи Снятие редуктора лебедки	0,22 0,37 1,05	0—12,2 0—20,5 0—58,3	4 5 6
Снятие крышки редуктора Разборка редуктора лебедки	0,25 2,1	0—13,9 1—17	8
Промывка деталей редуктора Снятие соединительной муфты между валами лебедки редуктора	1,2 0,6	0—66,6 0—33,3	9 10
Разъединение и снятие муфты между валом редуктора и осью цепной звездочки муфты сцепления	0,32	0—17,8	11
Снятие болтов и отсоединение при помощи тельфера лебедки от рамы	2,6	144	12
Снятие тросов с барабанов Снятие муфты включения барабанов с рычага- ми и тягами	0,28 0,88	0—15,5 0—48,8	13 14
Снятие грузового и стрелового барабанов Выпрессовка втулки из барабанов с разъеди- нением болтов	0,58 0,63	0-32,2 0-35	15 16
пеняем облюв Выпрессовка втулки из стойки лебедки Снятие стоек с лебедки Снятие с вала большой шестерии при помощи струбцины	0,31 0,7 0,29	0—17,2 0—38,9 0—16,1	17 18 19
Снятие крышки с коробки шестерни Промывка всех деталей лебедки Очистка рамы лебедки Отсоединение и снятие рессорного амортиза-	0,23 1,9 0,75 0,28	0—12,8 1—05 0—41,6 0—15,5	20 21 22 23
тора стрелы с рамы Снятие трубы с троса стрелы Отсоединение болтов, крепящих раму Очистка рамы трубоукладчика от грязи Снятие болтов разрезанной рамы трубоукладчика и снятие ее при помощи крана	0,125 1,45 0,76 2,3	0—06,9 0—80,5 0—42,2 1—28	24 25 26 27

## б. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

## Нормы времени и расценки на 1 изделие

Таблица 2

Наименование деталей	Вид обработ- ки	Разряд рабочнх	Н. вр.	Расц.	№
	Токарная	Токарь	1,55	0-96,9	1
Ползушка отбора	Фрезерная	4 разр. Фрезеров- щик	0,25	0—13,9	2
мощиости	Сверлильная	3 разр. Сверловщик 3 разр.	0,065	003,6	3
Насадка отбора мощ- ности	Токарная	Токарь 4 разр.	1,15	071,9	4
Шпонка к отбору мощности	Строгальная	Строгаль- щик 4 разр.	0,11	006,9	5
	Строгальная	Ст рогаль- щик	0,32	0-17,8	6
Шпонка к валу двух-	Сверлильная	3 разр. Сверловщик	0,065	0-04,1	7
барабанной лебедки	Фрезерная	4 разр. Фрезеров- щик 4 разр.	0,05	003,1	8
	Слесарная	Слесарь	0,08	0-04,4	9
Пружина к тормоз- ным рычагам	Термическая	3 разр. Кузнец 4 разр.	0,015	0-00,9	10
	Строгальная	Ст рогаль- щик	1,6	100	11
Сектор груза стрелы тормоза лебедки	Сверлильная	4 pasp.	0,1	005,6	12
тормоза леоедки	Термическая		0,32	0—17,8	13
Рама трубоукладчика	Слесарная	Слесарь 4 разр.	37	23—13	14
Крестовина крюка	Токарная	Токарь 4 разр.	3,8	2—38	15

# В. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕМОНТЕ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### Норма времени и расценка на 1 трубоукладчик

Таблица 3

Состав работы	Разряд электросвар- щиков	Н. вр.	Расц.	₩
Производство сварочных работ при капитальном ремонте навесного оборудования трубоукладчика	5 разр. — 1	2,7	1—90	1

#### Г. СБОРКА ТРУБОУКЛАДЧИКА

#### Нормы времени и расценки на 1 трубоукладчик

			laonni	ца ч
Состав работ	Разряд слесарей	Н. вр.	Расц.	№
Установка, выверка и закрепление рычагов управления и тормозных лент	4 разр. — 1	8,6	5—38	1
Изготовление сальника коробки отбора мощности	3 разр. — 1	0,34	0—18,9	2
Сборка и установка узла отбо- ра мощности	4 разр. — 1	7,6	4—75	3
Установка и закрепление цепи на звездочках муфты сцепления лебедки	3 разр. — 1	0,25	0—13,9	4
Установка цепных звездочек	3 разр. — 1	0,56	0-31,1	5
Установка и закрепление предохранительного кожуха муфты сцепления	То же	0,99	0-54,9	6
Вырезка прокладки для крышки редуктора	я 19	0,5	0-27,8	7
Установка и закредление крыш- ки редуктора отбора мощности	n n	0,5	0-27,8	8
Сборка и отрегулирование редуктора	5 разр. — 1	8,3	5—83	9
Установка и закрепление редуктора на раме лебедки	4 разр. — 1	2,3	144	10

	111	JOOONSI	ение тао.	n. 1
Состав работ	Разряд слесарей	Н. вр.	Расц.	V₽
Установка соединительной муф- ты между валом редуктора и ва- лом лебедки	4 разр. — 1	0,73	0—45,6	11
Установка и соединение муфты между валом редуктора и осью цепной звездочки	То же	0,38	0-23,8	12
Установка барабанов и стоек лебедки	n n	1,75	1—09	13
Установка муфты с рычагами включения барабанов	4 разр. — 1	1,2	0—75	14
Установка шестерии в коробку	3 разр. — 1	0,48	0-26,6	15
Изготовление и установка сальника на вал шестерни	То же	2,2	1—22	16
Установка с вывержой и опробованием лебедки	4 разр. — 1	20	1250	17
Установка и закрепление амортизатора стрелы на раму трубо- укладчика	То же	1,7	106	18
Изготовление трубы на трос стрелы	3 разр. — 1	0,5	0-27,8	19
Установка трубы на трос стрелы	4 разр. — 1	0,73	0-45,6	20
Сборка рамы трубоукладчика под сварку	5 разр. — 1	8,8	6—18	21
Сборка и установка рамы трубо- укладчика на трактор	То же	21	1474	22
Установка и закрепление рамы для тросов на раме трубоуклад-чика и лебедки	4 разр. — 1	3,7	2—31	23
Изготовление из проволоки от- тяжки стопора противовеса трубо- укладчика и установка на место	3 разр. — 1	2,5	139	24

## § В 23-43. Ремонт дощатых лодок

#### Состав работ

#### а) При капитальном ремонтс

Производство ремонта лодки с заменой 60% деталей, пришедших в негодность, с конопаткой и осмолкой.

#### б) При среднем ремонте

Производство ремонта лодки с заменой 30% деталей, пришедших в негодность, с конопаткой и осмолкой.

#### в) При текущем ремонте

Производство ремонта лодки с заменой 20% деталей, пришедших в негодность, с конопаткой и осмолкой.

#### Состав звена

Таблица 1

	Видр	емонта
Профессия и разряд	капитальный	средний и текущий
Плотник 5 разр.	1 2	1 1

#### Нормы времени и расценки на 1 лодку

	Д	Длина лодок в м				
<b>P</b>	56	7	8	1		
Вид ремонта	Коли	чество досо	к в шт.			
-	3	4	5			
Капитальный	23 13—89	29 17—52	$\frac{34}{20-54}$	1		
Средний	12 7—54	15,5 9—74	18	2		
Текущий	7,9	9,5	11,5 7—23	3		
	a	б	В	No		

§ В 23-44. Разные слесарно-ремонтные работы

#### Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

указанные в таблице										
Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	Н. вр.	Расц.	₩					
Обработка заготов- ки после поковки ло- дочной рожковой ук- лючины под свободно сидящее весло со сверлением отверстий для шплинта	3 разр. — 1	1 шт.	0,36	0—20	1					
Изготовление треноги из труб днаметром 85 мм, длиной 5 м без изготовления наконечников	4 pasp. — 1 3	1 тренога	4,1	2—42	2					
Производство ремонта треноги для тали с заменой одной трубы диаметром 85 мм и штыря	То эке	То же	1,45	0-85,6	3					
Изготовление кормового компенсатора из заранее нарезанных газорезкой секторов труб днаметром 500 мм с обрубкой вручную кромок секторов, с устройством поворотной части, контрольной сборкой всех деталей, с постановкой, пригонкой фланцев	5 pasp. — 1 3 " — 1	1 комплект	32	20—11	4					
Заготовка сальника из пенькового каната с промасливанием	3 pasp. — 1 2 " — 1	1 м	0,155	0—08,1	5					
Резка листа лигно- фоля на полосы, а за- тем на клепки разме- рами 120×30×40 и 108×30×40 мм на круглопильном стан- ке	5 pasp.—1 2 "—2	100 шт. клепок	1,2	0—67,5	6					

Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	Н. вр.	Расц.	№
Сборка под токарную обработку лигнофолевой втулки из простроганных клепок длиной 610 мм для подшипника днаметром 350 мм с креплением хомутами	2 разр. — 1	1 втулка	1,8	0—88,7	7

#### ГЛАВА 2

#### пульповодная арматура и пульповод

## § В 23-45. Ремонт поплавков

#### Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ	Состав звена слесарей	Измеритель	Н. вр.	Расц.	₩ā
Изготовление крыш- ки люка поплавка для земснарядов типа 12A-4, 12A-5, 100-40К	4 pasp. — 1 2 " — 1	I крышка	0,59	0—33	1
Гидравлическое ис- пытание поплавка с наливом и сливом во- ды с помощью насоса	4 pasp. — 1 3 " — 1	1 поплавок	1,75	1—03	2

# § В 23-46. Ремонт обратных клапанов (рис. 10)




Рис. 10. Обратный клапан. 1 — диск клапана; 2 — прокладка клапана; 3 — прижимной диск; 4 — ребро диска; 5 — входной патрубок; 6 — крышка.

## Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наимено- вание	Состав работ	Состав звена	Измеритель	Днаметр о	братного клапа	на в мм, до
работ	•	слесарей	,	350	500	700 н 800
	Снятие обратного клапана с от- соединением корпуса от напорного пульповода	4 pasp.—1 2 "—1	. 1 клапан	2 1—12	3,9 2—18	5 2—80
	Разборка обратного клапана	То же	То же	0,95 0—53,1	2,1 1—17	4,4 2—46
	В том числе: снятие указателя (рукоятки) с оси	2 разр.—1	1 указатель	0,09	0,09	0,23
Разборка	разборка втулочных подшипни- ков с удалением сальника и проклад- ки	4 pasp.—1 2 "—1	1 комплект	0,23	0,45 0—25,2	0,63
	снятие верхней крышки	То же	1 крышка	_		0,57
	выпрессование оси из корпуса клапана	4 pasp.—1 3 "—1	1 ось			2,4 1—42
	разборка заслонки	4 pasp.—1 2 "—1	1 заслонка	_	_	0,57

		Состав звена		Диаметр обратного клапана в мм. до			
Состав	работ	слесарей	Измеритель	350	500	700 и 800	
Очистка и пром	ывка деталей об-	2 pasp.—1	1 клапан	0,27	0,86	1,45	8
Выправление у	казателя (рукоят- дгонка отверстия	4 pasp.—1	1 указатель	0,18 0—11,3	0,18	0,95	9
ручки под квадрат Выправление		4 pasp.—1 2 "—1	1 диск	0,18	$\frac{0.72}{0-40.2}$	1,6	10
плите вручную	для заслонки клапана	3 разр.—1	1 прокладка	0,18	0,27 0—15	0,5	11
Изготовление	для люка ревизии	То же	То же			0-06,9	12
резиновой про- кладки с раз- меткой и вырез- кой отверстий	для верхней крышки	77 79	29 29	0,25	0,29	0,74	13
	для втулки саль- ника (втулки вала	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	29 %	0,065	0,09 0—05	0,17	14
	Очистка и пром ратного клапана  Выправление учил вручную, по ручки под квадрат  Выправление плите вручную  Изготовление резиновой прокладки с разметкой и вырез-	Выправление указателя (рукоятки) вручную, подгонка отверстия ручки под квадрат  Выправление диска клапана на плите вручную  для заслонки клапана  Изготовление резиновой прокладки с разметкой и вырезкой отверстий и вырезкой отверстий	Очистка и промывка деталей обратного клапана  Выправление указателя (рукоятки) вручную, подгонка отверстия ручки под квадрат  Выправление диска клапана на диска клапана на дилите вручную  Для заслонки клапана за дазр.—1  Изготовление резиновой прокладки с разметкой и вырез-	Очистка и промывка деталей обратного клапана  Выправление указателя (рукоятки) вручную, подгонка отверстия ручки под квадрат  Выправление диска клапана на дразр.—1 1 указатель диска клапана на дразр.—1 1 диск для заслонки клапана дразр.—1 1 прокладка клапана дразр.—1 1 прокладка для люка ревизии для дразр.—1 1 прокладка для верхней крышки для верхней крышки для втулки саль—	Состав работ  Состав звена слесарей  Очистка и промывка деталей обратного клапана  Выправление указателя (рукоятний) вручную, подгонка отверстия ручки под квадрат  Выправление диска клапана на деталей обратните вручную  Для заслонки клапана на деталей диска клапана на деталей для люка ревизии для дазр.—1 для верхней крышки  Пля втулки саль-  Состав звена слесарей  Измеритель  1 клапан 0,27  0,18  0,18  0—11,3  1 диск 0,18  0—10,1  1 прокладка 0,18  0—10  Прокладка 0,18  0—10  Ода образнение для верхней крышки  Прокладка 0,25  0—13,9	Состав работ  Состав звена слесарей  Измеритель  350 500  Очистка и промывка деталей обратного клапана  Выправление указателя (рукоятки) вручную, подгонка отверстия ручки под квадрат  Выправление диска клапана на диска клапана	Состав работ  Состав звена слесарей  Измеритель  350 500 700 и 800  Очистка и промывка деталей обратного клапана  Выправление указателя (рукоятки) вручную, полгонка отверстия ручки под квадрат  Выправление диска клапана на деталей и деталей дета

12_							Продолже	ние
-2239	Наимено- вание	Состав работ Состав звена слесарей		Измеритель	Днаметр обратного клапана в мм, до			
	работ				350	500	700 н 800	
		Проточка и шлифование шейки оси клапана после наплавки	4 разр.—1 (токарь)	1 шейка	0,18 0—11,3	0,36 0—22,5	0,38 0—23,8	15
	Ремонт	Выборка шпоночной канавки после наплавки	4 pasp.—1	1 канавка	_	_	1,1 0—68,8	16
		Изготовление шпонки из поковки	4 разр.—1	1 шпонка	<del>-</del>	_	0,54	17
		Вытачивание гайки с расточкой и нарезкой резьбы M42	4 разр.—1 (токарь)	1 гайка	_	_	0,33	18
		Сборка заслонки	4 разр.—1 2 "—1	1 заслонка		_	0,74	19
	Сборка	Напрессование клапана на ось с установкой его в корпус и сборка обратного клапана	То же	1 клапан	1-01	2,7 1—51	_	20
177	177	В том числе: сборка втулочных подшипников с набивкой сальника и постановкой прокладки	n 29	1 комплект	0,27	0,72	1,25	21

		١		72	23	1	9.4	:	1	Ŕ		8	27	1	뽓	
1	в мм, до	700 и 830	96 0	100	2,7			0-58,7	9	20-05	c	2,3	0,5	0-31,3	m	
	днаметр обратного клапана в мм. до	00:		0,09		l			1	3-44		1,15		1	0	-
	днаметр обр		920	0,09		1		l		3,2		0,81		١	1	
-		Измеритель		указатель		1 ось		1 крышка		1 клапан		Тоже		R		_
		Состав звена	Checapen	2 разр.—1 1 указатель		4 pasp.—1		4 pasp.—1		5 pasp.—I	R	5 pa3p.—1		4 pasp.—I		
			COCIAB PECC.	насадка указателя (рукоятки) на		оси в корпус клапана	sanpeccobka och z 1	ижиму компики		Установка и центрирование об- ратного клапана с проверкой дейст-	вия рукоятки и клапала	на под	давлением	Окраска обратного клапана		
		Hauveno-	вание		ō					Сборка						

#### § В 23-47. Ремонт параллельных задвижек

#### А. РАЗБОРКА ЗАДВИЖЕК

# Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 1

Состав работ		Состав звена слесарей	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	№
Отсоединение и съемка крышки корпуса, задвижки	200	4 pasp.—1 2 "—1	l задвиж- ка	0,6	0-33,5	1
в сборке с винтом и дисками, разбор-	250	То же	То же	0,81	0-45,3	2
ка на детали при диаметре задвиж-	300	ור ע	» »	0,99	0-55,3	3
ки в мм, до	350	22 P	22 29	1,2	0-67,1	4
	400	25 29	29 29	1,45	0-81,1	5
	500	э »	, ,	1,65	0-92,2	6
	600	n n	n x	2	1—12	7
Снятие маховика с та (шпинделя)	3 разр. —1	1 махо- вик	0,115	0-06,4	8	

#### Б. РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК

# Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 2

Состав работ		Состав звена	Измерн- тель	Н. вр	Расц.	Võ
Очистка и про- мывка деталей при диаметре задвижки в мм, до	200 250 300 350 400 500 600	Слесарь 2 разр. —1 То же	1 зад- вижка То же	0,23 0,32 0,45 0,6 0,86 1,05 1,3	0—11,3 0—15,8 0—22,2 0—29,6 0—42,4 0—51,8 0—64,1	1 2 3 4 5 6 7
12*				-		179

Состав работ	(	Состав звена	Измерн- тель	Н. вр.	Расц.	№
Заварка трещины ко пуса задвижки с разде кой ее под сварку и чисткой шва (при для трещины до 100 мм)	ел- за-	Электро- сварицик 5 разр. —1	1 трещи- на	0,72	0-50,5	8
Изготовление стоп ного винта вручную	iop-	Токарь 4 разр.—1	1 винт	0,072	0-04,5	9
То же		Слесарь 4 разр. —1	То же	0,23	0—14,4	10
Высверливание слог ного стопорного винта нарезкой резьбы и по повкой нового винта	a c j	То же	39 39	0,32	0—20	11
Исправление вручную мелких новреждений ленточной резьбы на винте (шпипделе) при днаметре задвижки в мм, до	250 300 350 400 500 600	Слесарь 5 разр. — — — То жее	1 33 27 22 23 23 27 23 27 27 27 27 27	0,49 0,67 0,81 0,99 1,1 1,3	0-34,4 0-47 0-56,9 0-69,5 0-77,2 0-91,3	13 14 15 16
Исправление вручную мелких повреждений ленточной резьбы на гайке при диаметре задвижки в мм, до	200 250 300 350 400 500 600	Слесарь 5 разр. — То жее " " " " " " " " " " " "	1 O 200	0,41 0,49 0,58 0,67 0,77 0,88	0-28,5 0-34,6 0-40,6 0-47 0-50, 8 0-61,	8 19 4 20 7 21 22 5 23 8 24
Отковка в наг- ретом состоянии заготовки для вин- та (шпинделя) при днаметре задвижки в мм, до	250	1 дзнеции 4 разр. — 3 — То " эксе	-1 -1	ке 0,9		,1 2
	300 350 400 500 600	11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	33 33 37 29	" 0,9 1,1 1,2 1,5 1,5	5 0—67 25 0—73 35 0—91	,9 ,8 ,5

			**1	000000000000000000000000000000000000000	enue muo.	n. 2
Состав работ		Состав звена	Измери- тель	И. вр.	Расц.	№
Вытачивание винта (шпинделя) из заготовки с нарезкой резьбы и пригошкой его по гайке при диаметре задвижки в мм, до	200 250 300 350 400 500 600	Токарь 5 разр. —1 То жее	1 винт То же " "	1,6 1,9 2,3 2,8 3,2 4,1 5,4	1—12 1—33 1—61 1—97 2—25 2—88 3—79	32 33 34 35 36 37 38
Вытачивание гай- ки из бронзовой болванки с нарез- кой резьбы н при- гонкой гайки по винту при диамет- ре задвижки в мм, до	200 250 300 350 400 500 600	Токарь 4 разр. —1 То жее	1 гайка То же " " " "	1,15 1,4 1,6 1,9 2,3 3 3,8	0—71,9 0—87,5 1—00 1—19 1—44 1—88 2—38	39 40 41 42 43 44 45
Пришабривание и притирка чугунно-го днска с удалением выбоии глубиной от 0,25 до 0,5 мм при диаметре вадвижки в мм, до	200 250 300 350 400 500 600	Слесари 6 разр. —1 5 "—1 То же	1 диск То же " " " "	1,3 2,3 2,8 3,2 3,8 4,5 5,4	0—97 1—72 2—09 2—39 2—83 3—36 4—03	46 47 48 49 50 51 52
Притирка чугун- ных колец внутри корпуса при диа- метре задвижки в мм, до	200 250 300 350 400 500 600	33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	1 кольцо То же " " " "	1,55 2,5 3,1 3,8 4,5 5,3 6,4	1—16 1—87 2—31 2—83 3—36 2—95 4—77	53 54 55 56 57 58 59
Отковка клипа для распора дис- ков задвижки при циаметре в мм, до	350 400 500 600	Кузнецы 4 разр. —1 3 —1 То же	1 клин То же	0,38 0,5 0,72 0,8	0—22,4 0—29,5 0—42,5 0—47,2	60 61 62 63
Разгонка резьбы винта (шпинделя) задвижки ручным способом при диаметре задвижки в мм, до	200 350 400 500 600	Слесарь 4 разр. —1 То же	1 винт То же	0,41 0,67 1,1 1,4 1,65	0—25,6 0—41,9 0—68,8 0—87,5 1—02	64 65 66 67 68

Состав работ		Состав звена	Измери- тель	Н.вр.	Расц.	№
Изготовление ск крепящей диски в	обы, сборе	Слесарь 4 разр.—1	1 скоба	0,125	0-07,8	69
Смена сальпика при днаметре зад- вижки в мм, до	200 250 300 350 400 500 600	Слесарь 4 разр. —1 То же	1 саль- ннк То же	0,2 0,26 0,32 0,41 0,49 0,56 0,72	0—12,5 0—16,3 0—20 0—25,6 0—30,6 0—35 0—45	70 71 72 73 74 75 76
Сверленне отверстий во фланцах чугупной задвижки на приводном станке с разметкой по месту при диаметре задвижки в мм, до	200 300 400 500 600	Слесари 5 разр. —1 2 "—1 То же	1 зад- вижка То же	0,81 0,99 1,4 1,6 1,75	0—48,4 0—59,2 0—83,7 0—95,6 1—05	77 78 79 80 81

Примечания: 1. При длине трещин более 100 мм к Н. вр. и Расц. строки № 8 добавлять на каждые следующие 25 мм Н. вр. —0,18 чел.-часа и Расц. 0.—10.8

0—10,8. 2. При вытачивании чугунных гаек Н.вр. и Расц. строк № 39—45 умножать на 1,1.

#### в. сборка задвижек

#### Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 3

Состав работ	Состав звена слесарей	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	№
Установка маховика на винт (шпиндель) и закрепление его	3 разр. —1	l махо- вик	0,135	007,5	1

Состав работ		Состав звена слесарей	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	₩
Сборка винта с диском и крышкой, установка его в корпус и закрепление при диаметре задвижки в мм, до	250 300 350 400 500 600	4 pasp. —1 2	1 зад- вижка То же " "	0,9 1,2 1,45 1,7 2,2 2,5 3,1	0-50,3 0-67,1 0-81,1 0-95 1-23 1-40 1-73	2 3 4 5 6 7 8
					Hiz:	
Гидравлическое испытание задвиж- ки с одной стороны при диаметре зад- вижки в мм, до	200 250 300 350 400 500 600	5 разр. —1 2 — —1 То жее	1 зад- вижка То же " "	0,5 0,64 0,79 0,9 0,99 1,1 1,25	0—29,9 0—38,2 0—47,2 0—53,8 0—59,2 0—65,7 0—74,7	9 10 11 12 13 14 15

Примечание. При гидравлическом испытании задвижки с двуж сторои Н. вр. и Расц. строк № 9—15 умножать на 1,5.

## § В 23-48. Ремонт шаровых шарниров (рис. 11)




Рис. 11. Шаровой шарпир. 1 — наружная часть шара; 2 — внутренняя часть шара; 3 — кольцо; 4 — болт специальный; 5 — уплотняющее кольцо.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

- 1									
			Kameng.	Д.	(наметр шар	Диаметр шарового шарнира	тра в мм, до	0	
ٽ 	Состав работ	Состав звена	тель	400	500	900	200	800	]
Отсоеди	Отсоединение и снятие шарового шарнира в сборе	Caecapu 5 pa3p.—1 3 " —2	Шарнир	4,1		ļ	1	I	
Разборнового за грундбукс рового шего резк	Разборка на детали ша- рового шарнира: снятие грундбуксы или кольца ша- рового шарнира, уплотняю- шего резинового кольца или	Caecapu 4 pasp.—1 2 " —1	То же	0,77	1,1 0—61,5	1,75 0—97,8	2,7	4,1 2—29	61
талей ша	Очистка и промывка де- талей шарового шарнира	Checaps 2 pasp.—1	R	0,42	0,51	1,054	1,7 0—83,8	2,5	8
Выправка колн буксы) вручную	Выправка кольца (грунд- ксы) вручную	Caecapu 4 pasp.—1 2	1 кольцо	1,15	1,45	3,3	5 2—80	6,1	~ <del>7</del> *
Замена специаль та или валика шарового шарнира	Замена специального бол- или валика (пальца) арового шарнира	Caecape 4 pasp.—I	1 шт.	0,22 0—13,8	0,22	0,23 0—14,4	0,24	0,25	വ
Изгото стальной тежу	Изготовление шплинта из стальной проволоки по чер- тежу	Caecape 3'pa3p.—1	1 шт.	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	9

	жение			∞		6	10
7	эпнэжиооод гг	008	0,022	2 1—25		2 1 <u>-40</u>	
	онира в мм,	700	0,022	1,65		1,65	ı
	Диаметр шарового шарнира в мм, до	009	0,022	1,3	1	1,3	
	Диаметр п	200	0,022	0,99		0,99	0,11
		400	0,022	0,99		0,99	0,11
	Z		10 cm²	л тре- щина		То же	1 ребро жест- кости
	Состав звена		Caecaps 5 pasp.—1	Crecaps 4 pasp.—1		Электро- сварщик 5 разр.—1	То же
	Состав работ		Запиливание и шлифова- ние рабочей поверхности шара по шаблону вручную после наплавки отдельных мест	Подготовка трещины в кольце (грундбуксе) по ее ширине к электронаплавке со снятием фасок		Заварка трещины в коль- пе (грундбуксе) по ее ши- рине	Приварка ребра жестко- сти на кольце шарового шарнира
13—	Бание Вание	pacor		Ремонт	-		

	ı		=	61	.	13	1		14		15	2,	_
	800		0,19	0,39	0-21,6	0,99	#, oc.—0		5,1 2—85	,	2 1—20	давлением 2 "—1	_
авим, до	700		0,16	0,39	0-21,6	0,79	0—46,6		4 2—24				_
зого шарнир	009		0,145	0.39	0-21,6	0,72	0-42,5		2,8	Сборка кольца (грундбуксы)         Слесари дольтание шарового 5 разр.—1         1 шарнир постание дольтанием         1,05 постание дольтанием         1,05 постание дольтанием         1,05 постание дольтанием         1,05 постанием         1,05 постанием	"		
Пнаметр шарового шарнира в мм. до	200		0,1	0 30	0-21,6	0,61	<u>6</u>		1,6			2 " -1 a 6 B r	<b>-</b>
Дв	400		0,076		0.17	0.51	0-30,1		1,15	· (			œ
	Измери- тель		1 60JT				I foat		1 шарнир		1		
	Состав звена		Checapb 3 pasp.—1		То же	Vuouetta	4 pasp.—1	·	Caecapu 4 pasp.—1 2—1			2 2	
		Coctab page	Исправление наружной резьбы болгов вручную раз-		Правка валика (пальца)		Отковка стяжного болта		тарового шар- вка резинового яющего кольца постановка	(rp	Испытание шарового	шарнира под давлением	
18	王	вание работ	<u> </u>		Ремонт	<u>'</u>				Сборка			

## §В 23-49. Ремонт быстроразъемных соединений (рис. 12).




Рис. 12. Быстроразъемное соединение. 1 — хомут; 2 — болты; 3 — шайбы; 4 — валик; 5 — уплотняющее кольцо; 6 — гайка.

#### А. РЕМОНТ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Слесарь 4 разр.

#### Норма времени и расценка на 10 быстроразъемных соединений

Таблица 1

Состав работы	Н. вр.	Расц.
1. Очистка и промывка деталей быстроразъемных соединений. 2. Исправление резьбы на болтах и гайках. 3. Выправление вмятин и удаление зазубрин. 4. Замена негодных деталей. 5. Комплектование быстроразъемных соединений с постановкой болтов	2,7	1—69

Примечанне. При ремонте быстроразъемных соединений без выправления вмятин Н. вр. и Расц. умножать на 0,75.

13*

## Б. ОБРАБОТКА БОЛТОВ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

### Состав работы

Разметка головки болта под отверстие, сверление отверстия, зачистка края, опиловка и нарезка резьбы вручную

Слесарь 3 разр.

## Нормы времени и расценки на 1 болт

Таблица 2

	Цнаметр болтов в <i>мм</i>			
19	25	38		
0,43 $0-23,9$	$0,57$ $\overline{0-31,6}$	$\frac{0,63}{0-35}$		
a	б	В		

### В. СРУБКА БОЛТОВ

### Состав работы

Установка зубила на стержень болта под гайку, рубка болта зубилом ударами молотка.

Слесарь 3 разр.

## Нормы времени и расценки на 1 болт

Таблица 3

H

	Днаметр бо	олтов в им	
12	16	22	30
$\frac{0.067}{0-03.7}$	0,11	0,135 0—07,5	1,05 0—58,3
,a	б	В	Γ

Примечание. При потолочной рубке и при рубке в неудобных местах Н. вр. и Расц, умножать на 1,3.

## Г. ЗАМЕНА ДЕФЕКТНЫХ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

### Состав работы

Снятие дефектного быстроразъемного соединения. Установка и закрепление нового быстроразъемного соединения на пульповод с постановкой сальниковой прокладки или резинового кольца.

## Нормы времени и расценки на 1 шт.

Таблица 4

C		Днаме	тр труб в л	им, до	
Состав звена слесарей	300	400	500	700	800
4 pasp.—1 3 "—1	$\frac{0,27}{0-15,9}$	$0,41 \over 0-24,2$	$\frac{0.5}{0-29.5}$	$\frac{0,58}{0-34,2}$	$\frac{0,68}{0-40,1}$
	a	б	В	r	Д

## § В 23-50. Ремонт вентилей

#### Состав звена

Таблица 1

_	Диам	етр вентиля в м	м, до
Профессия и разряд	50	100	150
Слесарь 5 разр. " 4 " " 2 "	<u></u>		1/1

### Нормы времени и расценки на 1 вентиль

Таблица 2

			Диам	етр вент	нля в м	и, до		
Состав работы	12	18	25	50	75	100	125	150
1. Разборка вентиля. 2. Очистка от грязи. 3. Притирка клапана по гнезду. 4. Сборка вентиля с набивкой сальника	0,32 0-20	0.41	0.5 0-31,3	0,81 <b>0-50,6</b>	1,25 0—69,9	2 1—12	2,3 1—37	2,6 1—55
	a	6	В	r	д	e	ж	з

Примечание. При ремонте вентилей без притирки клапана по гнезду Н. вр. и Расц. умножать на 0.7.

## § В 23-51. Правка вмятин на трубах

Состав звена Котельщик 3 разр.—1

#### Нормы времени и расценки на 1 трубу

	Днаметр труб в мм, до			
Состав работы	600	700	800	
Выправление вручную вмятин на кон- цах трубы сез подогрева при толщи- не стенок до 8 мм	$\frac{0,72}{0-37,7}$	0,9 0—47,2	1,1 0—57,6	
	a	б	В	

#### глава з

#### ТОКАРНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ

## § В 23-52. Балансировка рабочих колес при помощи оправок и призм

#### Состав работы

Надевание колеса на оправку.
 Установка призмы по уровню.
 Установка колеса на призмы.
 Балансировка колеса.
 Восстановление баланса.
 Снятие колеса с призмы и оправки.

#### Слесарь 6 разр.

### Нормы времени и расценки на 1 рабочее колесо

Ширина рабочего колеса в мм.	Дпаметр рабочего колеса в мм. до					
до	200	1000	1400	1800	2000	Ja.
150	$\frac{1,1}{0-86,9}$	1,4 1—11	1,9 1—50	_		l
350	1,4	1,9	2,3 1—82	$\frac{3}{2-37}$	3,8 3—00	2
450		$\frac{2,4}{1-90}$	3,5 2—77	4,1 3—24	5,2 4—11	3
500		$\frac{3,2}{2-53}$	<del>4</del> <del>3—16</del>			4
	а	б	В	г	д	N

Примечание. Работы по подъему и снятию рабочего колеса нормами и расценками настоящего параграфа не учтены и должны оплачиваться дополнительно.

## § В 23-53. Токарная обработка шеек валов

#### Состав работ

## а) При обработке шеек валов

1. Установка вала. 2. Проточка шеек вала под наплавку. 3. Снятие вала со станка. 4. Установка вала. 5. Проточка шеек после наплавки. 6. Шлифование шеек в жимках. 7. Снятие вала со станка.

## б) При проверочной проточке и шлифовании

1. Возобновление центров дрелью. 2. Установка вала. 3. Проверка, проточка и шлифование шеек вала. 4. Снятие вала со станка.

#### Токарь 4 разр.

## Нормы времени и расценки на 1 вал (2 шейки)

		1	Наимено	вание ра	абот		1
Длина вала в мм, до	обработка шеек валов			прове	a		
		Днаметр вала в мм. до					
	50	100	200	50	100	200	1
500	0,33 <b>0-20,6</b>	· _	_	0,2 0-12,5	_	-	1
1000	0,43 <b>0-26,9</b>	0,56 <b>035</b>	_	0,27 0-16,9	0,36 0-22,5	_	:
1500	0,55 <b>0—34</b> ,4	0,76 <b>0-4</b> 7,5	0,99 <b>0-61,9</b>	0,34 0-21,3	0,49 <b>0-30,6</b>	0,67	3
2000	_	0,95 <b>0-59,4</b>	1,25 0—78,1	-	0,6 <b>0-37,</b> 5	0,83	4
	a	б	В	г	д	e	N

Примечания: 1. Работы по польему и сиятию валов нормами и расценками строк № 3 и 4 не учтены и должны оплачиваться дополнительно. 2. В случае выполнения работы только по проточке шеек вала под наплавку Н. вр. и Расц. умножать на 0.4. 3. В случае выполнения работы только на проточке шеек вала после наплавки Н. вр. и Расц. умножать на 0,6.

#### § В 23-54. Обработка шпонок

#### Состав работы

1. Опиливание шпонки без головки из поковки длиной 100 мм. 2. Пригонка шпонки по шпоночной канавке.

#### Слесарь 4 разр.

#### Нормы времени и расценки на 1 шпонку

28×16 0,54	36×20 0,67	60×32 0,86
		0,86
0-33,8	0-41,9	0-53,8
В	Г	д
	В	В

Примечания: Ј. При опиливании и пригонке шпонок с головкой Н. вр. и Расц. умножать на 1.1. 2. При опиливании и пригонке строганых шпонок Н. вр. и Расц. умножать на 0.6. 3. При опиливании шпонок длиной более 100 мм на каждые следующие 10 мм нормы времени и расценки увеличивать на 15%.

#### § В 23-55. Выборка шпоночных канавок

#### Состав работы

1. Разметка шпоночной канавки на конце наружной поверхности стальной детали. 2. Высверливание канавки на станке. 3. Вырубка. 4. Выпиливание с зачисткой гнезда канавки.

#### Слесарь 4 разр.

#### Нормы времени и расценки на 1 канавку длиной 100 мм

			-	
C	Сечение канавок (	(ширина×глуби	на) в мм, до	
8×4	16×5	28×8	36×10	60×16
0,58	0,68	0,95	1,3	2
0-36,3	0-42,5	0-59,4	0-81,3	1-25
а	6	В	r	

Примечания: 1. При выборке канавок длиной более 100 мм на каждые следующие 10 мм Н. вр. и Расц. умножать на 1,15. 2. При выборке шпоночных канавок на стапке с разделкой и выпиловкой ее Н. вр. и Расц. умножать на 0,4. 3. При выборке шпоночных канавок в середине стальных деталей или после электронаплавки Н. вр. и Расц. умножать на 1,2, 4. При выборке шпоночных канавок на внутренней поверхности Н. вр. и Расц. умножать: для стальных деталей на 1,45, для чугунных деталей на 1,2.

## § В 23-56. Фрезерование шпоночных канавок Состав работы

1. Установка деталей на станок. 2. Фрезерование канавки. 3. Снятие детали со станка.

Фрезеровщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 канавку

	1 77	- расценки	т на г кана	вку
Сечение канавки в мм², до	ДЛИ	на канавки в м	м. до	
, до	30	30 80 180		-
60	0,072 0-04	$\frac{0,11}{0-06,1}$	_	1
80	0,09 0—05	0,16 008,9	_	2
100		$\frac{0,23}{0-12,8}$	$\frac{0,32}{0-17,8}$	3
200		0,27 <b>0—15</b>	0,36 0—20	4
400		$\begin{array}{c} 0.36 \\ \hline 0-20 \end{array}$	0,47	5
600		$\frac{0,41}{0-22,8}$	$\frac{0,56}{0-31,1}$	6
ł	a	б	В	№

## § В 23-57. Строгание шпоночных канавок

#### Состав работы

Установка детали на станок.
 Прострожка канавки.

Строгальщик 3 разр.

F	Нормы времени и расценки на 1 канавку							
Сечение канавки в мм²,		Длина канавки в мм. до						
до	50	130	180	250	400	-		
100	0,18 0—10	$\frac{0.28}{0-15.5}$	0.38 $0-21.1$	_	_	1		
200		0,58 <b>0—32,2</b>	0,7 0—38,9	0,82 $0-45,5$	_	2		
400	_	_	0,9 0—50	1,05 0—58,3	$\frac{1,45}{0-80,5}$	3		
1	а	б	В	r	д	No		

## § В 23-58. Токарная обработка втулок

#### Состав работы

1. Установка детали в патроп. 2. Вытачивание бронзовой или чугунной втулки без бурта. 3. Снятие детали.

Токарь 3 разр.

#### Нормы времени и расценки на 1 втулку

Длина втулки в мм.	Сплошная отливка			Полая отливка	
до	Ha	ружный ди	аметр в мм,	до	
	30	40	60	100	
50	0,165 $0-09,2$	0,19 0—10,5	$\frac{0,29}{0-16,1}$	<del></del>	1
100	0,23 $0-12,8$	$0,28 \over 0-15,5$	$\frac{0,41}{0-22,8}$	$\frac{0,48}{0-26,6}$	2
150	_	$0,33 \over 0-18,3$	$0,47 \\ 0-26,1$	$0,59 \\ 0-32,7$	3
200		_	0,57 0—31,6	$\frac{0,72}{0-40}$	4
	a	б	В	Г	Nō~

Примечанит: 1. При обработке стальных втулок Н. вр. и Расц. умножать на 1,15. 2. При обработке втулок с буртом Н. вр. и Расц. умножать на 1,1.

## § В 23-59. Токарная обработка подшипников, залитых баббитом

#### Состав работы

1. Установка детали в патрон. 2. Растачивание отверстия длиной до 1,5 днаметра. 3. Торцевание детали с двух сторон с перестановкой ее. 4. Прорезание масляных капавок, 5. Снятие детали со станка.

Токарь 5 разр.

## Нормы времени и расценки на 1 подшипник

Внутренний днаметр подшипника в мм. до						
50	75	100	125	150	175	200
0,36 0—25,3	0,48	0,68 0-47,7	0,81	0,95 0—66,7	1.35	1,55
a	б	В	r		e	

	Внутренний диаметр подшипника в мм. до							
225	250	275	300	325	350	400		
1,75 1—23	2,1 1—47	2,3 1—61	$\frac{2,6}{1-83}$	$\frac{2,9}{2-04}$	$\frac{3,2}{2-25}$	3,7 2—60		
3	и	к	л	М	н	0		

## § В 23-60. Сверление смазочных отверстий

Токарь 3 разр.

## Норма времени и расценка на 1 вал

Состав работы	Н. вр.	Расц.
1. Установка вала на станок. 2. Сверление осевого отверстия. 3. Снятие вала со станка	0,2	0-11,1

Примечание. Нормой времени и расценкой предусмотрены отверстия днаметром до 10 мм и глубиной до 100 мм. При большем днаметре и большей глубине сверления отверстий на каждые следующие 2 мм увеличения днаметра или глубины соответственно добавлять Н. вр. 0,027 чел.-часа, Расц. 0—01,5 и Н. вр. 0,045 чел.-часа, Расц. 0—02,5.

## § В 23-61. Токарная обработка стопорных колец

### Состав работы

1. Установка стальной поковки на станок. 2. Протачивание наружной поверхности. 3. Просверливание и растачивание внутреннего отверстия. 4. Подрезание торцов. 5. Просверливание отверстия. 6. Нарезка резьбы для стопорных винтов. 7. Снятие детали со станка.

Токарь 3 разр.

## Нормы времени и расценки на 1 кольцо

	Внутренний диаметр в мм. до							
40	80	100	120					
0,43	0,58	0,79 0—43,8	0,99 <b>0—54,9</b>					
a	б	В	Г					

Примечание. При изготовлении стопорных колец из стальной болванки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3, а при изготовлении из чугунной болванки— на 0,5.

## § В 23-62. Обработка пальцев

#### Состав работы

1. Подрезка торцов. 2. Центровка. 3. Обточка до уступа под резьбу и обточка головки. 4. Проточка канавки и снятие фаски. 5. Нарезка резьбы.

### Состав звена

Таблица 1

	Диаметр пальцев в <i>им</i>			
Профессия и разряд	до 20	более 20		
	Длина пальцев в мм			
	до 100	более 100		
окарь 3 разр. " 2 "		1		

### Нормы времени и расценки на 1 палец

Таблица 2

_	Длина в <i>мм</i> , до							
Днаметр в мм. до	100	150	200	250				
20	0,2	0,23 0—12,8	0,25	_	1			
40	0,24	0,27	0,31	0,33	2			
60		0,34 0—18,9	0,38	0,41 0-22,8	3			
_	a	б	В	r	№			

## § В 23-63. Обработка роликов

## Состав работы

1. Установка заготовки в патрон и закрепление. 2. Сверление и расточка отверстия. 3. Обточка наружного диаметра. 4. Обточка торцов и проточка ручья.

#### Состав звена

Таблица 1

Профессия и разряд	Наружный диам	етр ролика в мм
	до 300	более 300
Токарь 3 разр. " 2 "	<u></u>	1

## Нормы времени и расценки на 1 ролик

Таблица 2

	Наружный д	иаметр ролика	в мм, до	
150	200	250	350	450
	Внутренн	ий диаметр в м.	и, до	
35	45	50	60	80
1,1 0—54,2	1,25	1,35	1,6 0—88,8	1,9 1—05
а	б	В	Г	Д

Примечание. При обработке роликов из болванки Н. вр. и Расц. умножать на 1,5.

#### § В 23-64. Обработка полумуфт

#### Состав работы

1. Установка заготовки в патрон. 2. Проточка торцов полумуфты. 3. Обточка наружного диаметра. 4. Сверление и расточка отверстия. 5. Снятие детали, поворачивание, проточка обратной стороны.

Токарь 3 разр. Нормы времени и расценки на 1 полумуфту

	Дпаметр полумуф	гы в мм, до	
150	200	225	300
1,15	1,45	1,6	1,8 0—99,9
a	б	В	г

Примечания. 1. При обработке полумуфт из целого материала Н. вр. и Расц. умножать на 1.5.
2. На подготовительно-заключительное время добавлять к Н. вр. 0,22, к Расц. 0-12,2 на всю партию независимо от количества деталей в ней.

#### § В 23-65. Обточка фланцев

#### Состав работы

1. Обточка по наружному днаметру. 2. Расточка внутреннего днаметра. 3. Обточка зеркала. 4. Снятие фаски. 5. Нанесение уплотняющих и разметочных рисок.

Токарь 2 разр. Нормы времени и расценки на 1 фланец

Вн	утренний диаметр труб в м	м, до
250	300	400
0,72 0—35,5	0,95	1,2
а	б	В

Примечания: 1. Обработка фланцев предусмотрена после газовой резки. 2. При изготовлении фланцев в количестве более 3 шт. Н. вр. и Расц. умножать на 0,6.

## § В 23-66. Разные токарные работы

#### Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

		<del></del>					
Состав	работ	Разря токар		Изме- ритель	Н. вр	. Расц.	№
Обработка лигнофоле-	300-40	4 разр	·.—1	1 комп	- 4,5	2-81	1
вого подшип- н <b>и</b> ка, собран-	500-60	To of	ce	То же	5,3	3-31	2
ного в хому- ты с наруж- ной и внут- ренней сторо- ны по диа- метру вала разрыхлите- ля с подрез- кой торцов для земсна- рядов типа	1000-80	,,		# #	7,7	4—81	3
Полная об-	4НДв	3 разр.	1	l вал	5,4	3-00	4
ла насосов типа	3B-200 <b>×</b> 2	То ж	e	То же	9	5—90	5
Проточка в и наружного установочного грунтового нас после электрон	нутреннего диаметров кольца соса 500-60 аплавки	ע ע		1 кольцо	2,7	150	6
Проточка в и наружного установочного грунтового нас после электрон	кольца оса 20Р-11	<i>ນ</i> ນ		То же	2,5	1—39	7
Вытачивание для задвижки Ј мером 245×229	кольца Пудло раз- 9×12 <i>мм</i>	29 39		ט א	0,86	0-47,7	8
То же, 210×160×25 м	размером	33 79		" "	1,1	0-61,1	9
Протачивание для задвижки размером 232×	и Лупло	<b>7</b> >		I комп- лект	0,99	0—54,9	10

Состав работ		Раз р тока		Изме- рятель	Н. вр.	Расц.	Võ
Растачивание буксы груптового 12Р-7	групд- насоса	3 раз	p.—1	1 грунд- букса	0,72	040	11
То же, 20Р-11		To	эке	То же	0,86	0-47,7	12
Вытачивание вклады- шей вала барабана или вала храпового колеса лебедки 8,5 m		33	п	1 под- шипник	1,6	0-88,8	13
Вытачивание упорной гайки к грунтовому на- сосу 12Р-7 из стальной болванки		33	n	1 гайка	1,1	061,1	14
Вытачивание просечки для высечки амортизаторов из листовой резины под пальцы муфты сцепления		2 pas	3p.—1	1 шт.	0,29	0-14,3	15
Вытачивание сальника для гр насоса 12Р-7 и вы канавки с внут наружной сторон	ыбирание ренней и	3 pas	3p.—1	1 кольцо	1,45	0-80,5	16
Вытачивание днаметром 150 гидромонитору	насадки мм к	4 pa:	зр.—1	1 шт.	2,6	1—63	1
Вытачивание диаметром 50 м.		То	эке	То же	8,6	5—38	1
Проточка за- щитных втулок	8НДв	3 ра	зр.—1	n n	2	1—11	1
и колец ротора насоса	14НДс	To	эке	,, ,,	2,7	150	2
Вытачивание из болванки уп-	8НДв	77	39	<b>»</b> "	2,3	1—28	2
лотняющего кольца для насоса	14НДс	"	7	,, ,,	2,8	155	2

Состав раб	бот	Разряд токарей	Изме- ритель	Н. вр.	Расц.	Vē
Вытачивание из   8НДв литья уплот-		3 разр.—1	1 шт.	1,6	0-88,8	23
няющего кольца для насоса	14НДс	То же	То же	2	1—11	24
Вытачивание шара гид- ромонитора и шлифова- ние		5 разр.—1	1 шар	17	11—93	25
Вытачивание ванки рубашки соса 14НДс		3 разр.—1	1 шт.	3,6	2—00	26
Вытачивание ванки грундбун насоса 14НДс	из бол- ксы для	То же	То же	1,2	0-66,6	27

## § В 23-67. Развертывание отверстий вручную

#### Состав работы

1. Установка детали в тиски и зажатие ее. 2. Смазка развертки маслом, развертывание отверстия. 3. Вывод развертки и очистка от стружки и масла. 4. Освобождение детали из тисков и откладывание в сторону.

Слесарь 3 разр.

#### Нормы времени и расценки на 10 отверстий

	<u>F</u>			* - '		<u>F</u>		_		
_	Днаметр	Г	Глубина развертываемого отверстия в мм. до							
Тип раз- вертки	разверты- ваемого отверстия в мм. до	10	20	30	40	60	80			
Ци- линд- ричео-	5	0,063 0-03,5	0,09 005	0,11 0-06,1	0,135 0-07,5			1		
кая	10	0,1 0-05,6	0,115 0-06,4	0,145 0—08	0,17 0-09,4	0,2 0-11,1	0,27 0—15	2		
	15	0,115 0-06,4	0,155 0-08,6	0,18 0—10	0,23 0-12,8	0,32 0-17,8	0,41	3		
	25	_	0,23 <b>0-12,8</b>	0,32 <b>0—17,8</b>	0,41	0,5 0-27,8	0,63 0-35	4		
	30	-	_	0,45 U-25	0,54	0,72 0-40	0,85 0-47,2	5		

14 - 2239

	Диаметр	Г	Глубина развертываемого отверстия в мм, до					
Тип раз- вертки	разверты- ваемого отверстня в мм, до	10	20	30	40	60	80	
Кони- ческая	5	0,072 0-04	0,11 0-06,1	0,135 0-07,5	0,16 0-08,9	<del></del> _	_	6
	10	0,115 0-06,4	0,145 0-08	0,17 0-09,4	0,21 0-11,7	0,23 0-12,8	0,32 0-17,8	7
:	15	0,145 0—08	0,18 0—10	0,22 0—12,2	0, 27 0—15	0,38 0-21,1	0.49 0—27,2	8
	25	_	0,27 <b>0—15</b>	0,38 0-21,1	0,49 0-27,2	0,6 0—33,3	0,76 0-42,2	9
	30			0,54 0—30	0,65 <b>0—36,1</b>	0,86 0-47,7	1,05 0—58,3	10
		a	б	В	r	д	e	№

Примечания: 1. Нормами времени и расценками предусмотрено развертывание отверстий в дсталях, закрепленных в тисках. При развертывании отверстий на установленных деталях в местах, неудобных для работы, Н. вр. и Расц. строк № 1—5 умножать на 1,75 и строк № 6—10—на 1,35. 2. Нормами времени и расценками предусмотрено развертывание отверстий в деталях из мягкой углеродистой стали. При развертывании отверстий в деталях из других материалов Н. вр. и Расц. умножать: а) из чугуна—на 0,7; б) из углеродистой стали средней твердости—на 1,15; в) из хромоникелевой стали—на 1,2.

## § В 23-68. Завертывание двухконечных шпилек

### Состав работы

1. Вставка шпилек в отверстие. 2. Ввертывание шпильки от руки. 3. Завертывание шпильки ключом. 4. Закрепление при помощи двух гаек.

Слесарь 2 разр. Нормы времени и расценки на 10 шпилек

Лнаметр		Длина завертывання в мм, до									
шпильки в <i>мм</i> , до	10	20	30	50	60						
12	0,036	0,063 0-03,1	0,081 0-04	0,11	0,135 0—06,7	1					
16	_	0,081	0,1 0—04,9	0,135	0,17	2					

77		Длина завертывання в мм. до							
Диаметр шпильки в им, до	10	20	30	50	60				
27	_		0,125 0-06,2	0,18 0—08,9	0,22	3			
42	_		_	0,32 0—15,8	0,39	4			
	а	б	В	Г	Д	Nō			

Примеча предусмотрено завертывание шпилек с метрической резьбой. При завертывании шпилек с дюймовой резьбой Н. вр. и Расц. умножать на 0,9. 2. При отвертывании шпилек Н. вр. и Расц. умножать на 0,75.

## § В 23-69. Изготовление пресс-масленок

## Состав работы

1. Установка заготовки на станок 2. Вытачивание пресс-масленки из чугунной болванки. 3. Сверление отверстия. 4. Нарезка резьбы. 5. Накатывание крышки. 6. Снятие детали со станка.

Токарь 4 разр.

## **Нормы времени и расценки на измерители,** указанные в таблице

	Номера масленок					
Измеритель	3	4—6	7—9	10		
1 масленка	0,39 0—24,4	0,64 0—40	0,99 0—61,9	1,35 0—84,4	1	
В том числе на 1 крыш- ку пресс-масленки	0,18 0—11,3	0,3 0—18,8	0,39 0—24,4	0,48 0—30	2	
	a	б	В	r	<b>№</b>	

Примечание. При изготовлении пресс-масленки из стальной болванки Н. вр. и Расц. умножать на 1,15, а из чугунной отливки—на 0,6.

### § В 23-70. Изготовление двухконечных шпилек

#### Состав работы

1. Установка заготовки на станок. 2. Центрирование. 3. Протачивание. 4. Подрезание торцов. 5. Нарезание резьбы длиной до 1,5 диаметра с двух сторон. 6. Снятие шпильки со станка.

Токарь 3 разр.

#### Нормы времени и расценки на 1 шпильку (длиной до шести диаметров)

	Ди	аметр шпильки	в мм, до		
10	16	20	27	42	48
0,063 0—03,5	0,1	0,125 0—06,9	0,23	0,36 0—20	0,41
a	б	В	г	д	e

## § В 23-71. Изготовление прокладок для подшипников

#### Состав работы

1. Разметка. 2. Вырезание из кровельной листовой стали или белой жести прокладки для подшипника. 3. Сверление отверстий для контрольных шпилек.

#### Слесарь 3 разр.

#### Нормы времени и расценки на 1 прокладку

·  _	Диаметр шейки вала в мм, до						
Вид прокладок	50	150	250	350			
Простые	0,072 0—04	0,11	0,135 0—07,5	0,18	1		
Фасопные	0,09 0—05	0,16	0,21	0,27 0—15	2		
. ]	a	б	В	г	№		

# § В 23-72. Наплавка плоских поверхностей неповоротных деталей электросваркой при нижнем положении шва

#### Указания по производству работ

Поверхности, предназначенные для наплавки электросваркой, должны быть предварительно очищены от грязи и ржавчины, масляных пятен; трещины должны быть вырублены и заварены.

Наплавку деталей следует производить электродами Т-590 и Т-620, учитывая, что первые предназначены для наплавки быстроизнашивающихся деталей, работающих в условиях абразивного износа без ударной нагрузки, а вторые — для наплавки быстроизнашивающихся деталей, работающих в условиях абразивного износа при наличии ударных нагрузок.

При большом износе деталей наплавка производится качественными электродами Э-42. Последовательность наплавки деталей указана ниже:

а) лопатки;

б) торцовые поверхности;

в) наружная поверхность диска напорной стороны;

г) внутренняя поверхность всасывающей стороны:

д) наружная поверхность диска всасывающей стороны;

е) внутренняя поверхность диска напорной стороны.

Сила тока обычно подбирается в зависимости от диаметра электродов:

а) при диаметре 4 мм — 200—220 a;

б) при диаметре 5 мм — 250—270 a.

Во избежание выкрашивания наплавку рекомендуется производить не более, чем в два слоя.

Наплавку поверхностей рабочего колеса, корпуса, крышки и бронедиска грунтового насоса, во избежание деформаций при нагреве, необходимо производить диаметрально противоположными участками площадью 50—60 см².

Наплавка, как правило, ведется параллельными рядами с обязательным перекрытием смежных рядов по ширине, равной не менее 30% ширины наплавляемого валика.

Толщина наплавляемого слоя с целью обеспечения достаточного прогрева ранее наплавленного металла не должна превышать 4—5 мм.

При наплавке каждого последующего слоя поверхность предыдущего слоя тщательно зачищается от шлака и окалины при помощи молотка, зубила и металлических щеток,

Во избежание быстрого остывания наплавленной поверхности необходимо покрывать ее слоем сухого подогретого песка.

#### Состав работы

1. Наплавка выработанной поверхности деталей электродами с меловой обмазкой. 2. Зачистка швов при многослойной наплавке.

Электросварщик 5 разр.

Диаметр		Высота наплавки в мм, до									
электро- дов в <i>мм</i>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	0,1	0,135	0,17	0,23	0,27	0,32	0,37 0—26	0,42	0,47	0,51 0—35,8	1
5	0,09 006,3	0,115 0—08,1	0,145 0—10,2	0,18 0—12,6	0,23 0—16,1	0,27 019	0,31 0—21,8	0,34 0—23,9	0,38 0—26,7	0,41 0—28,8	2
6	0,07 0—04,9	0,1	0,125 0—08,8	0,155 <b>0—10,9</b>	0,18 0—12,6	0,22 $0-15,4$	0,25 0—17,6	0,27 0—19	0,3 0—21,1	0,32 0—22,5	3
	a	б	В	r	Д	e	ж	3	И	К	№

Диаметр									На каждый последующий	
электро- дов в <i>мм</i>	13	14	15	16	17	18	19	20	1 мм высоты наплавки добавлять	
4	0,55 0—38,6	0,59 0—41,4	0,64 0—44,9	$0,68 \over 0-47,7$	0,73 0—51,2	0,77 $0-54,1$	0,81 0—56,9	0,86	0,054 0—03,8	1
5	$\frac{0,44}{0-30,9}$	0,48 $0-33,7$	$\frac{0,51}{0-35,8}$	0,55 0—38,6	0,59 0—41,4	0,61 0-42,8	0,65 0-45,6	0,68 0—47,7	0,045	2
6	0,35 0—24,6	0,38 0—26,7	0,41 0—28,8	0,44	0,47 0—33	0,5 0-35,1	0,52 0—36,5	0,55 0—38,6	0,036 0-02,5	3
	Л	М	H	0	п	p	С	т	у	№

Примечания: 1. При наплавке цилиндрических поверхностей неповоротных деталей Н. вр. и Расп. умножать на 1,25. 2. При наплавке вертикальных поверхностей Н. вр. и Расц. умножать на 1,2, а потолочных поверхностей — на 1,5, 3. При необходимости поворотов деталей в процессе наплавки по условиям технологии или удобства работы и при закреплении деталей после поворотов Н. вр. и Расц. умножать на 1,1. 4. При наплавке деталей в специальных поворотных приспособлениях Н. вр. и Расц. не изменяются. 5. При наплавке деталей электродами с меловой обмазкой диаметром более 6 мм Н. вр. и Расц. умножать на 0,8: при наплавке качественными электро-З дами—на 0,85; при наплавке карбидборовыми электродами работу тарифицировать по 6 разр. Н. вр. умножать на 1,06 и соответ-

ственно пересчитывать Расц. 6. При работе в тесных и неудобных местах Н. вр. и Расц. умножать на 1,15. 7. При определении количества выполненных работ, нормируемых по настоящему параграфу, учитывается только объем фактически наплавленного металла (в пределах заданного контура наплавки и допусков).

Заполнение выработанных мест обрезками металла перед электронаплавкой в фактический объем наплавки включаться не должно. 8. Величины норм времени и расценок для промежуточных значений высот наплавки для случаев, когда высота наплавки до 0.5 и более 0.5 мм, абсолютное значение Н. вр. и Расц. принимать соответственно по меньшему или большему целому значению высоты наплавки.

## Нормы времени и расценки на 1 якорь

Таблица 2

Тип якоря		Вес якоря в кг					
*	50	100	150	200			
Двухлаповый	5,2	9,5 5—61	12,5 7—23	18 10—87	1		
Четырехлаповый	7,7	15 8—85	19 10—99	27 16—31	2		
	а	б	В	г	№		

Примечание. При изготовлении якорей типа "кошки" Н. вр. и Расц. строки № 1 умножать на 0,65.

#### ГЛАВА 4

#### **КУЗНЕЧНЫЕ РАБОТЫ**

Нормами времени и расценками настоящей главы предусмотрено выполнение кузнечных работ вручную.

### § В 23-73. Отковка якорей

#### Состав работы

Отковка двухлапового или четырехлапового якоря под электросварку.  $\sim$ 

#### Состав звена

Таблица l

Classification in page 1991	Вес якоря в кг			
Профессия и разряд	100	150	200	
Кузнец 5 разр.	_		1	
. " 4 "	1	1	_	
" 3 "	1	2	2	

## § В 23-74. Отковка коуша

## Нормы времени и расценки на 1 коуш

Состав звена	Состав работы	Диаметр каната в <i>мм</i> , до						
кузнецов		16	25	32	50	70		
4 pasp.—1 3 " —1	Отковка коуша под канат из плоской заго- товки	0,23	0,4 0-23,6	0,53 0—31,3	0,95 0—56,1	1,35 0—79,7		
		а	б	В	г	. д		

## § В 23-75. Разные кузнечные работы

Состав звена

## Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ	Измери- тель	Н. вр.	Расц.	№
Отковка пальца для шарового шар- нира диаметром 50 мм, длиной 200 мм	1 палец	0,99	0—58,4	1
Отковка штырей диаметром 25 мм, длиной 150 мм с заострением на грани	1 штырь	0,29	0—17,1	2
Отковка лодочной уключины	l mr.	0,33	019,5	3
Отковка крючков диаметром 25 мм, длиной 200 мм	1 крючок	0,12	007,1	4
Разметка, рубка, нагрев и сгибание детали (крюк зацепления, петля раструба, звено, полузвено и вставка) для раструбных труб диаметром 800 мм	1 ком- плект	0,86	0—50,7	5
Заправка пешней с оттяжкой и термообработкой	1 пешня	0,11	0-06,5	6

#### РАЗДЕЛ IV

### ВЫМОРОЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕДОКОЛЬНЫХ И ВЫМОРОЗОЧНЫХ РАБОТ

#### А. ОКОЛКА ПЛАВУЧИХ ЗЕМСНАРЯДОВ И ГИДРОСООРУЖЕНИЙ

Во избежание повреждения корпусов плавучих земснарядов или конструкции гидротехнических сооружений при колебании горизонта воды необходимо производить их периодическую околку. Плавучие земснаряды могут окалываться группами или каждый в отдельности.

Околка плавучих земснарядов или гидротехнических сооружений заключается в прорубке во льду борозды на расстоянии не менее 2 м от носовой, кормовой, а также бортовой частей плавучего земснаряда или не менее 1 м от конструкции гидросооружения. Околка плавучих земснарядов начинается после окончательной установки и зачалки земснарядов при толщине льда 0,15—0,2 м,

Для уменьшения объема ледокольных работ по околке плавучих земснарядов и гидротехнических сооружений проделанные борозды после появления на них тонкой кромки льда (2—3 см) отепляются засыпкой снега слоем не менее 0,5 м с установкой предупредительных знаков во избежание несчастных случаев.

За засыпанными бороздами должно производиться систематическое наблюдение, с тем чтобы своевременно не допустить наращивания льда толщиной более 0,1—0,15 м и принимать меры по их восстановлению (подчистка).

При окалывании плавучих земснарядов борозда должна отстоять не менее 1 м от внешнего края выморозки.

#### Б. ОЧИСТКА СНЕГА

Находящиеся в затоне плавучие земснаряды необходимо периодически очищать от снега, производя уборку его как с самого плавучего земснаряда, так и с его конструктивных элементов. Снег с земснарядов убирается за пределы их на расстояние не менее 2 м. Скопившийся между плавучими земснарядами снег после очистки земснарядов, а также лед из майны и выморозок должен свозиться на специально отведенные места за пределами акватории затона. Место для свалки снега должно быть отделено от земснарядов бороздой.

При очистке снега с палуб плавучих земснарядов следует оставлять образовавшуюся на пих ледяную корку в целях предохранения палуб от возможных повреждений при очистке. При наступлении весенней оттепели ледяная корка убирается, когда она сама легко отделяется от палубы.

## В. ВЫМОРОЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

Выморозочные работы прэизводятся для окраски и ремонта подводной части корпусов вемснарядов а также для осмотра и ремонта гидротехнических сооружений. Выморозочные работы заключаются в постепенной выборке льда из чаши вокруг корпуса земснаряда или сооружений и намораживания в местах выморозки нового льда.

Выморозка может быть следующих видов: в виде расположенных вдоль борта корпуса земснаряда глухих подходных колодцев, разделенных поперечными перемычками на отдельные отсеки; в виде сплошного, по неглубокого (до 0,8 м) колодца без перемычек, идущего вдоль корпуса земснаряда (выморозка по ватерлинии).

Порядок производства выморозочных работ заключается в следующем: для скорейшего нарастания льда убирают начисто снег вокруг земснаряда в местах, подлежащих выморозке; наносят на

льду границы выморозки.

Первая граница чаши земснаряда проходит вокруг его корпуса на расстоянии 1,5—2 м от бортов земснаряда. Вторая граница — наружная кромка выморозочных колодцев — проходит вдоль бортов корпуса земснаряда на расстоянии 0,75 м от него. Расчерчивание границ чаши и выморозки (колодцев) начинают при толщине льда около 0,5 м; окалывают чашу земснаряда путем устройства борозды по ее границам; выбирают при помощи выморозочных пешней лед в намеченных колодцах.

Выборку льда следует производить постепенно, тонким слоем, с соблюдением осторожности, во избежание проколов и затопления выморозки или повреждения пешней корпуса земснаряда. Особенно осторожно необходимо выбирать лед в местах нахождения воздушных пузырей. В целях ускорения производства выморозочных работ необходима наиболее частая выборка льда из выморозочного колодца и оставление при выборке льда наименьшей толщины.

Для ускорения выморозки можно применять допуск карт льда под днище выморозки при условии, когда нижняя поверхность льда выморозки имеет зеркальную поверхность без выступающих деталей

вымораживаемого объекта.

В таких случаях карта вырубается в стороне, перевертывается вверх «зеркалом» и заводится под выморозку так, чтобы она плотно прилегла (зеркало к зеркалу) к днищу выморозки. Подводку карт льда рекомендуется делать до начала выморозки.

При производстве выморозочных работ необходимо вести не-

прерывный контроль за нарастанием толщины льда.

На случай проколов выморозки для их устранения (заделки) необходимо иметь под рукой: металлические и деревянные пробки, металлические предметы с плоской поверхностью, поваренную соль, асбестовый картон и снег.

В случаях затопления колодца последний засыпается снегом и мелким льдом. После замерзания колодец вновь вымораживают.

Во избежание повреждения выморозки от колебания горизонтов воды и температурных трещии во льду борозда вокруг земснаряда должна периодически вскрываться, не давая образовываться в ней толстому льду. Для предохранения выморозки от затопления надледной водой необходимо окаймить ее по бортам и перемычкам ледяным бортиком высотой не менее 5 см. В целях сохранения выморозки при наступлении оттепели необходимо с солнечной стороны прикрывать ее брезентом или рогожами.

# § В 23-76. Выморозка корпусов земснарядов по борту подходными ящиками

Речной рабочий 2 разр.

## Нормы времени и расценки на 1 м³ льда

Состав работы	Н. вр.	Расц.	Nº
Выморозка корпуса земснаряда по борту под- ходными ящиками с выкладкой льда из вымо- розки и откидкой его в сторону на расстояние до 1 м при глубине выморозки от поверхности льда в м, до:  0,6  0,8  1  1,2  1,4  1,6  1,8  2	1,15 1,15 1,2 1,35 1,55 1,65 1,9 2,1	0-76,4	1 2 3 4 5 6 7 8
Выбивка бортовых перешейков между ящика- ми с выкидкой льда из ящиков и откидкой его в сторону от выморозки на расстояние до 1 м при глубине выморозки в м, до:			
1 2	0,67 0,9	0—33 0—44,4	9

## § В 23-77. Выморозка под днищем корпуса земснаряда Речной рабочий 2 разр.

## Нормы времени и расценки на 1 м³ льда

Состав работы	Н. вр.	Расц.	№
Выморозка льда под днищем корпуса земснаряда в готовом подходном ящике с выкидкой льда из выморозки, откидкой его в сторону на 1 м от края выморозки при углублении под днище на расстояние от борта до 1 м	4	197	1
Добавлять на углубление под днище на каждый последующий 1 м сверх первого от борта корпуса земснаряда	0,27	0—13,3	2

 $\Pi$  р и м е ч а и и е. Выморозку подходного ящика на глубину до днища кориуса земснаряда принимать по § В 23-76 настоящего сборника.

## § В 23-78. Выморозка ватерлинии корпуса земснаряда для окраски

Речной рабочий 2 разр.

### Нормы времени и расценки на 1 м³ льда

Состав работы	Н. вр.	Расц.	№
Выморозка ватерлинии корпуса земснаряда для производства окраски или производства мелкого ремонта по борту корпуса земснаряда с выколкой льда, выкидкой его из выморозки и откидкой на расстояние до 1 м при глубине выморозки в м, до:			
0,3 0,5 0,6 0,7 0,8	0,67 0,8 1,15 1,2 1,3	0—33 0—39,4 0—56,7 0—59,2 0—64,1	1 2 3 4 5

### § В 23-79. Околка льда у корпуса земснаряда

Речной рабочий 2 разр.

## Нормы времени и расценки на 1 м околки

Состав работы	Н. вр.	Расц.	Vē
Околка льда вокруг корпуса земснаряда с выкидкой льда из борозды лопатой и сачком при ширине борозды до 0,5 м и толщине льда в м, до:  0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6	0,085	0—04,2	1
	0,155	0—07,6	2
	0,22	0—10,8	3
	0,3	0—14,8	4
	0,4	0—19,7	5
	0,5	0—24,7	6
	0,6	0—29,6	7
	0,73	0—36	8

Примечание. При наличии воды на поверхности льда к Н. вр. и Расц. применять коэффициенты при толщине слоя воды до 0,1 и—1,2; свыше 0,1 и—1,3. 214


## § В 23-80. Выколка льда из корпуса земснаряда

Речной рабочий 2 разр.

## Нормы времени и расценки на 1 м² днища

Состав работы	Н. вр.	Расц.	№
Выкалывание льда в корпусе земснаряда с вытаскиванием его наверх, выбрасыванием за борт и с зачисткой дниша под метлу при слое льда в м, до:			
0,01 0,03 0,05 0,1 0,2	0,067 0,125 0,19 0,32 0,48	0—03,3 0—06,2 0—09,4 0—15,8 0—23,7	1 2 3 4 5

Примечание. При откидке льда от борта корпуса землесосного спаряда на расстояние до 3 м по горизонтали принимается на 1  $M^3$  льда (по обмеру в плотном состоянии) Н. вр. 0.74 и Расц. 0—36,5.



Техинческий редактор *Н. В. Сергеев* Корректор *И. С. Соколова* 

Сдано в набор 15/V 1969 г. Подписано к печати 4/VII 1969 г. Формат 84×108 ¹/₃₂ Бумага типографская № 2 Усл. печ л. 11,34 Уч.-изд. л. 10,98 Тираж 8 000 экз. Цена 55 коп.

Зак. 2239

Издательство "Энергия". Москва, Ж-114, Шлюзовая наб., 10.

Московская типография № 10 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Шлюзовая наб., 10.

